



Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterve

Melléklet

Készítette: Kecskeméti Városfejlesztő Kft.



**Kecskemét
2025. október**

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterve

Melléklet

MEGRENDELŐ

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Szakmai koordinátor

Győri András

városi főkertész

Erdélyi Regina (*szakmai koordinátor és tervező*)

városrendezési ügyintéző

KÉSZÍTETTE

Vezető tervező:

Dr. Vaszócsik Vilja

tájépítésszámológ, városfejlesztési szakértő

Tervezők:

Bánhidai András

tájépítésszámológ, városfejlesztési szakértő

Huszár Szilvia

területrendező, térségi tervező

Kanalas Imre

terület- és településfejlesztő,
környezetkutató szakgeográfus

Kurenkov Vljacsesszlav

települészámológ, városfejlesztési szakértő

Kovács Janka

tájrendező-kertépítő számológ

Sárdi Anna

építésszámológ, térségi tervező

Vadász Nóra

tájépítész- és települészámológ

Melléklet

Tartalom

I. Utcakataszter.....	6
Almavirág utca	8
Arany János utca	10
Beregszászi utca	12
Borsányi József utca.....	14
Csányi János körút	16
Dobó István körút.....	18
Erzsébet körút.....	21
Fűzfa utca	23
Hétvezér utca.....	25
Homok utca	27
Hornyik János körút	29
Jókai Mór utca	31
Katona József utca.....	33
Koháry István körút (nem a Szabadság tér felől).....	35
Kós Károly utca.....	37
Luther köz	39
Magvető utca	41
Mezei utca (Északi része).....	43
Muskotály utca	45
Nagy Lajos király körút.....	47
Petőfi Sándor utca	50
Rákóczi út.....	53
Sirály utca.....	56
Széchenyi körút	58
Szőlőskert utca	60
Szövetség utca	62
Vörösmarty utca	64
Ybl Miklós utca	66
II. A vizsgált utcák burkoltsága.....	68
Az Almavirág utca burkoltsága.....	68
Az Arany János utca burkoltsága	69
A Beregszászi utca burkoltsága.....	70


A Borsányi József utca burkoltsága	71
A Csányi János körút burkoltsága	72
A Fűzfa utca burkoltsága.....	73
A Hétvezér utca burkoltsága	74
A Homok utca burkoltsága.....	76
A Hornyik János körút burkoltsága.....	77
A Jókai utca burkoltsága	78
A Katona József utca burkoltsága	79
A Koháry körút burkoltsága	80
A Kós Károly utca burkoltsága	81
A Luther köz burkoltsága	82
A Magvető utca burkoltsága	83
A Mezei utca burkoltsága.....	84
A Muskotály utca burkoltsága.....	86
A Nagy Lajos király körút burkoltsága	87
A Rákóczi út burkoltsága	88
A Sirály utca burkoltsága	89
A Szövetség utca burkoltsága	90
A Szőlőskert utca burkoltsága.....	91
A Vörösmarty utca burkoltsága.....	92
A Ybl utca burkoltsága.....	93
III. Egyes bevezetőutak katasztere	94
Ceglédi út/441. sz. főút	95
Körforgalmak a Ceglédi úton.....	97
Dózsa György út.....	99
Körforgalmak a Dózsa György úton	101
Dunaföldvári út	102
Körforgalmak a Dunaföldvári úton	104
Budai út	105
Körforgalmak a Budai úton.....	107
Halasi út.....	108
Izsáki út	110
Körforgalmak az Izsáki úton	112
Nyíri út	114
Körforgalmak a Nyíri úton.....	116
Békéscsabai út	117
Körforgalmak a Békéscsabai úton.....	119

Szolnoki út.....	120
Körforgalmak a Szolnoki úton	122
Reptéri út	123
Körforgalmak a Reptéri úton.....	124
IV. Egyes zöldinfrastruktúra elemek kataszttere.....	125
Történeti főtér együttes	127
Széchenyi tér	129
Kossuth tér városháza előtti része	130
Kossuth Lajos tér.....	131
Kálvin tér.....	132
Deák Ferenc tér	133
Katona József tér	134
Szabadság tér.....	136
Bagi László utcai közkert.....	137
Czollner tér.....	140
Csalánosi erdő	143
Darázs utcai játszótér	145
Gizella tér	147
Gyenes tér.....	150
Hankovszky liget és Hermann Ottó tér	153
Homokbánya bringapark	157
Katonatelepi sportpálya.....	160
Kiskert tér.....	163
Melinda park	166
Méntelek főtér	169
Nádasdy park.....	172
Petőfi park	175
Petrovics utcai közpark	178
Széchenyi sétány	181
Újvidék tér.....	184
Kodály Zoltán tér – Vasútkert.....	187
Zöldike utcai és Citromfű utcai közkertek	190

I. Utcakataszter



A felmért utak, utcák elhelyezkedése Kecskeméten
(Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)



A vizsgált utak, utcák elhelyezkedése a belvárosra fókuszálva
(Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

Almavirág utca




1. ábra: Almavirág utca elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Méntelek belterület
HRSZ	10682
MÉRET	387 m hosszú, 15 m széles
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	Méntelek belterületének Kecskeméti útra párhuzamos utcája, kertes családi házakkal
KIALAKULÁSA	1961 után



2. ábra: Almavirág utca légifelvételen 1961 (forrás: www.fentrol.hu)



3. ábra: Almavirág utca keresztmetszete

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	KERESZTMETSZET
JÁRDA	változó, maximum 1 m széles
PARKOLÓ	nincs, házak előtt parkolnak az út-járda között, „zöldsávban”
ÚTTEST	két forgalmi sáv, de nincs felfestve, 50 km/h megengedett sebességgel
KERÉKPÁRÚT	nincs külön kerékpárút
ZÖLDSÁV	járda-úttest között kikopott gyeppel, néhol egy-egy fa, örökzöldek jellemzőek
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS	zöldárok, vízáteresztő burkolat
JELLEMZŐ BURKOLAT	murvás út, aszfaltos járda
SZIKKASZTÓ FELÜLETEK ARÁNYA	60%



4. ábra: Almavirág utca jellegzetes zöldfelületi elemei

	ZÖLDFELÜLET
SZINTEZETTSÉG	járda-út közötti zöldsávban gyepszint, néhol cserje- vagy lombkoronaszint előfordul
JELLEMZŐ FAJAJOK	vegyes (26 db fa, kataszter alapján)
FÁK KORA	változatos
FASOR JELLEMZŐI	nincs
CSERJESZINT	ritka, néhol egy-egy sövény a ház előtt
GYEPSZINT	kikopott gyepfelületek
FENNTARTÁS	mindenki a saját háza előtti területet ülteti, gondozza
ÖNTÖZÉS	

	ÉRTÉKELÉS
ÁLLAPOT	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
MEGBECSÜLT SÉGB	
VÉDETTSÉG	
BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG (1-5)	2 - kevés faj, főleg füves területek
HÁLÓZATI SZEREPE (1-5)	2 (kapcsolat alapján 5 fokú skálán)

Arany János utca




1. ábra: Arany János utca elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Városközpont
HRSZ	4021
MÉRET	150 m hosszú, 16 m széles
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	Kiskörúton belüli utca, itt fekszik a Katona József Könyvtár, a Magyar Államkincstár épülete, Mátyás Király Gyógyszertár, hotelek és lakóépületek, a lakóépületek utcafrontján üzletek, szolgáltatások
KIALAKULÁSA	1966 előtt



2. ábra: Arany János utca Görögtemplom utcai torkolata 1966 (forrás: Fortepan/Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ), légifelvételen 1988 (forrás: www.fentrol.hu)



3. ábra: Arany János utca keresztmetszete

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	KERESZTMETSZET
JÁRDA	mindkét oldalon kb. 1,50 m széles
PARKOLÓ	a menetirány jobb oldalán útszéli, párhuzamos parkolóhelyek
ÚTTEST	egyirányú forgalom, egy forgalmi sávban, 40 km/h megengedett sebességgel
KERÉKPÁRÚT	nincs külön kerékpárút
ZÖLDSÁV	nincs
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS	zárt csatornába vezetett
JELLEMZŐ BURKOLAT	keramitkő, térkő
SZIKASZTÓ FELÜLETEK ARÁNYA	nincs zöldsáv



4. ábra: Arany János utca jelen állapota (jellegzetes zöldfelületi elemei)

	ZÖLDFELÜLET
SZINTEZETTSÉG	-
JELLEMZŐ FAJAJOK	-
FÁK KORA	-
FASOR JELLEMZŐI	-
CSERJESZINT	-
GYEPSZINT	-
FENNTARTÁS	-
ÖNTÖZÉS	-

	ÉRTÉKELÉS
ÁLLAPOT	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
MEGBECSÜLT SÉG	
VÉDETTSÉG	
BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG (1-5)	nincs növényzet
HÁLÓZATI SZEREPE (1-5)	1 (kapcsolat alapján 5 fokú skálán)

Beregszászi utca




1. ábra: Beregszászi utca elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Rendőrfalu
HRSZ	8985
MÉRET	383 m hosszú, 12 m széles
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft./lakosság
SZEREPE, FUNKCIÓJA	Kertes családi házak jellemzőek
KIALAKULÁSA	1988 előtt



2. ábra: Beregszászi utca légifelvételén 1988 (forrás: www.fentrol.hu)



3. ábra: Beregszászi utca keresztmetszete

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	KERESZTMETSZET
JÁRDA	egyes szakaszokon nincs, változó méret (maximum 90 cm szélességig)
PARKOLÓ	házak előtt a kapubeállóban, utcán, nem kiépített parkoló
ÚTTEST	nincsenek útburkolati jelek felfestve, két forgalmi sáv közlekedés
KERÉKPÁRÚT	nincs
ZÖLDSÁV	út-járda között
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS	zárt csatornába vezetett
JELLEMZŐ BURKOLAT	aszfalt
SZIKASZTÓ FELÜLETEK ARÁNYA	kb. 40% szikkasztó felület



4. ábra: Beregszászi utca jellegzetes zöldfelületi elemei

	ZÖLDFELÜLET
SZINTEZETTSÉG	az út és a járda közötti zöldsávban általában gyepszint mindenhol és lombkorona- vagy cserjeszint előfordul
JELLEMZŐ FAFAJOK	vegyes (65 db fa kataszter alapján)
FÁK KORA	vegyes
FASOR JELLEMZŐI	nincs
CSERJESZINT	vegyes
GYEPSZINT	vegyes
FENNTARTÁS	mindenki a saját háza előtti területet gondozza, ülteti, tartja fenn
ÖNTÖZÉS	lakosság

	ÉRTÉKELÉS
ÁLLAPOT	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
MEGBECSÜLT SÉG	
VÉDETTSÉG	
BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG (1-5)	3 - vegyes fajtájú lombkoronaszint, hiányosabb cserje- és gyepszint
HÁLÓZATI SZEREPE (1-5)	1 (kapcsolat alapján 5 fokú skálán)

Borsányi József utca




1. ábra: Borsányi József utca elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Hetényegyháza
HRSZ	20337
MÉRET	276 m hosszú, 15 m széles
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	A városrész főutcájára merőleges utca, kertés családi házakkal
KIALAKULÁSA	1975 után



2. ábra: Borsányi József utca légifelvételen 1975 (forrás: www.fentrol.hu)



3. ábra: Borsányi József utca keresztmetszete

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	KERESZTMETSZET
JÁRDA	mindkét oldalon maximum 1 m széles
PARKOLÓ	a házakhoz tartoznak autóbejárók
ÚTTEST	egy forgalmi sávnnyi széles, kétirányú forgalom megengedett
KERÉKPÁRÚT	nincs
ZÖLDSÁV	út-járda között
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS	zárt csatornába vezetett, zöld árkok
JELLEMZŐ BURKOLAT	aszfalt
SZIKASZTÓ FELÜLETEK ARÁNYA	20%




4. ábra: Borsányi József utca jellegzetes zöldfelületi elemei

	ZÖLDFELÜLET
SZINTEZETTSÉG	a járda és úttest közötti zöldsávban általában gyepszint és lombkorona- vagy cserjeszint, mindenki a saját háza előtti részt ülteti be
JELLEMZŐ FAFAJOK	vegyes (45 db fa, kataszter alapján)
FÁK KORA	változó
FASOR JELLEMZŐI	nincs
CSERJESZINT	vegyes
GYEPSZINT	vegyes
FENNTARTÁS	mindenki a saját háza előtti területet ülteti be, gondozza
ÖNTÖZÉS	

	ÉRTÉKELÉS
ÁLLAPOT	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
MEGBECSÜLT SÉG	
VÉDETTSÉG	
BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG (1-5)	2 - kevés egyed
HÁLÓZATI SZEREPE (1-5)	2 (kapcsolat alapján 5 fokú skálán)

Csányi János körút




1. ábra: Csányi János körút elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Rákócziváros, Városközpont
HRSZ	1142
MÉRET	204 m hosszú, 16 m széles
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	Kiskörút része - közlekedés, Cifrapalota, lakóépületek, könyvtár és földszinti üzlethelyiségek
KIALAKULÁSA	1988 előtt



2. ábra: Csányi János körút légifelvételen 1988 (forrás: www.fentrol.hu)



3. ábra: Csányi János körút keresztmetszete

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	KERESZTMETSZET
JÁRDA	mindkét oldalon változó szélességben
PARKOLÓ	a haladási irány bal oldalán 4-5 párhuzamos parkolóhely, majd a jobb oldalon ferde parkolóhelyek 60°
ÚTTEST	először kettő, majd három egyirányú forgalmi sáv, 30 km/h megengedett sebességgel
KERÉKPÁRÚT	nincs külön kerékpárút
ZÖLDSÁV	a posta előtti szakaszon, az út és járda között
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS	zárt csatornába vezetett
JELLEMZŐ BURKOLAT	aszfalt, térkő
SZIKASZTÓ FELÜLETEK ARÁNYA	kb. 20%




4. ábra: Csányi János körút jellegzetes zöldfelületi elemei

	ZÖLDFELÜLET
SZINTEZETTSÉG	van terület, ahol gyepszint, cserjeszint és lombkoronaszint is jelen van (Szabadság tér mentén, Posta előtt), az út túloldalán csak lombkoronaszint
JELLEMZŐ FAJAJOK	főként nyugati ostorfa (<i>Celtis occidentalis</i>) (összesen: 6 db fa, kataszter alapján)
FÁK KORA	egykorú fasor
FASOR JELLEMZŐI	egészséges, jó állapot
CSERJESZINT	cserjecsoportok, szoliter cserjék
GYEPSZINT	egybefüggő, városi gyeppel
FENNTARTÁS	metszés, faápolás
ÖNTÖZÉS	

	ÉRTÉKELÉS
ÁLLAPOT	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
MEGBECSÜLT SÉG	
VÉDETTSÉG	
BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG (1-5)	1 - kevés egyed, jellemzően azonos fajok, nem diverz állomány
HÁLÓZATI SZEREPE (1-5)	2 (kapcsolat alapján 5 fokú skálán)

Dobó István körút



1. ábra: Dobó István körút elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Városközpont
HRSZ	17/55
MÉRET	248 m hosszú, 25 m széles
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	Kiskörút része, áruház, üzletek és lakóépületek övezik főként
KIALAKULÁSA	1988 után



2. ábra, Dobó István körút légifelvételen 1988 (forrás: www.fentrol.hu)



3. ábra: Dobó István körút keresztmetszete

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	KERESZTMETSZET
JÁRDA	mindkét oldalon változó, de maximum 3 m széles padok és szeméttárolók vannak a járda mentén
PARKOLÓ	út mentén ferde, vagy merőleges parkolóhelyek
ÚTTEST	kétszer két forgalmi sáv, 30 km/h megengedett sebességgel
KERÉKPÁRÚT	nincs külön kerékpárút
ZÖLDSÁV	utak között gyepsziget, járdánál fasor, cserje csoportos és évelő kiültetések
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS	zárt csatornába vezetett
JELLEMZŐ BURKOLAT	aszfaltos út, térköves járda
SZIKKASZTÓ FELÜLETEK ARÁNYA	30%



4. ábra: Dobó István körút jellegzetes zöldfelületi elemei

	ZÖLDFELÜLET
SZINTEZETTSÉG	Van terület, ahol gyepszint, cserjeszint és lombkoronaszint is jelen van, de a cserjeszint a legjellemzőbb és legsűrűbb az út mentén. A páros oldalon változatos az utcakép, a járda mellett van, hogy egy nagy parkoló mellett sétálunk, ahol növényzet nincs, majd egy nagyobb zöldfelület gazdag lombkoronaszinttel, ezután pedig egy sűrűn cserjés meredek domboldal mentén vezet a járda. A páratlan oldalon jellemzően az autópályát, valamint az útszéli parkolókat és a járda között főként cserjékkel beültetett növénysszigetek vannak, gazdag cserjeszinttel, helyenként évelőkkel és talajtakarókkal, de lombkoronaszint is jelen van.
Jellemző fajok	nyugati osterfa (<i>Celtis occidentalis</i>), csörgőfa (<i>Koeleruteria paniculata</i>) (14 db fa, kataszter alapján) A páros oldalon a járda mellett nagyobb zöldfelület, kis park található, kőrisfélék (<i>Fraxinus spp.</i>), osterfa (<i>Celtis occidentalis</i>), szilfélék (<i>Ulmus spp.</i>), fenyőfélék (<i>Pinus spp.</i>, <i>Abies spp.</i>), akácok (<i>Robinia spp.</i>), platán (<i>Platanus spp.</i>) A páratlan oldalon főként nyugati osterfa (<i>Celtis occidentalis</i>) jellemző

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

FÁK KORA	Változó, de új telepítések, fiatal csemeték nincsenek
FASOR JELLEMZŐI	csörgőfa (<i>Koelreuteria paniculata</i>) és nyugati osterfa (<i>Celtis occidentalis</i>) fasorok jellemzőek, jó állapotban
CSERJESZINT	gazdag cserjeszint, változatos fajokkal mahónia (<i>Mahonia aquifolium</i>), kecskerágók (<i>Euonymus spp.</i>), tiszafa (<i>Taxus spp.</i>), hóbogyók (<i>Symphoricarpos spp.</i>) loncfélék (<i>Lonicera spp.</i>), gyöngyvesszők (<i>Spiraea spp.</i>), rózsák (<i>Rosa spp.</i>), boróka fajok (<i>Juniperus spp.</i>) jellemzőek
GYEPSZINT	főként gyeper, néhol talajtakaró cserjék, illetve egy nagyobb évelőágyás van jelen: írisz (<i>Iris spp.</i>), őszirózsa (<i>Aster spp.</i>), díszfüvek
FENNTARTÁS	locsolás, faápolás, metszés, kaszálás
ÖNTÖZÉS	

	ÉRTÉKELÉS
ÁLLAPOT	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
MEGBECSÜLT SÉG	
VÉDETTSÉG	
BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG (1-5)	4 - gazdag és diverz cserjeszint, évelők is megjelennek, lombkoronaszint kevés fajtából áll
HÁLÓZATI SZEREPE (1-5)	2 (kapcsolat alapján 5 fokú skálán)

Erzsébet körút




1. ábra: Erzsébet körút elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Erzsébetváros, Mezeiváros
HRSZ	1853/1, 2, 3
MÉRET	583 m hosszú, 32-38 m széles
TULAJDONOS	Magyar Állam
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft. (zöldfelület fenntartás), Magyar Közút Nonprofit Zrt. (úttest fenntartás)
SZEREPE, FUNKCIÓJA	A nagykörút része, jellemzően kertés családi házak
KIALAKULÁSA	1976 előtt



2. ábra: Erzsébet körút légifelvételen 1976 (forrás: www.fentrol.hu)



3. ábra: Erzsébet körút keresztmetszete

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	KERESZTMETSZET
JÁRDA	mindkét oldalon kb. 60 cm széles
PARKOLÓ	nincs, autóbejáróban
ÚTTEST	kétszer két forgalmi sáv, 50 km/h megengedett sebességgel + 1 külön kétirányú forgalmi sáv az egyik oldalon az épületek előtt
KERÉKPÁRÚT	nincs külön kerékpárút
ZÖLDSÁV	van
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS	zárt csatornába vezetett, gyepes nyílt árkok
JELLEMZŐ BURKOLAT	aszfalt
SZIKASZTÓ FELÜLETEK ARÁNYA	kb. 35%




4. ábra: Erzsébet körút jellegzetes zöldfelületi elemei

	ZÖLDFELÜLET
SZINTEZETTSÉG	általában gyepszint és lombkoronaszint jelenik meg, de cserjeszint is előfordul fásítást helyettesítő elemek is találhatóak (közművek miatt itt nem lehetett fásítani): trombitacserjével (<i>Campsis radicans</i>) befuttatott oszlopok
JELLEMZŐ FAJAJOK	főként kőris fajok (<i>Fraxinus spp.</i>) az út menti fasorban, házak előtt változatos (153 db fa, kataszter alapján)
FÁK KORA	fasor egykorú, házak előtt változatos
FASOR JELLEMZŐI	egykorú, egészséges kőrisek
CSERJESZINT	kevésbé jellemző, vegyes fajok
GYEPSZINT	szinte mindenhol, egybefüggő, városi gyep
FENNTARTÁS	kaszálás, faápolás
ÖNTÖZÉS	

	ÉRTÉKELÉS
ÁLLAPOT	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
MEGBECSÜLT SÉG	
VÉDETTSÉG	
BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG (1-5)	3 - sok egyed, közepesen diverz állomány, sok az azonos faj
HÁLÓZATI SZEREPE (1-5)	3 (kapcsolat alapján 5 fokú skálán)

Fűzfa utca




1. ábra: Fűzfa utca elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Rákóczi város
HRSZ	986
MÉRET	225 m hosszú, 11 m széles
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	főként családi házak, lakófunkció
KIALAKULÁSA	1966 előtt



2. ábra: Fűzfa utca légifelvételén 1966 (forrás: www.fentrol.hu)



3. ábra: Fűzfa utca keresztmetszete

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	KERESZTMETSZET
JÁRDA	helyenként hiányzik, maximum 1 m szélesség
PARKOLÓ	az út szélén
ÚTTEST	kétirányú forgalom, útburkolati jelek nincsenek felfestve, 30 km/h megengedett sebességgel
KERÉKPÁRÚT	nincs külön kerékpárút
ZÖLDSÁV	nincs
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS	zárt csatornába vezetett
JELLEMZŐ BURKOLAT	aszfalt
SZIKASZTÓ FELÜLETEK ARÁNYA	5%



4. ábra: Füzfűtő utca jellegzetes zöldfelületi elemei, jelenlegi állapota

	ZÖLDFELÜLET
SZINTEZETTSÉG	nincs
JELLEMZŐ FAFAJOK	legjellemzőbb a japán akác (<i>Styphnolobium japonicum</i>), de vegyes (16 db fa, kataszter alapján)
FÁK KORA	
FASOR JELLEMZŐI	nincs
CSERJESZINT	1-2 egyed
GYEPSZINT	néhol előfordul
FENNTARTÁS	
ÖNTÖZÉS	

	ÉRTÉKELÉS
ÁLLAPOT	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
MEGBECSÜLT SÉG	
VÉDETTSÉG	
BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG (1-5)	2 - kevés egyed, nem változatos állomány
HÁLÓZATI SZEREPE (1-5)	1,5 (kapcsolat alapján 5 fokú skálán)

Hétvezér utca




1. ábra: Hétvezér utca elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Máriaváros
HRSZ	2724
MÉRET	720 m hosszú, 15 m széles
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	Sok merőleges kis utca nyílik belőle, családi házas beépítés
KIALAKULÁSA	1988 előtt



2. ábra: Hétvezér utca légifelvételen 1988 (forrás: www.fentrol.hu)



3. ábra: Hétvezér utca keresztmetszete

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	KERESZTMETSZET
JÁRDA	helyenként hiányzik, maximum 60 cm széles
PARKOLÓ	nincs, házak előtt, út szélén parkolnak
ÚTTEST	útburkolati jelek nincsenek felfestve (terelő vonal), kétirányú közlekedés, 50 km/h megengedett sebességgel
KERÉKPÁRÚT	kerékpáros nyom van felfestve
ZÖLDSÁV	járda-út között
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS	zárt csatornába vezetett, zöld árkok
JELLEMZŐ BURKOLAT	aszfalt, néhol térkő (járda)
SZIKASZTÓ FELÜLETEK ARÁNYA	35%




4. ábra: Hétvezér utca jellegzetes zöldfelületi elemei, jelenlegi állapota

	ZÖLDFELÜLET
SZINTEZETTSÉG	változatos, a járda és úttest közötti általában gyepszint és lombkoronaszint jelenik meg, de cserjeszint is előfordul
JELLEMZŐ FAJAJOK	változatos (116 db fa, fakataszter alapján)
FÁK KORA	változó
FASOR JELLEMZŐI	nincs fasor
CSERJESZINT	változatos
GYEPSZINT	egybefüggő, városi gyepek
FENNTARTÁS	mindenki a saját háza előtti területet gondozza, ülteti, tartja fenn
ÖNTÖZÉS	

	ÉRTÉKELÉS
ÁLLAPOT	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
MEGBECSÜLT SÉG	
VÉDETTSÉG	
BIOLÓGIAI SOKFÉLETSÉG (1-5)	3 - sok egyed, viszonylag változatos fajokkal, de főként csak a lombkoronaszint domináns
HÁLÓZATI SZEREPE (1-5)	2 (kapcsolat alapján 5 fokú skálán)

Homok utca




1. ábra: Homok utca elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Alsószéktő
HRSZ	10161
MÉRET	355 m hosszú, 17 m széles
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	Jellemzően kertes családi házak
KIALAKULÁSA	1976 előtt



2. ábra: Homok utca légifelvételen 1976 (forrás: www.fentrol.hu)



3. ábra: Homok utca keresztmetszete

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	KERESZTMETSZET
JÁRDA	az út mindkét oldalán általában 60 cm széles, de van, ahol nincs
PARKOLÓ	házak előtt a kapubeállóban, utcán, nem kiépített parkoló
ÚTTEST	útburkolati jelek nincsenek felfestve, kétirányú közlekedés megengedett
KERÉKPÁRÚT	nincs
ZÖLDSÁV	út-járda között
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS	zárt csatornába vezetett
JELLEMZŐ BURKOLAT	aszfalt
SZIKASZTÓ FELÜLETEK ARÁNYA	50%




4. ábra: Homok utca jellegzetes zöldfelületi elemei

	ZÖLDFELÜLET
SZINTEZETTSÉG	az út és a járda közötti zöldsávban általában gyepszint mindenhol és lombkorona- vagy cserjeszint előfordulhat
JELLEMZŐ FAFAJOK	változatos, főként lombhullatók (94 db fa, fakataszter alapján)
FÁK KORA	változó
FASOR JELLEMZŐI	nincs fasor
CSERJESZINT	vegyes
GYEPSZINT	általában egybefüggő, városi gyep
FENNTARTÁS	mindenki a saját háza előtti területet gondozza, ülteti, tartja fenn
ÖNTÖZÉS	

	ÉRTÉKELÉS
ÁLLAPOT	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
MEGBECSÜLT SÉG	
VÉDETTSÉG	
BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG (1-5)	4 - sok egyed, hiányos gyepszint
HÁLÓZATI SZEREPE (1-5)	2 (kapcsolat alapján 5 fokú skálán)

Hornyik János körút




1. ábra: Hornyik János krt. elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Városközpont, Homokidomb
HRSZ	3904
MÉRET	101 m hosszú, 20 m széles
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	Kiskörút része, lakóépületek, szolgáltatások
KIALAKULÁSA	1988 előtt



2. ábra: Hornyik János körút légifelvételen 1988 (forrás: www.fentrol.hu)



3. ábra: Hornyik János körút keresztmetszete

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	KERESZTMETSZET
JÁRDA	az egyik oldalon, kb. 1,5 m szélességben
PARKOLÓ	a haladási irány jobb oldalán parkolósáv, ferde parkolóhelyekkel (45°)
ÚTTEST	három egyirányú forgalmi sáv, 40 km/h megengedett sebességgel
KERÉKPÁRÚT	nincs külön kerékpárút
ZÖLDSÁV	nincs
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS	zárt csatornába vezetett
JELLEMZŐ BURKOLAT	aszfalt
SZIKASZTÓ FELÜLETEK ARÁNYA	nincs



4. ábra: Hornyk János körút jellegzetes zöldfelületi elemei, jelenlegi állapota

	ZÖLDFELÜLET
SZINTEZETTSÉG	nincs
JELLEMZŐ FAFAJOK	nincs
FÁK KORA	
FASOR JELLEMZŐI	nincs fasor
CSERJESZINT	egy kis díszes kiültetés, Buxus (<i>Buxus spp.</i>) és egynyári sziget
GYEPSZINT	gyepsziget a járda mentén
FENNTARTÁS	
ÖNTÖZÉS	

	ÉRTÉKELÉS
ÁLLAPOT	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
MEGBECSÜLT SÉG	
VÉDETTSÉG	
BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG (1-5)	nincs zöldfelület
HÁLÓZATI SZEREPE (1-5)	1 (kapcsolat alapján 5 fokú skálán)

Jókai Mór utca




1. ábra: Jókai utca elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Széchenyiváros
HRSZ	4083/2
MÉRET	597 m hosszú, 16 m széles
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	Nagykörutat köti össze a Piaristák terével
KIALAKULÁSA	1976 előtt



2. ábra: Jókai utca légifelvételén 1976 (forrás: www.fentrol.hu)



3. ábra: Jókai utca keresztmetszete

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	KERESZTMETSZET
JÁRDA	mindkét oldalon maximum 1,5 m széles
PARKOLÓ	az út két oldalán, párhuzamos parkolóhelyek
ÚTTEST	kétszer egy forgalmi sáv, 50 km/h megengedett sebességgel
KERÉKPÁRÚT	nincs külön kerékpárút
ZÖLDSÁV	nincs, néhány szakaszon fasor az út egyik oldalán
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS	zárt csatornába vezetett
JELLEMZŐ BURKOLAT	aszfalt
SZIKASZTÓ FELÜLETEK ARÁNYA	5%



4. ábra: Jókai utca jellegzetes zöldfelületi elemei, jelenlegi állapota

	ZÖLDFELÜLET
SZINTEZETTSÉG	nincs
JELLEMZŐ FAFAJOK	platán (<i>Platanus acerifolia</i>) fasor (33 db fa, fakataszter alapján)
FÁK KORA	egykorú
FASOR JELLEMZŐI	platán, sok helyen gyökere feltöri az utat, törzse körül szinte egyből körbe van aszfaltozva
CSERJESZINT	nincs
GYEPSZINT	nincs
FENNTARTÁS	
ÖNTÖZÉS	

	ÉRTÉKELÉS
ÁLLAPOT	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
MEGBECSÜLT SÉGBECSÜLT VÉDETTSÉG	
BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG (1-5)	2 - kevés egyed, nem változatos állomány
HÁLÓZATI SZEREPE (1-5)	1,5 (kapcsolat alapján 5 fokú skálán)

Katona József utca



1. ábra: Katona József utca elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Erzsébetváros
HRSZ	518
MÉRET	369 m hosszú, 11 m széles
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	főleg lakófunkció
KIALAKULÁSA	1966 előtt



2. ábra: Katona József utca légifelvételen 1966 (forrás: www.fentrol.hu)



3. ábra: Katona József utca keresztmetszete

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	KERESZTMETSZET
JÁRDA	mindkét oldalon kb. 1,2 m széles
PARKOLÓ	úttest egyik oldalán, párhuzamos parkolás
ÚTTEST	útburkolati jelek nincsenek felfestve, egy szakaszon kétirányú, majd egyirányú forgalom
KERÉKPÁRÚT	nincs külön kerékpárút
ZÖLDSÁV	fasor
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS	zárt csatornába vezetett
JELLEMZŐ BURKOLAT	aszfalt, néhol térkő
SZIKASZTÓ FELÜLETEK ARÁNYA	10%



4. ábra: Katona József utca jellegzetes zöldfelületi elemei

	ZÖLDFELÜLET
SZINTEZETTSÉG	nincs
JELLEMZŐ FAFAJOK	nyugati osterfa (<i>Celtis occidentalis</i>) fasor (64 db fa, kataszter alapján)
FÁK KORA	egykorú
FASOR JELLEMZŐI	
CSERJESZINT	nincs
GYEPSZINT	nincs
FENNTARTÁS	faápolás
ÖNTÖZÉS	


	ÉRTÉKEK
ÁLLAPOT	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
MEGBECSÜLTSG	
VÉDETTSÉG	
BIOLÓGIAI SOKFÉLESG (1-5)	2 - sok egyed, de nem változatos állomány
HÁLÓZATI SZEREPE (1-5)	1 (kapcsolat alapján 5 fokú skálán)

Koháry István körút (nem a Szabadság tér felől)




1. ábra: Koháry István körút elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Bethlenváros, Városházakörnyék
HRSZ	4036
MÉRET	110 m hosszú, 18 m széles
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	A történelmi városházakörnyék része
KIALAKULÁSA	



2. ábra: Koháry István körút, háttérben a Tudomány és Technika Háza, korábban zsinagóga, 1976 (forrás: <https://fortepan.hu/hu/photos/?q=koh%C3%A1ry> ,Fortepan/Szathmáry Géza dr.) és légifelvétel 1988 (forrás: www.fentrol.hu)



3. ábra: Koháry István körút keresztmetszete

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	KERESZTMETSZET
JÁRDA	mindkét oldalon kb. 1,2 m széles
PARKOLÓ	menetirány szerinti bal oldalon ferde parkolóhelyek (60°) út mentén, jobb oldalon áruházhoz parkoló nagyobb területen
ÚTTEST	egyirányú forgalom két forgalmi sávban, 30 km/h megengedett sebességgel
KERÉKPÁRÚT	nincs külön kerékpársáv
ZÖLDSÁV	nincs
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS	zárt csatornába vezetett
JELLEMZŐ BURKOLAT	aszfalt, térkő
SZIKASZTÓ FELÜLETEK ARÁNYA	0%




4. ábra: Kőhary István körút jellegzetes zöldfelületi elemei, jelenlegi állapota

	ZÖLDFELÜLET
SZINTEZETTSÉG	nincs
JELLEMZŐ FAFAJOK	nincs
FÁK KORA	
FASOR JELLEMZŐI	különálló áruház parkoló mellett van csak fasor
CSERJESZINT	nincs
GYEPSZINT	nincs
FENNTARTÁS	
ÖNTÖZÉS	

	ÉRTÉKELÉS
ÁLLAPOT	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
MEGBECSÜLT SÉG	
VÉDETTSÉG	
BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG (1-5)	nincs zöldfelület
HÁLÓZATI SZEREPE (1-5)	1,5 (kapcsolat alapján 5 fokú skálán)

Kós Károly utca




1. ábra: Kós Károly utca elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Széchenyiváros
HRSZ	10577/48
MÉRET	240 m hosszú, 16 m széles
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	
KIALAKULÁSA	1988 előtt



2. ábra: Kós Károly utca légifelvételen 1988 (forrás: www.fentrol.hu)



3. ábra: Kós Károly utca keresztmetszete

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	KERESZTMETSZET
JÁRDA	mindkét oldalon kb. 1,2 m széles, térkő vagy aszfalt
PARKOLÓ	házak előtt a kapubeállóban, utcán, nem kiépített parkoló
ÚTTEST	útburkolati jelek felfestve, kétirányú közlekedés megengedett
KERÉKPÁRÚT	nincs
ZÖLDSÁV	járda-épület között
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS	zárt csatornába vezetett
JELLEMZŐ BURKOLAT	aszfaltos autóút, térkő vagy aszfalt járda
SZIKKASZTÓ FELÜLETEK ARÁNYA	25%



4. ábra: Kós Károly utca jellegzetes zöldfelületi elemei

	ZÖLDFELÜLET
SZINTEZETTSÉG	a járda és az épületek közötti zöldsávban, általában gyepszint mindenhol és lombkorona- vagy cserjeszint előfordulhat, valahol zárt előkertként jelenik meg, valahol nyitottként
JELLEMZŐ FAFAJOK	vegyes (39 db fa, kataszter alapján)
FÁK KORA	változó
FASOR JELLEMZŐI	nincs
CSERJESZINT	vegyes
GYEPSZINT	vegyes
FENNTARTÁS	mindenki a saját háza előtti területet gondozza, ülteti, tartja fenn
ÖNTÖZÉS	

	ÉRTÉKELÉS
ÁLLAPOT	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
MEGBECSÜLT SÉG	
VÉDETTSÉG	
BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG (1-5)	3 - kevés egyed, de változatos fajok
HÁLÓZATI SZEREPE (1-5)	2 (kapcsolat alapján 5 fokú skálán)

Luther köz




1. ábra: Luther köz elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Városközpont
HRSZ	4026
MÉRET	68 m hosszú, 8 m széles
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	Az utca egyik fele autós, gyalogos és kerékpáros közlekedést szolgál ki, másik fele sétálóutcaként funkcionál
KIALAKULÁSA	



2. ábra: Luther köz légifelvételen 1988 (forrás: www.fentrol.hu)



3. ábra: Luther köz keresztmetszete

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	KERESZTMETSZET
JÁRDA	mindkét oldalon 1,2 m széles
PARKOLÓ	nincs
ÚTTEST	egy szakaszon egyirányú forgalom, egy forgalmi sávban, a megengedett sebesség nincs külön táblával szabályozva, majd lezárt útszakasz, behajtás engedéllyel, különben csak gyalogos forgalom
KERÉKPÁRÚT	nincs külön kerékpárút
ZÖLDSÁV	nincs
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS	zárt csatornába vezetett
JELLEMZŐ BURKOLAT	aszfalt
SZIKASZTÓ FELÜLETEK ARÁNYA	0%



4. ábra: Luther köz jellegzetes zöldfelületi elemei, jelenlegi állapota

	ZÖLDFELÜLET
SZINTEZETTSÉG	nincs
JELLEMZŐ FAFAJOK	nincs
FÁK KORA	
FASOR JELLEMZŐI	
CSERJESZINT	nincs
GYEPSZINT	nincs
FENNTARTÁS	
ÖNTÖZÉS	

	ÉRTÉKELÉS
ÁLLAPOT	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
MEGBECSÜLT SÉG	
VÉDETTSÉG	
BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG (1-5)	nincs zöldfelület
HÁLÓZATI SZEREPE (1-5)	1 (kapcsolat alapján 5 fokú skálán)

Magvető utca




1. ábra: Magvető utca elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Talfája belterület
HRSZ	10954
MÉRET	440 m hosszú, 15 m széles
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	az 5. sz. főúttal párhuzamos utca, kertes családi házakkal
KIALAKULÁSA	XX. sz.



2. ábra: Magvető utca légifelvételen 1961 (forrás: www.fentrol.hu)



3. ábra: Magvető utca keresztmetszete

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	KERESZTMETSZET
JÁRDA	páratlan oldalon kb. 1 m széles, páros oldalon nem jellemző
PARKOLÓ	házak előtt a zöldsávban, kiépített kocsibeállókban
ÚTTEST	egy forgalmi sávnyi széles, kétirányú forgalom megengedett, 30 km/h megengedett sebességgel
KERÉKPÁRÚT	nincs
ZÖLDSÁV	út-járda között
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS	zárt csatornába vezetett, zöld árkok
JELLEMZŐ BURKOLAT	aszfalt
SZIKKASZTÓ FELÜLETEK ARÁNYA	25%




4. ábra: Magvető utca jellegzetes zöldfelületi elemei

	ZÖLDFELÜLET
SZINTEZETTSÉG	a járda és úttest közötti zöldsávban általában gyepszint és lombkorona- vagy cserjeszint, mindenki a saját háza előtti részt ülteti be
JELLEMZŐ FAJAJOK	vegyes (54 db fa, kataszter alapján)
FÁK KORA	változatos
FASOR JELLEMZŐI	nincs
CSERJESZINT	vegyes
GYEPSZINT	vegyes
FENNTARTÁS	mindenki a saját telke előtti területet ülteti be, gondozza
ÖNTÖZÉS	

	ÉRTÉKELÉS
ÁLLAPOT	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
MEGBECSÜLT SÉG	
VÉDETTSÉG	
BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG (1-5)	2 - fajszám alapján
HÁLÓZATI SZEREPE (1-5)	2 (kapcsolat alapján 5 fokú skálán)

Mezei utca (Északi része)




1. ábra: Mezei utca (É) elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Kossuthváros, Erzsébetváros, Városházponton
HRSZ	462
MÉRET	538 m hosszú, 23 m széles
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	Városházponton és Nagykörút közti összeköttetés, legfőképp családi ház beépítés
KIALAKULÁSA	



2. ábra: Mezei utca (É) légifelvételen 1976 (forrás: www.fentrol.hu)



3. ábra: Mezei utca (É) keresztmetszete

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	KERESZTMETSZET
JÁRDA	mindkét oldalon kb. 1,5 m széles
PARKOLÓ	út mindkét felén, párhuzamos parkolóhelyek
ÚTTEST	egy-egy forgalmi sávban kétirányú forgalom, 50 km/h megengedett sebességgel
KERÉKPÁRÚT	nincs külön kerékpárút
ZÖLDSÁV	járda és a parkolósáv között
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS	zárt csatornába vezetett
JELLEMZŐ BURKOLAT	aszfalt, nagykockakő
SZIKASZTÓ FELÜLETEK ARÁNYA	30%




4. ábra: Mezei utca (É) jellegzetes zöldfelületi elemei, jelenlegi állapota

	ZÖLDFELÜLET
SZINTEZETTSÉG	főként gye- és lombkoronaszint
JELLEMZŐ FAJAJOK	főként mezei juhar (<i>Acer campestre</i>), nyugati osterfa (<i>Celtis occidentalis</i>), fehérakác (<i>Robinia pseudoacacia</i>) (125 db fa, fakataszter alapján)
FÁK KORA	nagyjából egykorú
FASOR JELLEMZŐI	egészséges, nem teljesen homogén
CSERJESZINT	néhol sövény járda mentén
GYEPSZINT	egybefüggő, néhol kikopva
FENNTARTÁS	
ÖNTÖZÉS	

	ÉRTÉKELÉS
ÁLLAPOT	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
MEGBECSÜLT SÉG	
VÉDETTSÉG	
BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG (1-5)	3 - viszonylag sok egyed a lombkoronaszintben, de cserje- és gyepszint nem diverz
HÁLÓZATI SZEREPE (1-5)	3,5 (kapcsolat alapján 5 fokú skálán)

Muskotály utca




1. ábra: Muskotály utca elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Petőfiváros
HRSZ	12010
MÉRET	302 m hosszú, 17 m széles
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	lakó, kertés családi házak
KIALAKULÁSA	1976-1988 tehető (1976-os ortofotón még nincs beépítve a terület)



2. ábra: Muskotály utca légifelvételen 1988 (forrás: www.fentrol.hu)



3. ábra: Muskotály utca keresztmetszete

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	KERESZTMETSZET
JÁRDA	egyes szakaszokon hiányzik, változó szélesség
PARKOLÓ	házak előtt a zöldsávban, nem kiépített parkoló
ÚTTEST	útburkolati jelek nincsenek felfestve, kétirányú közlekedés megengedett
KERÉKPÁRÚT	nincs
ZÖLDSÁV	út-járda között
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS	zárt csatornába vezetett, zöld árkok
JELLEMZŐ BURKOLAT	aszfalt
SZIKASZTÓ FELÜLETEK ARÁNYA	kb. 60%



4. ábra: Muskotály utca jellegzetes zöldfelületi elemei

	ZÖLDFELÜLET
SZINTEZETTSÉG	a járda és úttest közötti zöldsávban általában gyepszint mindenhol és lombkorona- vagy cserjeszint előfordulhat
JELLEMZŐ FAJAJOK	vegyes (43 db fa, fakataszter alapján)
FÁK KORA	
FASOR JELLEMZŐI	nincs
CSERJESZINT	vegyes
GYEPSZINT	vegyes
FENNTARTÁS	mindenki a saját háza előtti területet gondozza, ülteti, tartja fenn
ÖNTÖZÉS	

	ÉRTÉKELÉS
ÁLLAPOT	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
MEGBECSÜLT SÉG	
VÉDETTSÉG	
BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG (1-5)	2 - fajszám alapján
HÁLÓZATI SZEREPE (1-5)	2 (kapcsolat alapján 5 fokú skálán)

Nagy Lajos király körút




1. ábra: Nagy Lajos király körút elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Vacsiköz
HRSZ	5189
MÉRET	395 m hosszú, 36 m széles
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	a Nagykörút része, kertes családi és társasházak övezik
KIALAKULÁSA	



2. ábra: Nagy Lajos király körút légifelvételen 1997 (forrás: www.fentrol.hu)



3. ábra: Nagy Lajos király körút keresztmetszete

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	KERESZTMETSZET
JÁRDA	páros oldalon kb. 2 m széles, páratlan oldalon kb. 1 m széles
PARKOLÓ	házak előtt a zöldsávban, kiépített autóbejárókban, előkertekben
ÚTTEST	főként kétszer egy forgalmi sáv jellemző, elágazásnál +1 kanyarodósáv, 30 km/h megengedett sebesség
KERÉKPÁRÚT	nincs
ZÖLDSÁV	út-járda között nagy területen, illetve a házak előtt is gyakori a nyitott előkert
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS	zárt csatornába vezetett, zöld árkok
JELLEMZŐ BURKOLAT	aszfalt
SZIKKASZTÓ FELÜLETEK ARÁNYA	40%



4. ábra: Nagy Lajos király körút jellegzetes zöldfelületi elemei

	ZÖLDFELÜLET
SZINTEZETTSÉG	a járda és úttest közötti zöldsávban általában gyepszint és lombkorona- vagy cserjeszint
JELLEMZŐ FAJFajok	vegyes fajok, sok csörgőfa (<i>Koelreuteria paniculata</i>) (183 db fa, kataszter alapján)
FÁK KORA	változó
FASOR JELLEMZŐI	nem jellemző
CSERJESZINT	vegyes
GYEPSZINT	vegyes
FENNTARTÁS	mindenki a saját telke előtt ülteti be és gondozza a zöldfelületet
ÖNTÖZÉS	

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	ÉRTÉKELÉS
ÁLLAPOT	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
MEGBECSÜLTSG	
VÉDETTSÉG	
BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG (1-5)	4 - sokféle faj, sok növény, lombkoronaszint, cserjeszint és évelők is előfordulnak, de nem mindenhol kellően diverz
HÁLÓZATI SZEREPE (1-5)	2,5 (kapcsolat alapján 5 fokú skálán)

Petőfi Sándor utca




1. ábra: Petőfi Sándor utca elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Városközpont
HRSZ	3197/3
MÉRET	427 m hosszú, 16 m széles, ahol van parkoló ott 26 m széles
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	Kiskörút és Nagykörút közti összeköttetés
KIALAKULÁSA	



2. ábra: Petőfi Sándor utca 9-11. (forrás: Fortepan/Artfókusz) Petőfi utca légifelvételen 1976 (forrás: www.fentrol.hu)



3. ábra: Petőfi Sándor utca keresztmetszete

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	KERESZTMETSZET
JÁRDA	mindkét oldalon változó szélességben
PARKOLÓ	az utca egy szakaszán, az út két oldalán ferde parkolóhelyek
ÚTTEST	kétszer két forgalmi sáv (plusz vannak kanyarodósávok), 50 km/h megengedett sebességgel
KERÉKPÁRÚT	van az úttest Ny-i felén, út és a járda között
ZÖLDSÁV	van, a kerékpárút és a gépjármű forgalmi úttest, illetve a járda és a gépjármű forgalmi úttest között
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS	zárt csatornába vezetett
JELLEMZŐ BURKOLAT	aszfalt, járda térkő
SZIKASZTÓ FELÜLETEK ARÁNYA	20%



4. ábra: Petőfi Sándor utca jellegzetes zöldfelületi elemei

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	ZÖLDFELÜLET
SZINTEZETTSÉG	a járda és úttest közötti zöldsávban, kiemelt növénykazettákban a páratlan oldalon gyepszint és lombkoronaszint jelenik meg, elvéve található cserjék a páros oldalon a 3-as szintezettség jellemző, szép, dús cserjeszinttel a Kőhíd utca és a Mária krt. közötti szakaszon a növénykazetták megszűnnek, a gyepszint hangsúlyosabbá válik
JELLEMZŐ FAFAJOK	Keleti platán, juharfélék, fenyő, komló, gyertyán, kőris, hárs, ostorfa, nyírfa, akácok
FÁK KORA	idősebb fák, néhány új ültetéssel
FASOR JELLEMZŐI	A fasor alapfaja a páratlan oldalon a keleti platán, de többféle fafajjal elegyesen jelenik meg. A páros oldalon pedig elegyesen több faj (hárs, nyír, juhar) jelenik meg.
CSERJESZINT	a páratlan oldalon nagyon hiányos, a páros oldalon szépen vezetett, dús, nyírt sövény jellemző, pár kisebb kazettában évelő-díszfű kiültetés is látható jellemző fajok: tüztövis (<i>Pyracantha spp.</i>), borbolya (<i>Berberis spp.</i>), mirtuszlonc (<i>Lonicera nitida</i>), madárbirs (<i>Cotoneaster spp.</i>), mahónia (<i>Mahonia aquifolium</i>)
GYEPSZINT	sok helyen kikopott, jellemző a nyílt talajfelszín Kőhíd utca és a Mária krt. közötti szakaszon a gyepszint nagyobb részt foglal el, de itt is sok helyen kikopott
FENNTARTÁS	<i>faápolás, metszés, öntözés, kaszálás</i>
ÖNTÖZÉS	

	ÉRTÉKELÉS
ÁLLAPOT	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	<i>a cserjeszint fejlesztése szükséges, javasolt évelők alkalmazása és mulcs használata a csupasz, tömörödött talajfelszín elkerülése érdekében</i>
MEGBECSÜLT SÉG	
VÉDETTSÉG	
BIOLÓGIAI SOKFÉLELÉS (1-5)	4 - <i>meglehetősen diverz növényállomány, az évelők viszont hiányoznak</i>
HÁLÓZATI SZEREPE (1-5)	2,5 <i>(kapcsolat alapján 5 fokú skálán)</i>

Rákóczi út



1. ábra: Rákóczi út elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Városközpont
HRSZ	4102
MÉRET	496 m hosszú, 43 m széles
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	A Főtér és a vasútállomás közötti fásított fő közlekedési tengely „Kecskemét főutcája”
KIALAKULÁSA	1883-ban a városfejlesztés során az éppen kialakuló új főtér és a tervezett pályaudvar épülete közé széles sugárutat vágtak az akkor még falusias városrészben keresztül. Az új tengely mentén nagyvárosias beépítés kezdődött, amely csak a szocreál korszakban fejeződött be.




2. ábra: Rákóczi út 1945 előtti képeslapon (forrás: gallery.hungaricana.hu) és légifelvételen 1966 (forrás: www.fentrol.hu)



3. ábra: Rákóczi út keresztmetszete

	KERESZTMETSZET
JÁRDA	mindkét oldalon és a középsétányon is, fasorral
PARKOLÓ	a járda mellett párhuzamos parkolásra alkalmas parkolósáv
ÚTTEST	kétszer egy-egy irányú forgalmi sáv 30 km/h megengedett sebességgel
KERÉKPÁRÚT	az út páratlan oldalán a középső zöldsáv és az úttest között kétirányú kerékpárút található
ZÖLDSÁV	az utca középső tengelyében zöldsáv, közepén burkolt sétaúttal
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS	zárt csatornába vezetett
JELLEMZŐ BURKOLAT	térkő a járda, a kerékpárút és az autótút is
SZIKASZTÓ FELÜLETEK ARÁNYA	30%



4. ábra: Rákóczi út jellegzetes zöldfelületi eleme (Forrás: Ferenczy Tibor¹)

¹ Ferenczy Tibor: A kecskeméti Rákóczi út felújításának lakossági megítélése in: Gradus Vol5. No 1 (2018) 22-28

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	ZÖLDFELÜLETEK
SZINTEZETTSÉG	az út középső sétányán három szintű növényzet található
JELLEMZŐ FAFAJOK	japánakác (<i>Sophora Japonica</i>) nyugati osterfa (<i>Celtis occidentalis</i>) (266 db fa, kataszter alapján)
FÁK KORA	
FASOR JELLEMZŐI	ép fasor
CSERJESZINT	szoliteretek, cserjecsoportok jellemzőek
GYEPSZINT	évelőkben, talajtakarókban, egynyáriakban gazdag
FENNTARTÁS	öntözés, metszés, faápolás, kaszálás, évelők ültetése
ÖNTÖZÉS	öntözőrendszer van

	ÉRTÉKELÉS
ÁLLAPOT	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
VÉDETTSÉG	a középsétány fasora védettségre javasolt
BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG	4 - gazdag színtezettség, fajok nem túl változatosak
HÁLÓZATI SZEREPE	4 (kapcsolat alapján 5 fokú skálán)

Sirály utca




1. ábra: Sirály utca elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Kadafalva
HRSZ	11622/69
MÉRET	745 m hosszú, 14 m széles
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	lakó, kertesi családi házak
KIALAKULÁSA	1988 után



2. ábra: Sirály utca (mai helye) légifelvételen 1988 (forrás: www.fentrol.hu)



3. ábra: Sirály utca keresztmetszete

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	KERESZTMETSZET
JÁRDA	vegyes: egyes szakaszokon keskeny, más szakaszokon hiányzik
PARKOLÓ	házak előtt a kapubeállóban, utcán, nem kiépített parkoló
ÚTTEST	útburkolati jelek nincsenek felfestve, kétirányú közlekedés megengedett
KERÉKPÁRÚT	nincs
ZÖLDSÁV	út-épület között
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS	nyílt árok
JELLEMZŐ BURKOLAT	aszfalt, néhol a járda térkő
SZIKASZTÓ FELÜLETEK ARÁNYA	45%




4. ábra: Sirály utca jellegzetes zöldfelületi eleme

	ZÖLDFELÜLET
SZINTEZETTSÉG	az út és az épület közötti zöldsávban általában gyepszint mindenhol és lombkorona- vagy cserjeszint előfordul
JELLEMZŐ FAFAJOK	változatos (87 db fa, fakataszter alapján)
FÁK KORA	változó
FASOR JELLEMZŐI	nincs
CSERJESZINT	vegyes
GYEPSZINT	néhol kikopva
FENNTARTÁS	mindenki a saját háza előtti területet gondozza, ülteti, tartja fenn
ÖNTÖZÉS	

	ÉRTÉKELÉS
ÁLLAPOT	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
MEGBECSÜLT SÉG	
VÉDETTSÉG	
BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG (1-5)	3 - fajszám alapján
HÁLÓZATI SZEREPE (1-5)	2 (kapcsolat alapján 5 fokú skálán)

Széchenyi körút




1. ábra: Széchenyi körút elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Széchenyiváros
HRSZ	3459/1
MÉRET	869 m hosszú, 13 m széles
TULAJDONOS	Magyar Állam, KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft. (zöldfelület fenntartás), Magyar Közút Nonprofit Zrt. (úttest fenntartás)
SZEREPE, FUNKCIÓJA	Nagykörút része, lakóházak az út mentén, leginkább kertés családi házak, vagy társasházak
KIALAKULÁSA	



2. ábra: Széchenyi körút légifelvételen 1976 (forrás: www.fentrol.hu)



3. ábra: Széchenyi körút keresztmetszete

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	KERESZTMETSZET
JÁRDA	mindkét oldalon 1,5 m széles
PARKOLÓ	nincs
ÚTTEST	kétszer két forgalmi sáv, 50 km/h megengedett sebességgel
KERÉKPÁRÚT	nincs külön kerékpárút
ZÖLDSÁV	járda-úttest között van
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS	zárt csatornába vezetett, zöldárok
JELLEMZŐ BURKOLAT	aszfalt
SZIKASZTÓ FELÜLETEK ARÁNYA	20%



4. ábra: Széchenyi körút jellegzetes zöldfelületi elemei, jelenlegi állapota

	ZÖLDFELÜLET
SZINTEZETTSÉG	járda-út közötti zöldsávban gyepszint és lomkoronaszint, néhol cserjeszint is jelen van
JELLEMZŐ FAFAJOK	platán és kőris jellemzően (44 db fa, fakataszter alapján)
FÁK KORA	egykorú
FASOR JELLEMZŐI	lombhullató, egészséges
CSERJESZINT	változatos, de kevés
GYEPSZINT	néhol kikopott
FENNTARTÁS	
ÖNTÖZÉS	

	ÉRTÉKELÉS
ÁLLAPOT	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	szakaszosan egyre hiányosabb a platán fasor, itt pótlás javasolt, vagy a platán fajok váltása
MEGBECSÜLT SÉG	
VÉDETTSÉG	
BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG (1-5)	2 - kevés faj, hiányos cserje- és gyepszint
HÁLÓZATI SZEREPE (1-5)	2,5 (kapcsolat alapján 5 fokú skálán)

Szőlőskert utca




1. ábra: Szőlőskert utca elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Katonatelep
HRSZ	11123
MÉRET	403 m hosszú, 14 m széles
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	lakóépületek, kertés családi házak övezik
KIALAKULÁSA	1960-as és 80-as évek között



2. ábra: Szőlőskert utca légifelvételen 1980 (forrás: www.fentrol.hu)



3. ábra: Szőlőskert utca keresztmetszete

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	KERESZTMETSZET
JÁRDA	változó, helyenként hiányzik
PARKOLÓ	házak előtt a zöldsávban, nem kiépített parkoló
ÚTTEST	egy forgalmi sávnyi széles, kétirányú forgalom megengedett
KERÉKPÁRÚT	nincs
ZÖLDSÁV	út-járda között
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS	zárt csatornába vezetett, zöld árkok
JELLEMZŐ BURKOLAT	aszfalt, földút
SZIKASZTÓ FELÜLETEK ARÁNYA	35%



4. ábra: Szőlőskert utca jellegzetes zöldfelületi elemei

	ZÖLDFELÜLET
SZINTEZETTSÉG	a járda és úttest közötti zöldsávban általában gyepszint és lombkorona- vagy cserjeszint, mindenki a saját háza előtti részt ülteti be
JELLEMZŐ FAJAJOK	vegyes (52 db fa, kataszter alapján)
FÁK KORA	
FASOR JELLEMZŐI	nincs
CSERJESZINT	vegyes
GYEPSZINT	vegyes
FENNTARTÁS	mindenki a saját háza előtti részt ülteti be és gondozza
ÖNTÖZÉS	

	ÉRTÉKELÉS
ÁLLAPOT	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
MEGBECSÜLT SÉG	
VÉDETTSÉG	
BIOLÓGIAI SOKFÉLELÉS (1-5)	3 - változatos fajösszetétel, de a növénytelepítés eloszlása nem egységes: valahol gazdag a növényzet, máshol pedig nincs
HÁLÓZATI SZEREPE (1-5)	2 (kapcsolat alapján 5 fokú skálán)

Szövetség utca




1. ábra: Szövetség utca elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Kósafalu
HRSZ	8748
MÉRET	220 m hosszú, 15 m széles
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	lakó, kertés családi házak
KIALAKULÁSA	




2. ábra: Szövetség utca légifelvételen 1988 (forrás: www.fentrol.hu)



3. ábra: Szövetség utca keresztmetszete

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	KERESZTMETSZET
JÁRDA	általában mindkét oldalon 60 cm széles
PARKOLÓ	házak előtt a kapubeállóban, utcán, nem kiépített parkoló
ÚTTEST	útburkolati jelek nincsenek felfestve, kétirányú közlekedés megengedett
KERÉKPÁRÚT	nincs
ZÖLDSÁV	út-járda között
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS	nyílt árok
JELLEMZŐ BURKOLAT	aszfalt
SZIKKASZTÓ FELÜLETEK ARÁNYA	25%



4. ábra: Szövetség utca jellegzetes zöldfelületi elemei, jelenlegi állapota

	ZÖLDFELÜLET
SZINTEZETTSÉG	a járda és úttest közötti zöldsávban általában gyepszint mindenhol és lombkorona- vagy cserjeszint előfordulhat
JELLEMZŐ FAFAJOK	változatos (52 db fa, kataszter alapján)
FÁK KORA	változó
FASOR JELLEMZŐI	nincs
CSERJESZINT	vegyes
GYEPSZINT	vegyes
FENNTARTÁS	mindenki a saját háza előtti területet gondozza, ülteti, tartja fenn
ÖNTÖZÉS	lakosság

	ÉRTÉKELÉS
ÁLLAPOT	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
MEGBECSÜLT SÉG	
VÉDETTSÉG	
BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG (1-5)	2 - nem minden telek előtt van beültetve a zöldsáv, de ahol van, ott különböző fajok
HÁLÓZATI SZEREPE (1-5)	1,5 (kapcsolat alapján 5 fokú skálán)

Vörösmarty utca




1. ábra: Vörösmarty utca elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Városközpont
HRSZ	1120
MÉRET	260 m hosszú, 13 m széles
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	Kiskörútra merőleges, külvárosi összeköttetés
KIALAKULÁSA	



2. ábra: Vörösmarty utca légifelvételen 1988 (forrás: www.fentrol.hu)



3. ábra: Vörösmarty utca keresztmetsze

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	KERESZTMETSZET
JÁRDA	mindkét oldalon 0-1,5 m szélesség között
PARKOLÓ	a haladási irány jobb oldalán párhuzamos parkolóhelyek, bal oldalon ferde parkolók 60°
ÚTTEST	egy darab egy irányú forgalmi sáv, 40 km/h megengedett sebességgel
KERÉKPÁRÚT	nincs külön kerékpárút, a Beniczky Ferenc utcai kereszteződéstől nyitott kerékpársáv
ZÖLDSÁV	nincs
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS	zárt csatornába vezetett
JELLEMZŐ BURKOLAT	aszfalt, egyik járda térkő
SZIKASZTÓ FELÜLETEK ARÁNYA	0%




4. ábra: Vörösmarty utca jellegzetes zöldfelületi elemei, jelenlegi állapota

	ZÖLDFELÜLET
SZINTEZETTSÉG	nincs növényzet
JELLEMZŐ FAFAJOK	-
FÁK KORA	-
FASOR JELLEMZŐI	-
CSERJESZINT	-
GYEPSZINT	-
FENNTARTÁS	-
ÖNTÖZÉS	-

	ÉRTÉKELÉS
ÁLLAPOT	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
MEGBECSÜLT SÉG	
VÉDETTSÉG	
BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG (1-5)	nincs növényzet
HÁLÓZATI SZEREPE (1-5)	1 (kapcsolat alapján 5 fokú skálán)

Ybl Miklós utca




1. ábra: Ybl Miklós utca elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Villanegyed
HRSZ	3608
MÉRET	360 m hosszú, 10 m széles
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	lakófunkció
KIALAKULÁSA	



2. ábra: Ybl Miklós utca légifelvételen 1988 (forrás: www.fentrol.hu)



3. ábra: Ybl Miklós utca keresztmetszete

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	KERESZTMETSZET
JÁRDA	változó szélesség (maximum 90 cm), nem mindenhol van
PARKOLÓ	házak előtt a kapubeállóban, utcán, nem kiépített parkoló
ÚTTEST	útburkolati jelek nincsenek felfestve, kétirányú közlekedés megengedett, 30 km/h sebességgel
KERÉKPÁRÚT	nincs
ZÖLDSÁV	járda-út között
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS	zárt csatornába vezetett
JELLEMZŐ BURKOLAT	aszfalt
SZIKASZTÓ FELÜLETEK ARÁNYA	35%




4. ábra: Ybl Miklós utca jellegzetes zöldfelületi elemei

	ZÖLDFELÜLET
SZINTEZETTSÉG	a járda és az út közötti zöldsávban általában gyepszint mindenhol és lombkorona- vagy cserjeszint előfordulhat
JELLEMZŐ FAJAJOK	vegyes (65 db fa, fakataszter alapján)
FÁK KORA	vegyes
FASOR JELLEMZŐI	nincs
CSERJESZINT	vegyes
GYEPSZINT	vegyes
FENNTARTÁS	mindenki a saját háza előtti területet gondozza, ülteti, tartja fenn
ÖNTÖZÉS	

	ÉRTÉKELÉS
ÁLLAPOT	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
MEGBECSÜLT SÉG	
VÉDETTSÉG	
BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG (1-5)	2 - fajszám alapján
HÁLÓZATI SZEREPE (1-5)	1,5 (kapcsolat alapján 5 fokú skálán)

II. A vizsgált utcák burkoltsága


Az Almavirág utca burkoltsága



1.ábra: Az Almavirág utca jellemző burkolatai



2.ábra: Az Almavirág utca jellemző zöldfelületei




3.ábra: Az Almavirág utca lombkoronaborítottsága

(alaptérkép forrása: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)


adatok forrása: 2023-as lombkoronafedettség felmérés, 2022-es felület kiértékelés – KVÜ NKft.)

összes terület	5.867,726 m²	100%	
aszfalt	33,930 m²	0,58%	11,98%
beton	658,784 m²	11,23%	
térkő (viacolor)	10,239 m²	0,17%	
részben vízáteresztő (kavics, murva, salak)	2.471,874 m²	42,13%	42,13%
burkolatlan terület (föld)	330,124 m²	5,63%	5,63%
fű, füves terület	1.975,525 m²	33,67%	40,26%
foltokban zöld terület	387,250 m²	6,59%	
lombkoronaborítottság	203,675 m²	3,47%	

Az Arany János utca burkoltsága



1.ábra: Az Arany János utca jellemző burkolatai




2.ábra: Az Arany Jánosutca jellemző zöldfelületei

(alaptérkép forrása: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

adatok forrása: 2023-as lombkoronafedettség felmérés, 2022-es felület kiértékelés – KVÜ NKft.)

összes terület	2.182,544 m ²	100%	
aszfalt	505,539 m ²	23,16%	100%
keramit (sárga)	1.156,189 m ²	52,97%	
térkő (viacolor)	520,817 m ²	23,87%	
lombkoronaborítottság	0 m ²	0%	

A Beregszászi utca burkoltsága



1.ábra: A Beregszászi utca jellemző burkolatai



2.ábra: A Beregszászi utca jellemző zöldfelületei



3.ábra: A Beregszászi utca lombkoronaborítottsága

(alaptérkép forrása: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

adatok forrása: 2023-as lombkoronafedettség felmérés, 2022-es felület kiértékelés – KVÜ NKft.)

összes terület	4.514,251 m ²	100%	
aszfalt	1.554,612 m ²	34,44%	58,7%
beton	940,268 m ²	20,83%	
betonlapok (40x40 cm)	19,683 m ²	0,43%	
burkolt terület	32,768 m ²	0,73%	
térkő (viacolor)	102,545 m ²	2,27%	
részben vízáteresztő (kavics, murva, salak)	80,413 m ²	1,78%	1,78%
burkolatlan terület (föld)	219,833 m ²	4,87%	4,87%
beton gyeprács	19,278 m ²	0,43%	0,43%
fű, füves terület	1.464,812 m ²	32,45%	34,22%
cserjés terület	17,019 m ²	0,38%	
virágos felület	32,505 m ²	0,71%	
egyéb növényzet	30,515 m ²	0,68%	
lombkoronaborítottság	496,007 m ²	10,99%	


A Borsányi József utca burkoltsága



1.ábra: A Borsányi József utca jellemző burkolatai



2.ábra: A Borsányi József utca jellemző zöldfelületei



3.ábra: A Borsányi József utca lombkoronaborítottsága

(alaptérkép forrása: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés

adatok forrása: 2023-as lombkoronafedettség felmérés, 2022-es felület kiértékelés – KVÜ NKft.)

összes terület	4.261,825 m²	100%	
aszfalt	1.193,021 m ²	27,99%	45,31%
beton	661,962 m ²	15,54%	
burkolt terület	1,760 m ²	0,04%	
díszburkolat	19,282 m ²	0,45%	
kiskockakő	12,837 m ²	0,30%	
térkő (viacolor)	42,403 m ²	0,99%	
részben vízáteresztő (kavics, murva, salak)	126,242 m ²	2,96%	2,96%
burkolatlan terület (föld)	669,674 m ²	15,71%	15,71%
beton gyeprács	249,000 m ²	5,84%	5,84%
fű, füves terület	1.141,213 m ²	26,79%	30,18%
cserjés terület	75,018 m ²	1,76%	
virágos felület	51,863 m ²	1,22%	
egyéb növényzet	17,550 m ²	0,41%	
lombkoronaborítottság	482,672 m²	11,33%	

A Csányi János körút burkoltsága



1.ábra: A Csányi János körút jellemző burkolatai



2.ábra: A Csányi János körút zöldfelületei



3.ábra: A Csányi János körút lombkoronaborítottsága

(alaptérkép forrása: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

adatok forrása: 2023-as lombkoronafedettség felmérés, 2022-es felület kiértékelés – KVÜ NKft.)

összes terület	3.489,796 m²	100%	
aszfalt	3.319,613 m²	95,12%	97,17%
beton	3,355 m²	0,10%	
betonlapok (40x40 cm)	3,238 m²	0,09%	
térkő (viacolor)	31,134 m²	0,89%	
kiskockakő	2,890 m²	0,08%	
egyéb burkolat	31,128 m²	0,89%	
burkolatlan terület (föld)	7,280 m²	0,21%	0,21%
fű, füves terület	90,423 m²	2,60%	2,62%
cserjés terület	0,735 m²	0,02%	
lombkoronaborítottság	331,022 m²	9,49%	


A Fűzfa utca burkoltsága



1.ábra: A Fűzfa utca jellemző burkolatai




2.ábra: A Fűzfa utca jellemző zöldfelületei




3.ábra: A Fűzfa utca lombkoronaborítottsága
(alaptérkép forrása: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés
adatok forrása: 2023-as lombkoronafedettség felmérés, 2022-es felület kiértékelés – KVÜ NKft.)

adatok forrása: 2023-as lombkoronajelenség-felmérés, 2022-es felület-kiterjedés KVC Kft./			
összes terület	2.732,337 m ²	100%	
aszfalt	1.716,279 m ²	62,81%	77,42%
beton	96,660 m ²	3,54%	
betonlapok (40x40 cm)	2,119 m ²	0,08%	
díszburkolat	69,196 m ²	2,53%	
nagykockakő	14,543 m ²	0,53%	
térkő (viacolor)	90,430 m ²	3,31%	
egyéb burkolat	126,335 m ²	4,62%	
részben vízáteresztő (kavics, murva, salak)	12,351 m ²	0,45%	0,45%
burkolatlan terület (föld)	397,560 m ²	14,55%	14,55%
fű, füves terület	160,275 m ²	5,87%	7,25%
virágos felület	3,249 m ²	0,12%	
egyéb növényzet	34,340 m ²	1,26%	
lombkoronaborítottság	224,397 m²	8,21%	


A Hétvezér utca burkoltsága



1.ábra: A Hétvezér utca jellemző burkolatai



2.ábra: A Hétvezér utca jellemző zöldfelületei



3.ábra: A Hétvezér utca lombkoronaborítottsága

(alaptérkép forrása: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

adatok forrása: 2023-as lombkoronafedettség felmérés, 2022-es felület kiértékelés – KVÜ NKft.)

összes terület	10.735,362 m²	100%	
aszfalt	2.513,150 m ²	23,41%	66,35%
aszfalt, javított, töredezett, foltozott	2.460,120 m ²	22,92%	
beton	1.568,197 m ²	14,61%	
betonlapok (40x40 cm)	62,786 m ²	0,58%	
térkő (viacolor)	447,299 m ²	4,17%	
bizonytalan burkolat	22,563 m ²	0,21%	
egyéb burkolat	31,959 m ²	0,30%	
tető	15,942 m ²	0,15%	
vegyes burkolat	20,929 m ²	0,19%	1,52%
részben vízáteresztő (kavics, murva, salak)	142,790 m ²	1,33%	
burkolatlan terület (föld)	209,281 m²	1,95%	1,95%

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

beton gyeprács	279,026 m ²	2,60%	2,60%
fű, füves terület	1.977,956 m ²	18,42%	27,58%
cserjés terület	93,500 m ²	0,87%	
fás terület	32,158 m ²	0,30%	
fás- cserjés terület	45,748 m ²	0,43%	
foltokban zöld terület	343,729 m ²	3,20%	
virágos felület	360,504 m ²	3,36%	
egyéb növényzet	107,725 m ²	1,00%	
lombkoronaborítottság	1.791,919 m²	17,03%	


A Homok utca burkoltsága



1.ábra: A Homok utca jellemző burkolatai



2.ábra: A Homok utca jellemző zöldfelületei




3.ábra: A Homok utca lombkoronaborítottsága

(alaptérkép forrása: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

adatok forrása: 2023-as lombkoronafedettség felmérés, 2022-es felület kiértékelés – KVÜ NKft.)

összes terület	6.351,725 m²	100%	
aszfalt	1.933,262 m ²	30,44%	52,71%
beton	1.227,631 m ²	19,32%	
betonlapok (40x40 cm)	70,391 m ²	1,11%	
bizonytalan burkolat	27,855 m ²	0,44%	
térkő (viacolor)	89,037 m ²	1,40%	
burkolatlan terület (föld)	167,700 m ²	2,64%	2,64%
beton gyeprács	25,148 m ²	0,40%	0,40%
fű, füves terület	2.060,170 m ²	32,43%	44,25%
cserjés terület	95,613 m ²	1,51%	
fás terület	76,562 m ²	1,21%	
foltokban zöld terület	347,956 m ²	5,47%	
virágos felület	230,400 m ²	3,63%	
lombkoronaborítottság	882,314 m²	13,89%	

A Hornyik János körút burkoltsága



1.ábra: A Hornyik János körút jellemző burkolatai




2.ábra: A Hornyik János körút jellemző zöldfelületei

(alaptérkép forrása: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés


adatok forrása: 2023-as lombkoronafedettség felmérés, 2022-es felület kiértékelés – KVÜ NKft.)

összes terület	2.105,327 m ²	100%	
aszfalt	2.080,474 m ²	98,91%	100%
egyéb burkolat	23,962 m ²	1,14%	
térkő (viacolor)	0,891 m ²	0,04%	
lombkoronaborítottság	0 m ²	0%	

A Jókai utca burkoltsága



1. ábra: A Jókai utca jellemző burkolatai




2. ábra: A Jókai utca jellemző zöldfelületei



3. ábra: A Jókai utca lombkoronaborítottsága (alaptérkép forrása: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés
adatok forrása: 2023-as lombkoronafedettség felmérés, 2022-es felület kiértékelés – KVÜ NKft.)

összes terület	12.816,693 m²	100%	
aszfalt	11.394,383 m ²	88,90%	93,32%
beton	19,858 m ²	0,16%	
betonlapok (40x40 cm)	32,064 m ²	0,25%	
burkolt terület	0,109 m ²	<0,00%	
tető	0,305 m ²	<0,00%	
térkő (viacolor)	210,013 m ²	1,64%	
kiskockakő	33,801 m ²	0,26%	
nagykockakő	260,441 m ²	2,04%	
egyéb burkolat	9,800 m ²	0,07%	
részben vízáteresztő (kavics, murva, salak)	7,483 m ²	0,06%	0,06%
burkolatlan terület (föld)	41,285 m ²	0,32%	0,32%
fű, füves terület	719,638 m ²	5,62%	6,30%
cserjés terület	33,445 m ²	0,26%	
egyéb növényzet	54,068 m ²	0,42%	
lombkoronaborítottság	1.067,252 m²	8,33%	


A Katona József utca burkoltsága



1.ábra: A Katona József utca jellemző burkolatai



2.ábra: A Katona József utca jellemző zöldfelületei



3.ábra: A Katonai József utca lombkoronaborítottsága

(alaptérkép forrása: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

adatok forrása: 2023-as lombkoronafedettség felmérés, 2022-es felület kiértékelés – KVÜ NKft.)

összes terület	3.866,893 m ²	100%	
aszfalt	2.520,994 m ²	65,19%	97,02%
beton	51,509 m ²	1,33%	
betonlapok (40x40 cm)	195,830 m ²	5,06%	
keramit (sárga)	20,058 m ²	0,52%	
nagykockakő	620,444 m ²	16,05%	
térkő (viacolor)	342,808 m ²	8,87%	
burkolatlan terület (föld)	67,407 m ²	1,74%	1,74%
beton gyeprács	0,398 m ²	0,01%	0,01%
fű, füves terület	12,084 m ²	0,31%	1,23%
cserjés terület	35,411 m ²	0,92%	
lombkoronaborítottság	1.944,774 m ²	50,29%	

A Koháry körút burkoltsága



1.ábra: A Koháry körút jellemző burkolatai



2.ábra: A Koháry körút jellemző zöldfelületei

(alaptérkép forrása: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

adatok forrása: 2023-as lombkoronafedettség felmérés, 2022-es felület kiértékelés – KVÜ NKft.)

összes terület	1.927,65 m²	100%	
aszfalt	1.900,892 m ²	98,61%	99,99%
díszburkolat	9,849 m ²	0,51%	
keramit (sárga)	7,812 m ²	0,4%	
térkő (viacolor)	8,976 m ²	0,47%	
fás- cserjés terület	0,121 m²	0,01%	0,01%
lombkoronaborítottság	0 m²	0%	


A Kós Károly utca burkoltsága



1.ábra: A Kós Károly utca jellemző burkolatai



2.ábra: A Kós Károly utca jellemző zöldfelületei



3.ábra: A Kós Károly utca lombkoronaborítottsága

(alaptérkép forrása: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)


adatok forrása: 2023-as lombkoronafedettség felmérés, 2022-es felület kiértékelés – KVÜ NKft.)

összes terület	3.348,646 m ²	100%	
aszfalt	2.065,719 m ²	61,69%	78,15%
beton	96,487 m ²	2,88%	
térkő (viacolor)	442,839 m ²	13,22%	
vegyes burkolat	12,110 m ²	0,36%	
részben vízáteresztő (kavics, murva, salak)	40,303 m ²	1,20%	1,2%
fű, füves terület	305,800 m ²	9,14%	20,65%
cserjés terület	250,717 m ²	7,49%	
fás-cserjés terület	56,907 m ²	1,70%	
virágos felület	77,764 m ²	2,32%	
lombkoronaborítottság	306,717 m ²	9,16%	

A Luther köz burkoltsága



1.ábra: A Luther köz utca jellemző burkolatai



2.ábra: A Luther köz jellemző zöldfelületei

(alaptérkép forrása: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

adatok forrása: 2023-as lombkoronafedettség felmérés, 2022-es felület kiértékelés – KVÜ NKft.)

összes terület	531,794 m ²	100%	100%
aszfalt	504,536 m ²	94,88%	
beton	4,271 m ²	0,80%	
betonlapok (40x40 cm)	4,457 m ²	0,84%	
nagykockakő	18,530 m ²	3,48%	
lombkoronaborítottság	0 m ²	0%	


A Magvető utca burkoltsága



1.ábra: A Magvető utca jellemző burkolatai



2.ábra: A Magvető utca jellemző zöldfelületei




3.ábra: A Magvető utca lombkoronaborítottsága

(alaptérkép forrása: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

adatok forrása: 2023-as lombkoronafedettség felmérés, 2022-es felület kiértékelés – KVÜ NKft.)

adatok forrása: 2023-as lombkoronajelentés, 2022-es jellemzők értékesítése KfO Kft.)			
összes terület	6.050 m ²	100%	
aszfalt	133,723 m ²	2,21%	48,11%
aszfalt, javított, töredezett, foltozott	1.565,995 m ²	25,88%	
beton	1.080,569 m ²	17,86%	
térkő (viacolor)	130,658 m ²	2,16%	
részben vízáteresztő (kavics, murva, salak)	295,159 m ²	4,88%	4,88%
burkolatlan terület (föld)	334,542 m ²	5,53%	5,53%
beton gyeprács	132,072 m ²	2,18%	2,18%
fű, füves terület	2.115,515 m ²	34,97%	39,30%
cserjés terület	81,827 m ²	1,35%	
virágos felület	47,598 m ²	0,79%	
egyéb növényzet	132,342 m ²	2,19%	
lombkoronaborítottság	641,742 m ²	10,61%	


A Mezei utca burkoltsága



1.ábra: A Mezei utca jellemző burkolatai



2.ábra: A Mezei utca jellemző zöldfelületei



3.ábra: A Mezei utca lombkoronaborítottsága

(alaptérkép forrása: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

adatok forrása: 2023-as lombkoronafedettség felmérés, 2022-es felület kiértékelés – KVÜ NKft.)

összes terület	12.759,523 m²	100%	
aszfalt	6.235,971 m ²	48,88%	71,46%
beton	277,421 m ²	2,17%	
beton lapok (40x40 cm)	47,950 m ²	0,38%	
burkolt terület	2,428 m ²	0,02%	
térkő (viacolor)	411,372 m ²	3,22%	
nagykockakő	1.798,474 m ²	14,10%	
keramit (sárga)	325,473 m ²	2,55%	
bizonytalan burkolt	17,797 m ²	0,14%	
részben vízáteresztő (kavics, murva, salak)	89,213 m ²	0,70%	0,73%
bizonytalan burkolatlan	4,388 m ²	0,03%	
burkolatlan terület (föld)	78,146 m ²	0,61%	0,61%
beton gyeprács	79,508 m ²	0,62%	0,62%

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

fű, füves terület	2.678,272 m²	20,99%	26,58%
cserjés terület	307,038 m²	2,41%	
fás-cserjés terület	78,400 m²	0,61%	
virágos felület	237,537 m²	1,86%	
egyéb növényzet	90,135 m²	0,71%	
lombkoronaborítottság	3.722,397 m²	29,17%	

A Muskotály utca burkoltsága



1.ábra: A Muskotály utca jellemző burkolatai



2.ábra: A Muskotály utca jellemző zöldfelületei



3.ábra: A Muskotály utca lombkoronaborítottsága

(alaptérkép forrása: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

adatok forrása: 2023-as lombkoronafedettség felmérés, 2022-es felület kiértékelés – KVÜ NKft.)

összes terület	4.682,576 m ²	100%	
aszfalt	1.322,723 m ²	28,26%	51%
beton	889,101 m ²	18,95%	
beton lapok (40x40 cm)	5,031 m ²	0,11%	
térkő (viacolor)	171,938 m ²	3,67%	
burkolatlan terület (föld)	80,524 m ²	1,72%	
beton gyeprács	58,561 m ²	1,25%	1,25%
fű, füves terület	1.752,338 m ²	37,43%	46,03%
cserjés terület	7,424 m ²	0,16%	
fás-cserjés terület	186,704 m ²	3,99%	
virágos felület	25,803 m ²	0,55%	
foltokban zöld terület	182,429 m ²	3,90%	
lombkoronaborítottság	364,012 m ²	7,77%	


A Nagy Lajos király körút burkoltsága



1.ábra: A Nagy Lajos király körút jellemző burkolatai



2.ábra: A Nagy Lajos király körút jellemző zöldfelületei




3.ábra: A Nagy Lajos király körút lombkoronaborítottsága

(alaptérkép forrása: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

adatok forrása: 2023-as lombkoronafedettség felmérés, 2022-es felület kiértékelés – KVÜ NKft.)

összes terület	14.187,685 m²	100%	
aszfalt	5.952,002 m ²	41,95%	47,13%
beton	287,291 m ²	2,02%	
térkő (viacolor)	387,708 m ²	2,73%	
vegyes burkolat	60,859 m ²	0,43%	
részben vízáteresztő (kavics, murva, salak)	272,224 m ²	1,92%	1,92%
burkolatlan terület (föld)	25,351 m ²	0,18%	0,18%
beton gyeprács	663,172 m ²	4,67%	4,67%
fű, füves terület	6.539,078 m ²	46,10%	46,10%
lombkoronaborítottság	3.675,401 m²	25,91%	

A Rákóczi út burkoltsága



1.ábra: A Rákóczi út jellemző burkolatai



2.ábra: A Rákóczi út jellemző zöldfelületei




3.ábra: A Rákóczi út lombkoronaborítottsága

(alaptérkép forrása: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

adatok forrása: 2023-as lombkoronafedettség felmérés, 2022-es felület kiértékelés – KVÜ NKft.)

összes terület	20.498,93 m²	100%	
aszfalt	35,062 m ²	0,17%	78,68%
beton	21,488 m ²	0,10%	
beton lapok (40x40 cm)	11,803 m ²	0,06%	
díszburkolat	8.227,418 m ²	40,14%	
faverem-rács	45,025 m ²	0,22%	
kiskockakő	879,315 m ²	4,29%	
tető	8,984 m ²	0,04%	
térkő (viacolor)	6.718,693 m ²	32,78%	
egyéb burkolat	180,424 m ²	0,88%	
burkolatlan terület (föld)	48,022 m ²	0,23%	0,23%
fű, füves terület	757,831 m ²	3,70%	21,09%
cserjés terület	0,151 m ²	<0,00%	
virágos felület	3.227,646 m ²	15,75%	
egyéb növényzet	337,068 m ²	1,64%	
lombkoronaborítottság	10.843,059 m²	52,90%	


A Sirály utca burkoltsága



1.ábra: A Sirály utca jellemző burkolatai




2.ábra: A Sirály utca jellemző zöldfelületei




3.ábra: A Sirály utca lombkoronaborítottsága (alaptérkép forrása: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés
adatok forrása: 2023-as lombkoronafedettség felmérés, 2022-es felület kiértékelés – KVÜ NKft.)

összes terület	12.243,915 m²	100%	
aszfalt	4.197,818 m ²	34,28%	44,83%
beton	1.071,761 m ²	8,76%	
beton lapok (40x40 cm)	7,739 m ²	0,06%	
térkő (viacolor)	211,574 m ²	1,73%	
részben vízáteresztő (kavics, murva, salak)	218,346 m ²	1,78%	2,12%
gyalogos áttaposás	40,759 m ²	0,34%	
burkolatlan terület (föld)	1.597,755 m ²	13,05%	13,05%
beton gyeprács	1.024,059 m ²	8,36%	8,36%
fű, füves terület	1.585,900 m ²	12,95%	31,64%
foltokban zöld terület	1.829,731 m ²	14,95%	
cserjés terület	75,015 m ²	0,61%	
fás-cserjés terület	38,546 m ²	0,31%	
fás terület	139,793 m ²	1,14%	
virágos felület	205,119 m ²	1,68%	
lombkoronaborítottság	759,897 m²	6,21%	


A Szövetség utca burkoltsága



1.ábra: A Szövetség utca jellemző burkolatai




2.ábra: A Szövetség utca jellemző zöldfelületei




3.ábra: A Szövetség utca lombkoronaborítottsága (alaptérkép forrása: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés; adatok forrása: 2023-as lombkoronafedettség felmérés, 2022-es felület kiértékelés – KVÜ NKft.)

összes terület	3.127,803 m²	100%	
aszfalt	1.053,643 m ²	33,70%	59,77%
beton	742,070 m ²	23,72%	
betonlapok (40x40 cm)	8,356 m ²	0,27%	
díszburkolat	20,359 m ²	0,65%	
keramit (sárga)	10,449 m ²	0,33%	
nagykockakő	3,002 m ²	0,10%	
térkő (viacolor)	31,991 m ²	1,02%	
részben vízáteresztő (kavics, murva, salak)	16,768 m ²	0,54%	0,60%
bizonytalan burkolatlan	1,963 m ²	0,06%	
burkolatlan terület (föld)	41,668 m ²	1,33%	1,33%
beton gyeprács	410,879 m ²	13,14%	13,14%
fű, füves terület	526,617 m ²	16,84%	25,16%
foltokban zöld terület	105,614 m ²	3,38%	
cserjés terület	8,15 m ²	0,26%	
egyéb növényzet	146,274 m ²	4,68%	
lombkoronaborítottság	237,152 m²	7,58%	


A Szőlőskert utca burkoltsága



1.ábra: A Szőlőskert utca burkoltsága



2.ábra: A Szőlőskert utca zöldfelületei



3.ábra: A Szőlőskert utca lombkoronaborítottsága

(alaptérkép forrása: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)


adatok forrása: 2023-as lombkoronafedtség felmérés, 2022-es felület kiértékelés – KVÜ NKft.)

összes terület	5.262,138 m ²	100%	
aszfalt	1.089,441 m ²	20,71%	30,66%
beton	518,481 m ²	9,85%	
térkő (viacolor)	5,458 m ²	0,10%	
részben vízáteresztő (kavics, murva, salak)	106,976 m ²	2,03%	2,19%
vegyes burkolat	8,644 m ²	0,16%	
burkolatlan terület (föld)	1.183,993 m ²	22,5%	22,5%
beton gyeprács	49,853 m ²	0,95%	44,65%
fű, füves terület	2.221,174 m ²	42,21%	
cserjés terület	32,460 m ²	0,62%	
egyéb növényzet	45,658 m ²	0,87%	
lombkoronaborítottság	373,105 m ²	7,09%	

A Vörösmarty utca burkoltsága



1.ábra: A Vörösmarty utca jellemző burkolatai




2.ábra: A Vörösmarty utca jellemző zöldfelületei




3.ábra: A Vörösmarty utca lombkoronaborítottsága (alaptérkép forrása: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés
adatok forrása: 2023-as lombkoronafedettség felmérés, 2022-es felület kiértékelés – KVÜ NKft.)

összes terület	3.435,859 m²	100%	
aszfalt	2.915,254 m ²	84,87%	96,51%
beton	71,198 m ²	2,08%	
betonlapok (40x40 cm)	70,587 m ²	2,05%	
díszburkolat	39,572 m ²	1,15%	
keramit (sárga)	13,422 m ²	0,39%	
nagykockakő	7,157 m ²	0,21%	
térkő (viacolor)	184,462 m ²	5,39%	
vegyes burkolat	12,870 m ²	0,37%	
részben vízáteresztő (kavics, murva, salak)	49,310 m ²	1,43%	1,43%
burkolatlan terület (föld)	0,192 m ²	0,01%	0,01%
beton gyeprács	50,814 m ²	1,48%	1,48%
fű, füves terület	3,462 m ²	0,10%	0,57%
cserjés terület	5,748 m ²	0,18%	
egyéb növényzet	10,040 m ²	0,29%	
lombkoronaborítottság	53,591 m²	1,56%	


A Ybl utca burkoltsága



1.ábra: Az Ybl utca jellemző burkolatai



2.ábra: Az Ybl utca jellemző zöldfelületei



3.ábra: Az Ybl utca lombkoronaborítottsága

(alaptérkép forrása: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

adatok forrása: 2023-as lombkoronafedettség felmérés, 2022-es felület kiértékelés – KVÜ NKft.)

összes terület	3.485,116 m ²	100%	
aszfalt	1.792,322 m ²	51,43%	69,45%
beton	368,574 m ²	10,58%	
betonlapok (40x40 cm)	2,403 m ²	0,07%	
díszburkolat	14,971 m ²	0,43%	
kiskockakő	10,536 m ²	0,30%	
térkő (viacolor)	231,436 m ²	6,64%	
részben vízáteresztő (kavics, murva, salak)	114,316 m ²	3,28%	3,28%
burkolatlan terület (föld)	154,726 m ²	4,44%	4,44%
beton gyeprács	50,261 m ²	1,44%	1,44%
fű, füves terület	736,365 m ²	21,13%	21,39%
cserjés terület	9,206 m ²	0,26%	
lombkoronaborítottság	1.143,352 m ²	32,81%	

III. Egyes bevezetőutak katasztere



A felmért utak elhelyezkedése a településen

(Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

Ceglédi út/441. sz. főút



1. ábra: Ceglédi út elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)


	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Ceglédi út, Katonatelep, Katonatelepi tanyák, Talfája, Úrrét, Vacsiköz, Vasútpark
HRSZ	0383/3, 0382/1, 0381/8, 6132, 6229/24, 6226, 6126, 6125
MÉRET	7 km hosszú, 20-30 m széles
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata, Magyar Állam
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft. (zöldfelületek egy részének fenntartása), Magyar Közút Nonprofit Zrt. (úttest és a zöldfelületek egy részének fenntartása)
SZEREPE, FUNKCIÓJA	441. sz. út Cegléd felőli becsatlakozó folytatása, a Ceglédi út, a Nagykörútba csatlakozik be Főként kereskedelmi területek, ipar, kertvárosias/falusias beépítésű területek, illetve szántó és erdő domináns területek övezik
KIALAKULÁSA	



2. ábra: Ceglédi út/44. sz. főút keresztmetszete I.



3. ábra: Ceglédi út/44. sz. főút keresztmetszete II.



4. ábra: Ceglédi út/441. sz. főút keresztmetszete III.



5. ábra: Ceglédi út/441. sz. főút keresztmetszete IV.

	KERESZTMETSZET
JÁRDA	van a teljes szakaszon, helyenként csak az út egyik oldalán
PARKOLÓ	az út mentén nincsenek parkolók
ÚTTEST	a lakott területen 2x1 forgalmi sáv jellemző, kétirányú közlekedéssel, míg a külterületen 2x2 forgalmi sáv van
KERÉKPÁRÚT	a külterületen gyalogos és kerékpárút ki van alakítva, általában közös úton
ZÖLDSÁV	az úttest és járda között van, de nem gazdag növényállománnyal
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS	zárt csatornába vezetett és nyílt árok is
JELLEMZŐ BURKOLAT	aszfaltos út és járda jellemző
SZIKASZTÓ FELÜLETEK ARÁNYA	kb. 10%

	ZÖLDFELÜLET
SZINTEZETTSÉG	az útmenti zöldsávban leggyakoribb a gyepszint, egyéb növényzet az út mentén csak a lakott területen jellemző
JELLEMZŐ FAJAJOK	összesen: 54 db fa, kataszter alapján
FÁK KORA	változó
FASOR JELLEMZŐI	nem jellemző fasor
CSERJESZINT	nem jellemző
GYEPSZINT	városi gyep, sok helyen kiegészítve, kikopva
FENNTARTÁS	metszés, faápolás, kaszálás
ÖNTÖZÉS	

	ÉRTÉKELÉS
ÁLLAPOT	

JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	<i>fásítás, növénytelepítés az út mentén, diverzebb zöldsáv kialakítása</i>
VÉDETTSÉG	
BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG (1-5)	2 - a lakott területen diverzebb állomány, külterületen szinte csak fűfélék találhatók
HÁLÓZATI SZEREPE (1-5)	3 (kapcsolat alapján 5 fokú skálán)

Körforgalmak a Ceglédi úton

LÉTESÍTÉS ÉVE	LÉTESÍTŐ	ÜZEMELTETŐ, FENNTARTÓ	FUNKCIÓ, ÁLLAPOT
			- városkapu jelentőségű körforgalom - elgyomosodott cserjés kiültetés
KIÉPÍTETT ÖNTÖZÉSI LEHETŐSÉG	LEHETSÉGES SZEREPE	SZÜKSÉGES FEJLESZTÉS	FELAJÁNLÁS
	I. régi koncepció: társ-téma a Ceglédi út másik körforgalommal, azzal párban gondolkozva II. régi koncepció: acélszobor, mint a déli iparterület ellenpontja „északi gazdasági kapu”	- alkotás (szobor, plasztika, installáció) elhelyezése - világítás, öntözés és növénytelepítési tervek készítése, megvalósítása	
STÁTUSZ		MEGJEGYZÉS	



6. ábra: Ceglédi úti városkapu I. (Ceglédi út – Úrrét körforgalom, Metro áruház mellett) (forrás: Google maps)



7. ábra: Ceglédi úti városkapu II. (441. sz. főút – Északi elkerülő)


LÉTESÍTÉS ÉVE	LÉTESÍTŐ	ÜZEMELTETŐ, FENNTARTÓ	FUNKCIÓ, ÁLLAPOT
			- városkapu jelentőségű körforgalom - elgyomosodott cserjés kiültetés
KIÉPÍTETT ÖNTÖZÉSI LEHETŐSÉG	LEHETSÉGES SZEREPE	SZÜKSÉGES FEJLESZTÉS	FELAJÁNLÁS
STÁTUSZ		MEGJEGYZÉS	

Dózsa György út



1. ábra: Dózsa György út elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Máriaváros
HRSZ	2367/2
MÉRET	560 m hosszú, 13-16 m széles
TULAJDONOS	Magyar Állam
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	Izsáki út folytatása, a Nagykörútba csatlakozik be Főként kertes családi házas beépítés jellemzi, de telepszerű panelházas beépítés és városi szintű alközpontok is határolják
KIALAKULÁSA	



2. ábra: Dózsa György út keresztmetszete

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	KERESZTMETSZET
JÁRDA	az út mindkét oldalán jellemző, változó szélességben
PARKOLÓ	az út mentén nincsen parkoló
ÚTTEST	2x2 forgalmi sávban, kétirányú közlekedés jellemző, helyenként plusz kanyarodósávokkal
KERÉKPÁRÚT	nincs külön kerékpárút
ZÖLDSÁV	a lakott területen gazdag zöldsáv jellemző, az úttest és járda között
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS	zárt csatornába vezetett
JELLEMZŐ BURKOLAT	aszfaltos út és járda jellemző
SZIKASZTÓ FELÜLETEK ARÁNYA	kb. 25%

	ZÖLDFELÜLET
SZINTEZETTSÉG	lakott területen jellemzően a gyepszint, cserjeszint és lombkoronaszint is jelen van
JELLEMZŐ FAFAJOK	<i>fa darabszámra kataszter alapján nincs adat</i>
FÁK KORA	változó
FASOR JELLEMZŐI	egészséges, jó állapot
CSERJESZINT	cserjecsoportok, szoliter cserjék
GYEPSZINT	egybefüggő, városi gyepek
FENNTARTÁS	metszés, faápolás, kaszálás
ÖNTÖZÉS	

	ÉRTÉKELÉS
ÁLLAPOT	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
VÉDETTSÉG	
BIOLÓGIAI SOKFÉLELÉS (1-5)	3 - az út hosszú szakaszán gazdag a növényállomány
HÁLÓZATI SZEREPE (1-5)	3 (kapcsolat alapján 5 fokú skálán)

Körforgalmak a Dózsa György úton



3.ábra: Dózsa György út – Izsáki út – Olimpia utcai körforgalom


LÉTESÍTÉS ÉVE	LÉTESÍTŐ	ÜZEMELTETŐ, FENNTARTÓ	FUNKCIÓ, ÁLLAPOT
2024 Hexaversum		KVÜ NKft.	- karaktert adó - felújított, díszfüvekkel, talajtakarókkal beültetve
KIÉPÍTETT ÖNTÖZÉSI LEHETŐSÉG	LEHETSÉGES SZEREPE	SZÜKSÉGES FEJLESZTÉS	FELAJÁNLÁS
STÁTUSZ		MEGJEGYZÉS	

Dunaföldvári út



1. ábra: A Dunaföldvári út elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Alsócsalános, Felsőszéktó-Felsőcsalános, Homokbánya, Petőfiváros
HRSZ	21945/17
MÉRET	895 m hosszú, 15-20 m széles
TULAJDONOS	Magyar Állam
FENNTARTÓ	Magyar Közút Nonprofit Zrt.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	A Dunaföldvár felőli 52. sz. főút folytatása, az Izsáki útba csatlakozik be Kereskedelmi területek és kertség határolja
KIALAKULÁSA	



2. ábra: Dunaföldvári út keresztmetszete I.



3. ábra: Dunaföldvári út keresztmetszete II.

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	KERESZTMETSZET
JÁRDA	a kereskedelmi területeknél az út mindkét oldalán, a városból kifelé csak egyik oldalon van
PARKOLÓ	az út mentén nincsenek parkolók
ÚTTEST	2x2 forgalmi sávós autót, kétirányú közlekedéssel
KERÉKPÁRÚT	a kereskedelmi területek mentén az egyik oldalon a járda mellett van kiépített kerékpárút
ZÖLDSÁV	egy szakaszon az ellentétes irányú autók között is van, de inkább a járda és autók között jellemző
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS	zárt csatornába vezetett vagy nyílt árok
JELLEMZŐ BURKOLAT	aszfaltos kerékpáros és autót, térköves járda
SZIKASZTÓ FELÜLETEK ARÁNYA	kb. 20%

	ZÖLDFELÜLET
SZINTEZETTSÉG	a gyepszint és a cserjeszint domináns
JELLEMZŐ FAJAJOK	<i>fa darabszámra kataszter alapján nincs adat</i>
FÁK KORA	
FASOR JELLEMZŐI	nincs fasor
CSERJESZINT	sövények, illetve cserjecsoportok jellemzőek
GYEPSZINT	intenzíven kezelt, városi gyepek
FENNTARTÁS	metszés, kaszálás
ÖNTÖZÉS	

	ÉRTÉKELÉS
ÁLLAPOT	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	<i>fásítás</i>
VÉDETTSÉG	
BIOLÓGIAI SOKFÉLELÉSÉG (1-5)	2 - kevés faj, kevés egyed
HÁLÓZATI SZEREPE (1-5)	2 (kapcsolat alapján 5 fokú skálán)

Körforgalmak a Dunaföldvári úton



4. ábra: Dunaföldvári út – Izsáki út – Boróka utca – Nyugati körúti körforgalom (Auchan áruház mellett) (forrás: Google maps)


LÉTESÍTÉS ÉVE	LÉTESÍTŐ	ÜZEMELTETŐ, FENNTARTÓ	FUNKCIÓ, ÁLLAPOT
			- városkapu jelentőségű körforgalom - felújított, díszfüvekkel, évelőkkel beültetve
KIÉPÍTETT ÖNTÖZÉSI LEHETŐSÉG	LEHETSÉGES SZEREPE	SZÜKSÉGES FEJLESZTÉS	FELAJÁNLÁS
	I. régi koncepció: a város nyugati oldalán húzódó homokbuckás tájat idéző növénytelepítés: „Nyugati tájkapu- városkapu” a témához illő központi alkotással	- alkotás (szobor, plasztika, installáció) elhelyezése - világítás, öntözés és növénytelepítési tervek készítése, megvalósítása	
STÁTUSZ		MEGJEGYZÉS	

Budai út



1. ábra: Budai út elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Belső-Máriahegy, Északi logisztikai övezet, Széchenyiváros, Vacsiköz, Villanegyed
HRSZ	01187/1, 0211/1, 3825/1
MÉRET	3,5 km hosszú, 15-25 m széles
TULAJDONOS	Magyar Állam
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft. (zöldfelületek egy részének fenntartása), Magyar Közút Nonprofit Zrt. (úttest és a zöldfelületek egy részének fenntartása)
SZEREPE, FUNKCIÓJA	Az 5. sz. (Budapest, Kecskemét, Szeged, Röske) főutat köti össze a Nagykörúttal Kereskedelmi területek, panelházas telepszerű beépítés, történeti temető terület és kertvárosias, falusias beépítés határolja
KIALAKULÁSA	



2. ábra: Budai út keresztmetszete I.



3. ábra: Budai út keresztmetszete II.

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet



4. ábra: Budai út keresztmetszete III.

	KERESZTMETSZET
JÁRDA	a lakott terület mentén van csak járda, akkor is csak egy oldalon
PARKOLÓ	az út mentén nincsenek parkolóhelyek
ÚTTEST	2x2 forgalmi sávban, kétirányú közlekedés
KERÉKPÁRÚT	nincs külön kiépített kerékpárút
ZÖLDSÁV	a lakótelepes beépítés mentén széles zöldsáv jellemző
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS	zárt csatornába vezetett és nyílt árok is
JELLEMZŐ BURKOLAT	aszfaltos út, jellemzően aszfaltos járda
SZIKASZTÓ FELÜLETEK ARÁNYA	kb. 15%

	ZÖLDFELÜLET
SZINTEZETTSÉG	gyepszint domináns, de helyenként a lombkoronaszint is sűrű
JELLEMZŐ FAFAJOK	összesen: 146 db fa, kataszter alapján
FÁK KORA	vegyes, vannak fiatal telepítések is
FASOR JELLEMZŐI	egészséges, jó állapot
CSERJESZINT	útmenti védő cserjecsoportok előfordulnak
GYEPSZINT	intenzíven kezelt, városi gyepek
FENNTARTÁS	metszés, faápolás, kaszálás
ÖNTÖZÉS	

	ÉRTÉKELÉS
ÁLLAPOT	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
VÉDETTSÉG	
BIOLÓGIAI SOKFÉLELÉS (1-5)	2 - a telepszerű beépítés mentén diverz a növényzet, de az út mentén általánosságban hiányos a cserje- és lombkoronaszint is
HÁLÓZATI SZEREPE (1-5)	3 (kapcsolat alapján 5 fokú skálán)

Körforgalmak a Budai úton



5.ábra: Budai út–Ladánybenei utcai körforgalom (forrás: Google maps)

LÉTESÍTÉS ÉVE	LÉTESÍTŐ	ÜZEMELTETŐ, FENNTARTÓ	FUNKCIÓ, ÁLLAPOT
			- kúszó cserjékkel, alacsony örökzöldekkel beültetett
KIÉPÍTETT ÖNTÖZÉSI LEHETŐSÉG	LEHETSÉGES SZEREPE	SZÜKSÉGES FEJLESZTÉS	FELAJÁNLÁS
STÁTUSZ		MEGJEGYZÉS	



6.ábra: Budai út – Károly Róbert körüti körforgalom (forrás: Google maps)


LÉTESÍTÉS ÉVE	LÉTESÍTŐ	ÜZEMELTETŐ , FENNTARTÓ	FUNKCIÓ, ÁLLAPOT
			- gyér, gyakori a csupasz talajfelszín - helyenként füves gyomos
KIÉPÍTETT ÖNTÖZÉSI LEHETŐSÉG	LEHETSÉGES SZEREPE	SZÜKSÉGES FEJLESZTÉS	FELAJÁNLÁS
STÁTUSZ		MEGJEGYZÉS	

Halasi út




1. ábra: Halasi út elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Külső Árpádváros, Mezeiváros, Nyugati iparterület, Rendőrfalu, Szent László város
HRSZ	2158/5, 9397/2, 2158/4, 9397/1
MÉRET	1,9 km hosszú, 15-20 m széles
TULAJDONOS	Magyar Állam, KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft. (úttest és a zöldfelületek egy részének fenntartása), Magyar Közút Nonprofit Zrt. (úttest és a zöldfelületek egy részének fenntartása)
SZEREPE, FUNKCIÓJA	A Nagykörutat köti össze az 541. sz. főút bevezetővel Főként iparterület és kertvárosias/falusias beépítés határolja, de telepszerű, panelházas terület is előfordul
KIALAKULÁSA	



1. ábra: Halasi úti felüljáró keresztmetszete I. (vasút feletti felüljáró)



3. ábra: Halasi út keresztmetszete II.


Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	KERESZTMETSZET
JÁRDA	a vasút feletti felüljárón mindkét oldalon széles járda van, valamint a felüljáró melletti utak mentén is, míg a felüljáró után csak egy oldalon folytatódik a járda
PARKOLÓ	nincs kijelölt parkoló, de helyenként az út szélén állnak autók
ÚTTEST	főként 2x2 forgalmi sáv található, kétirányú közlekedéssel a felüljáró mellett egy-egy egyirányú út található, illetve a gazdasági területeknél egy kétirányú, egy forgalmi sávú kiszolgáló út különül el
KERÉKPÁRÚT	nincs külön kerékpárút
ZÖLDSÁV	a gazdasági területeknél az út mentén jellemző
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS	zárt csatornába vezetett vagy nyílt árkok
JELLEMZŐ BURKOLAT	aszfaltos az autópályát és a járda is
SZIKASZTÓ FELÜLETEK ARÁNYA	kb. 5%

	ZÖLDFELÜLET
SZINTEZETTSÉG	főként gyepszint fordul elő
JELLEMZŐ FAJAJOK	<i>fa darabszámra kataszter alapján nincs adat</i>
FÁK KORA	
FASOR JELLEMZŐI	
CSERJESZINT	
GYEPSZINT	intenzíven fenntartott, városi gyepek
FENNTARTÁS	
ÖNTÖZÉS	


	ÉRTÉKELÉS
ÁLLAPOT	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
VÉDETTSÉG	
BIOLÓGIAI SOKFÉLELÉS (1-5)	1 - csak gyepszint jellemző, az se diverz
HÁLÓZATI SZEREPE (1-5)	2 (kapcsolat alapján 5 fokú skálán)

Izsáki út




1. ábra: Izsáki út elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)


	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Alsószéktó, Homokbánya, Izsáki út, Petőfiváros, Széktó
HRSZ	21961, 10197
MÉRET	3,1 km hosszú, 15-25 m széles
TULAJDONOS	Magyar Állam
FENNTARTÓ	Magyar Közút Nonprofit Zrt.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	A Dunaföldvári és Dózsa György utakat köti össze főként kertvárosias falusias beépítés, tanyadomináns területek, és városi szintű alközpontok határolják
KIALAKULÁSA	



2. ábra: Izsáki út keresztmetszete I.



3. ábra: Izsáki út keresztmetszete II.



4. ábra: Izsáki út keresztmetszete III.

	KERESZTMETSZET
JÁRDA	ahol az út két forgalmi sáv, ott csak az egyik oldalon van járda, ahol négy, ott mindkét oldalon
PARKOLÓ	nincsenek az út mentén parkolók kijelölve
ÚTTEST	egy szakaszon két forgalmi sáv, kétirányú az autópálya, majd 2x2 forgalmi sáv
KERÉKPÁRÚT	ahol négy forgalmi sáv az úttest, ott van külön sáv a bicikliseknek a járda mentén, az egyik oldalon
ZÖLDSÁV	változatos mérete és szintezettsége is
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS	zárt csatornába vezetett vagy nyílt árok
JELLEMZŐ BURKOLAT	aszfaltos autó- és kerékpárút, helyenként térkő járda, de jellemzően az is aszfalt
SZIKASZTÓ FELÜLETEK ARÁNYA	kb. 20%

	ZÖLDFELÜLET
SZINTEZETTSÉG	a gyepszint dominál, de lombkoronaszint és helyenként cserjeszint is előfordul
JELLEMZŐ FAJTÁK	összesen: 32 db faj, kataszter alapján
FÁK KORA	helyenként vannak új telepítések is
FASOR JELLEMZŐI	nincs jelentős fasor
CSERJESZINT	cserjecsoportok, szoliter cserjék ritkán
GYEPSZINT	intenzíven kezelt, városi gyepek
FENNTARTÁS	
ÖNTÖZÉS	

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	ÉRTÉKELÉS
ÁLLAPOT	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
VÉDETTSÉG	
BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG (1-5)	2 - kevés faj, főként a gyepszint dominál
HÁLÓZATI SZEREPE (1-5)	3 (kapcsolat alapján 5 fokú skálán)

Körforgalmak az Izsáki úton



5. ábra: Izsáki út – Sport utcai körforgalom (forrás: Google maps)

LÉTESÍTÉS ÉVE	LÉTESÍTŐ	ÜZEMELTETŐ, FENNTARTÓ	FUNKCIÓ, ÁLLAPOT
2024		KVÜ NKft.	- zöldfelület jellegű - felújított körforgalom - új, fiatal beültetés
KIÉPÍTETT ÖNTÖZÉSI LEHETŐSÉG	LEHETSÉGES SZEREPE	SZÜKSÉGES FEJLESZTÉS	FELAJÁNLÁS
STÁTUSZ		MEGJEGYZÉS	


Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet



6. ábra: Dózsa György út – Izsáki út – Olimpia utcai körforgalom (forrás: Google maps)


LÉTESÍTÉS ÉVE	LÉTESÍTŐ	ÜZEMELTETŐ, FENNTARTÓ	FUNKCIÓ, ÁLLAPOT
			- felújított körforgalom - új, fiatal beültetés
KIÉPÍTETT ÖNTÖZÉSI LEHETŐSÉG	LEHETSÉGES SZEREPE	SZÜKSÉGES FEJLESZTÉS	FELAJÁNLÁS
STÁTUSZ		MEGJEGYZÉS	

Nyíri út




1. ábra: Nyíri út elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Arborétum – Kápolnarét, Arborétum lakópark, Belső-Máriahegy, Belsőnyír, Kórház, Külső-Máriahegy, Máriaváros, Széchenyiváros, Villanegyed, Széktói szabadidőközpont
HRSZ	10955/1, 019/2, 3750, 10955/2
MÉRET	4,7 km hosszú, 15-25 m széles
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	A 445. sz. főútból ágazik le és a Nagykörútig tart Főként szántódomináns területek, kertség, kertvárosias falusias beépítés, erdőterületek, panelházas telepszerű beépítés és kórházi területek határolják
KIALAKULÁSA	




2. ábra: Nyíri út keresztmetszete I.

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet



3. ábra: Nyíri út keresztmetszete II.



4. ábra: Nyíri út keresztmetszete

	KERESZTMETSZET
JÁRDA	jellemzően az úttest mindkét oldalán van járda
PARKOLÓ	útmenti parkoló helyenként előfordul, 1-1 parkolósziget
ÚTTEST	az autóút két forgalmi sávos, kétirányú közlekedéssel
KERÉKPÁRÚT	nincs külön kijelölt kerékpárút
ZÖLDSÁV	változó szélességben és szintezettségben
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS	zárt csatornába vezetett, vagy nyílt árok
JELLEMZŐ BURKOLAT	aszfaltos autóút, térköves vagy aszfaltos járda
SZIKASZTÓ FELÜLETEK ARÁNYA	kb. 25%

	ZÖLDFELÜLET
SZINTEZETTSÉG	domináns lombkoronaszint és gyepszint, cserjeszint nem túl gyakori
JELLEMZŐ FAFAJOK	összesen: 662 db fa, kataszter alapján
FÁK KORA	változó
FASOR JELLEMZŐI	út mentén gyakori
CSERJESZINT	nem jellemző
GYEPSZINT	intenzíven fenntartott, városi gyepterület
FENNTARTÁS	metszés, faápolás, kaszálás
ÖNTÖZÉS	

	ÉRTÉKELÉS
ÁLLAPOT	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
VÉDETTSÉG	
BIOLÓGIAI SOKFÉLETSÉG (1-5)	3,5 – gazdag és diverz a lombkoronaszint, viszont hiányos a cserjeszint és a gyepszintben is hiányoznak az évelők és egynyáriak
HÁLÓZATI SZEREPE (1-5)	3 (kapcsolat alapján 5 fokú skálán)

Körforgalmak a Nyíri úton



5.ábra: Nyíri út – Akadémia krt. – Csabay Géza körút körforgalma


LÉTESÍTÉS ÉVE	LÉTESÍTŐ	ÜZEMELTETŐ, FENNTARTÓ	FUNKCIÓ, ÁLLAPOT
2022 térplasztika 2023 zöldfelületfejlesztés		KVÜ NKft.	- karaktert adó körforgalom - felújított - díszfüvekkel beültetve - Díszkút elnevezésű elbontott térplasztika a körforgalmi csomópont középszigetének középpontjában elhelyezve
KIÉPÍTETT ÖNTÖZÉSI LEHETŐSÉG	LEHETSÉGES SZEREPE	SZÜKSÉGES FEJLESZTÉS	FELAJÁNLÁS
STÁTUSZ		MEGJEGYZÉS	



6.ábra: Nyíri út – Károly Róbert krt. – III. Béla krt. – Máriahegy körforgalom

LÉTESÍTÉS ÉVE	LÉTESÍTŐ	ÜZEMELTETŐ, FENNTARTÓ	FUNKCIÓ, ÁLLAPOT
2023 zöldfelületfejlesztés		KVÜ NKft.	- alacsony örökzöldekkel, kúszó növényekkel beültetett - karaktert adó körforgalom
KIÉPÍTETT ÖNTÖZÉSI LEHETŐSÉG	LEHETSÉGES SZEREPE	SZÜKSÉGES FEJLESZTÉS	FELAJÁNLÁS
van			
STÁTUSZ		MEGJEGYZÉS	

Békéscsabai út



1. ábra: Békéscsabai út elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Békéscsabai úti gazdasági övezet, Hunyadiváros, Szolnokihegy
HRSZ	7382
MÉRET	1.100 m hosszú, 10-20 m széles
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	A Kecskemétet Gyulával összekötő 44. sz. főút folytatása, a Reptéri és Szolnoki út közötti útszakasz Főként iparterület, kertség és falusias beépítés határolja
KIALAKULÁSA	



2. ábra: Békéscsabai út keresztmetszete

	KERESZTMETSZET
JÁRDA	jellemzően az út mentén csak az egyik oldalon van járda
PARKOLÓ	nincsenek az út mentén kijelölt parkolóhelyek
ÚTTEST	kétszer egy forgalmi sávot, kétirányú forgalommal
KERÉKPÁRÚT	nincs külön kiépített kerékpárút
ZÖLDSÁV	az úttest két szélén jellemző, főként gyepek
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS	zárt csatornába vezetett és vannak nyílt árkok is
JELLEMZŐ BURKOLAT	aszfaltos az autópályát és a járda is
SZIKASZTÓ FELÜLETEK ARÁNYA	kb. 15%

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	ZÖLDFELÜLET
SZINTEZETTSÉG	helyenként 1-1 szoliter fa vagy kisebb fasor előfordul, de a gyepszint dominál
JELLEMZŐ FAJAJOK	<i>(összesen: 5 db fa, kataszter alapján)</i>
FÁK KORA	
FASOR JELLEMZŐI	
CSERJESZINT	helyenként 1-1 sövény, szoliter előfordul
GYEPSZINT	intenzíven fenntartott, városi gyepek
FENNTARTÁS	
ÖNTÖZÉS	

	ÉRTÉKELÉS
ÁLLAPOT	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
VÉDETTSÉG	
BIOLÓGIAI SOKFÉLELÉS (1-5)	2 - kevés egyed, nem diverz a növényállomány
HÁLÓZATI SZEREPE (1-5)	2 (kapcsolat alapján 5 fokú skálán)

Körforgalmak a Békéscsabai úton



3.ábra: Békéscsabai út –Szent István körút –Géza fejedelem körüti körforgalom

LÉTESÍTÉS ÉVE	LÉTESÍTŐ	ÜZEMELTETŐ, FENNTARTÓ	FUNKCIÓ, ÁLLAPOT
		KVÜ NKft.	- karaktert adó körforgalom - gyomos kiültetés (jukkák)
KIÉPÍTETT ÖNTÖZÉSI LEHETŐSÉG	LEHETSÉGES SZEREPE	SZÜKSÉGES FEJLESZTÉS	FELAJÁNLÁS
	I. régi koncepció: paradicsom szobor 	- alkotás (szobor, plasztika, installáció) elhelyezése - világítás, öntözés és növénytelepítési tervek készítése, megvalósítása	<i>Univer Product Zrt.</i>
STÁTUSZ		MEGJEGYZÉS	
KVÜ NKft. tervében			

Szolnoki út




1. ábra: Szolnoki út elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Vasútpark, Szolnokihegy, Hunyadiváros, Külső Rákóczi város
HRSZ	1331/1, 1331/2, 1331/3, 7382, 7383/1
MÉRET	900 m hosszú, 15-30 m széles
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	A Nagykörútba csatlakozik bele, a Kecskemét-Gyula vonal, 44. sz. főút folytatása, a Békéscsabai útban folytatódik Főként iparterület és telepszerű beépítés határolja
KIALAKULÁSA	



2. ábra: Szolnoki út keresztmetszete I.



3. ábra: Szolnoki út keresztmetszete II. (vasúti aluljáró bevezetőnél)

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	KERESZTMETSZET
JÁRDA	az út mentén mindkét oldalon van járda, változó szélességben
PARKOLÓ	az út mentén nincsenek kijelölt parkolóhelyek, helyenként az út szélén parkolnak
ÚTTEST	jellemzően 2x1 forgalmi sávossal van, kétirányú közlekedéssel a vasút alatti aluljáróban is 1-1 forgalmi sáv van, de egy szakaszon a felszínen is van 1-1 forgalmi sáv az aluljáró mellett
KERÉKPÁRÚT	nincs külön kerékpárút
ZÖLDSÁV	a járda és az úttest között
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS	zárt csatornába vezetett
JELLEMZŐ BURKOLAT	aszfaltos autópályát és járda, helyenként térkő és kiskockakő is megjelenik
SZIKASZTÓ FELÜLETEK ARÁNYA	kb. 10%

	ZÖLDFELÜLET
SZINTEZETTSÉG	jellemzően gyepszint dominál, helyenként a lombkoronaszint is megjelenik az aluljáró melletti felszíni út mentén gazdagabb a zöltsáv, gye-, cserje- és lombkoronaszint is megjelenik
JELLEMZŐ FAFAJOK	<i>összesen: 34 db fa, kataszter alapján</i>
FÁK KORA	
FASOR JELLEMZŐI	nincs fasor
CSERJESZINT	nem jellemző
GYEPSZINT	intenzíven kezelt, városi gye
FENNTARTÁS	
ÖNTÖZÉS	

	ÉRTÉKELÉS
ÁLLAPOT	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
VÉDETTSÉG	
BIOLÓGIAI SOKFÉLELÉS (1-5)	2 - egy szakaszon gazdagabb a növényzet, de az út nagy szakaszán csak gyepszint van jelen
HÁLÓZATI SZEREPE (1-5)	2 (kapcsolat alapján 5 fokú skálán)


Körforgalmak a Szolnoki úton



4.ábra: Szolnoki út – Bem utca – Kurucz körüti körforgalom

LÉTESÍTÉS ÉVE	LÉTESÍTŐ	ÜZEMELTETŐ, FENNTARTÓ KVÜ NKft.	FUNKCIÓ, ÁLLAPOT
			- karaktert adó - díszfüvekkel, alacsony, apró virágos rózsákkal beültetett
KIÉPÍTETT ÖNTÖZÉSI LEHETŐSÉG	LEHETSÉGES SZEREPE	SZÜKSÉGES FEJLESZTÉS	FELAJÁNLÁS
STÁTUSZ		MEGJEGYZÉS	

Reptéri út



1. ábra: Reptéri út elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Repülőtér, Reptéri lakótelep, Szolnokihegy
HRSZ	0627/4, 0627/6
MÉRET	2 km hosszú, 15-25 m széles
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	A Kecskemét-Gyula közti 44. sz. főút közvetlen folytatása, a Békéscsabai útban folytatódik a város felé Főként kertség, reptéri területek és panelos, telepszerű beépítés határolja
KIALAKULÁSA	



2. ábra: Reptéri út keresztmetszete

	KERESZTMETSZET
JÁRDA	jellemzően az út mentén csak az egyik oldalon van járda
PARKOLÓ	az út mentén nincsenek kijelölt parkolóhelyek, helyenként az út szélén parkolnak
ÚTTEST	2x1 forgalmi sávú autópályát, kétirányú forgalommal
KERÉKPÁRÚT	nincs külön kiépített kerékpárút
ZÖLDSÁV	az úttest két szélén jellemző, főként gyepek
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS	főként nyílt árkok
JELLEMZŐ BURKOLAT	aszfaltos az autópályát és a járda is
SZIKASZTÓ FELÜLETEK ARÁNYA	kb. 10%

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	ZÖLDFELÜLET
SZINTEZETTSÉG	a gyepszint dominál, helyenként 1-1 szoliter fa is előfordul
JELLEMZŐ FAFAJOK	<i>összesen: 81 db fa, kataszter alapján</i>
FÁK KORA	
FASOR JELLEMZŐI	
CSERJESZINT	helyenként 1-1 szoliter cserje előfordul
GYEPSZINT	városi gyepek
FENNTARTÁS	
ÖNTÖZÉS	

	ÉRTÉKELÉS
ÁLLAPOT	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
VÉDETTSÉG	
BIOLÓGIAI SOKFÉLELÉSÉG (1-5)	2 - kevés egyed, nem diverz a növényállomány
HÁLÓZATI SZEREPE (1-5)	3 (kapcsolat alapján 5 fokú skálán)

Körforgalmak a Reptéri úton



3. ábra: Reptéri út –445. sz. főút körforgalma


LÉTESÍTÉS ÉVE	LÉTESÍTŐ	ÜZEMELTETŐ, FENNTARTÓ	FUNKCIÓ, ÁLLAPOT
			- zöldfelület jellegű körforgalom - elgyomosodott cserjés kiültetés
KIÉPÍTETT ÖNTÖZÉSI LEHETŐSÉG	LEHETSÉGES SZEREPE	SZÜKSÉGES FEJLESZTÉS	FELAJÁNLÁS
		- öntözés és növénytelepítési tervek készítése, megvalósítása	
STÁTUSZ		MEGJEGYZÉS	

IV. Egyes zöldinfrastruktúra elemek katasztere



A vizsgált zöldfelületek elhelyezkedése

(Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)



A vizsgált zöldfelületek a város központjában

(Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

Történeti főtér együttes



1. ábra: Történeti főtér együttes elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Városközpont
HRSZ	3197/6, 480/1, 480/2, 3197/7, 3339/1, 1130/2, 1, 476, 2, 17/58, 475/3, 3455, 1128, 17/41, 1127, 3453, 3456, 15/1, 475/1, 14, 475/4, 17/59, 4/2, 4/1, 1125, 1130/1, 1126, 3, 1129, 3447/1, 3457/2, 3339/2, 1121, 3355/4
MÉRET	143.374,802 m ²
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata, gazdasági, egyéb jogi személyek, egyházak és egyesületek
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	pihenés, áthaladás, megemlékezés, találkozás, piac
KIALAKULÁSA	
VÉDETTSÉG	
HÁLÓZAT HELYE	3 (1-5 skálán, hálózatoság alapján)



2. ábra: A történeti főtér együttes légifelvételen 1976 (forrás: www.fentrol.hu)

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	ZÖLDFELÜLET (TÉRINFORMATIKAI VIZSGÁLAT)
BURKOLT FELÜLETEK KITERJEDÉSE	burkolt: 86.446,462 m ² → 60,29% részben áteresztő: 24,070 m ² → 0,02% csupasz: 539,077 m ² → 0,38% összesen: 87.009,609 m ² → 60,69%
ZÖLDFELÜLETEK KITERJEDÉSE	virágos: 6.295,289 m ² → 4,39% füves: 25.793,680 m ² → 17,99% fás-cserjés: 641,33 m ² → 0,45% cserjés: 2.290,552 m ² → 1,20% egyéb: 353,720 m ² → 0,25% összesen: 35.374,574 m ² → 24,67%
LOMBTÖMEG	lombkorona borítottság: 32.830,522 m ² → 22,9%
FÁK SZÁMA (FAKATASZTER ALAPJÁN)	705 db
VÍZFELÜLETEK	több szökőkút van elszórtan a főtéren

(adatok forrása: 2023-as lombkoronafedettség felmérés, 2022-es felület kiértékelés – KVÜ NKft.; a burkolt felületek és zöldfelületek összaránya adathiány miatt nem éri el a 100%-ot)

	ÉRTÉKELÉS (KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS ALAPJÁN)
MEGBECSÜLT SÉG	
NÖVÉNYZET ÉRTÉKELÉSE	kérdőíves felmérésből, növényzet (állapot, mennyiség, változatosság) elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,6
TERÜLET FELSZERELTSÉGE	kérdőíves felmérésből, terület felszereltségének (padok, szeméttárolók, ivókutak stb.) elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,7
TISZTASÁG	kérdőíves felmérésből, tisztaság elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,5
BIZTONSÁG	kérdőíves felmérésből, biztonság elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,7
ÁLLAPOTA ÖSSZESEN	kérdőíves felmérésből, általános elégedettség alapján, négyfokozatú skálán 2,6

Széchenyi tér




3. ábra: Széchenyi tér jelen állapota

	ZÖLDFELÜLET (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT)
SZINTEZETTSÉG	Mindhárom szint megjelenik. Lombkoronaszint főként fasorként van jelen, de vannak ligetes csoportok is, cserjeszint nem túl gyakori, főleg védősövényként, gyepszintben egybefüggő városi gyepfelületek
JELLEMZŐ FAFAJOK	nyugati osterfa (<i>Celtis occidentalis</i>) fasor fenyőfélék (<i>Pinus sp.</i> , <i>Abies sp.</i>), juharok (<i>Acer spp.</i>)
FÁK KORA	nagyrészt, nem túl idős, de nem is fiatal telepítés
CSERJESZINT	főként sövény formában jelenik meg, néhol szoliterként is megjelenik levendula (<i>Lavandula angustifolia</i>), fagyal (<i>Ligustrum sp.</i>), Júlia borbolya (<i>Berberis julianae</i>), tűztövis (Pyracantha spp.)
GYEPSZINT	egybefüggő foltokban gyep és nagy területen foszlóslevelű pálmaliliom (<i>Yucca filamentosa</i>)
CSUPASZ TALAJFELSZÍN	nem jellemző
BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG	2 - kevés faj, nem túl diverz növényállomány
INVÁZIÓS FERTŐZÖTTség	nem jellemző
ÉLŐHELYEK VÁLTOZATOSSÁGA	3 - lombkoronaszint gazdagabb, cserjeszint is megjelenik

	FENNTARTÁS
ÁLLAPOT	
FELSZERELTSÉG	padok, hulladéktárolók
ÖNTÖZÉS	
VÍZGAZDÁLKODÁS	
TÁPANYAG - GAZDÁLKODÁS	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
BURKOLT FELÜLETEK JELLEMZÉSE, ÁLLAPOTA	gyalogos utakon térkő, jó állapotban

Kossuth tér Városháza előtti része



4. ábra: Kossuth tér jelen állapota

	ZÖLDFELÜLET (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT)
SZINTEZETTSÉG	hiányos a szintezettség, főként lombkoronaszint van jelen, néhol gyepfelület és kevés cserje előfordul
JELLEMZŐ FAFAJOK	fenyőfélék (<i>Pinus spp.</i>), nyárfák (<i>Populus spp.</i>), hársfélék (<i>Tilia spp.</i>)
FÁK KORA	változatos, de inkább idősebb egyedek
CSERJESZINT	nagyon ritkán, csak pár szoliter jelenik meg
GYEPSZINT	néhol jelen van, inkább díszítő kiültetések
CSUPASZ TALAJFELSZÍN	nem jellemző
BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG	3,5 - fajban gazdag, de kevés egyed
INVÁZIÓS FERTŐZÖTTség	nem jellemző
ÉLŐHELYEK VÁLTOZATOSSÁGA	2 - kevés lehetőség, inkább díszítő funkcióval bírnak csak a növényágak

	FENNTARTÁS (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT)
ÁLLAPOT	
FELSZERELTSÉG	kandeláberek, padok, szeméttárolók
ÖNTÖZÉS	
VÍZGAZDÁLKODÁS	
TÁPANYAG -GAZDÁLKODÁS	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
BURKOLT FELÜLETEK JELLEMZÉSE, ÁLLAPOTA	térkő jellemző

Kossuth Lajos tér



5. ábra: Kossuth Lajos tér jelen állapota

	ZÖLDFELÜLET (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT)
SZINTEZETTSÉG	jellemzően gyepszint, de a lombkoronaszint és cserjeszint is előfordul
JELLEMZŐ FAFAJOK	szoliterként vagy ligetekben jelennek meg hársak (<i>Tilia spp.</i>), nyárfafélék (<i>Populus spp.</i>), juharok (<i>Acer spp.</i>), fenyőfélék (<i>Pinus spp.</i> , <i>Picea spp.</i>), kínai mamutfenyő (<i>Metasequoia glyptostroboides</i>)
FÁK KORA	nagyrészt egykorú, inkább idősebb taxonok
CSERJESZINT	cserjecsoportok és szoliterrek jelennek meg bangiták (<i>Viburnum spp.</i>), csarab (<i>Calluna vulgaris</i>), tuja (<i>Thuja spp.</i>), rózsák (<i>Rosa spp.</i>)
GYEPSZINT	főként intenzív gyepfelületek, de növény-csoportosulásban megjelennek hagymások, talajtakarók és évelő díszfüvek is
CSUPASZ TALAJFELSZÍN	nem jellemző
BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG	4 - nem túl sok taxon, de sokféle faj fordul elő
INVÁZIÓS FERTŐZÖTTSÉG	nem jellemző
ÉLŐHELYEK VÁLTOZATOSSÁGA	3 - sokféle a növényzet, de nincs sok élőhelyi lehetőség

	FENNTARTÁS
ÁLLAPOT	
FELSZERELTSÉG	kőpadok és szobrok vannak a téren, illetve egy nagy szökőkút
ÖNTÖZÉS	
VÍZGAZDÁLKODÁS	
TÁPANYAG - GAZDÁLKODÁS	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
BURKOLT FELÜLETEK JELLEMZÉSE, ÁLLAPOTA	térkő és díszburkolat jelenik meg a gyalogos tengelyekben

Kálvin tér



6. ábra: Kálvin tér jelen állapota

	ZÖLDFELÜLET (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT)
SZINTEZETTSÉG	lombkoronaszint domináns, de az is csak fasor formában, fák alatt gyér cserjeszint jelenik meg
JELLEMZŐ FAFAJOK	oszlopos növekedésű gyertyán (<i>Carpinus betulus 'Fastigiata'</i>) tölgyek (<i>Quercus sp.</i>) fasorként jelennek meg
FÁK KORA	két telepítés lehetett, tölgyek idősebbek, szilek telepítése frissebb
CSERJESZINT	főként védő növényként és fák körül
GYEPSZINT	nem jellemző
CSUPASZ TALAJFELSZÍN	nem jellemző
BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG	1 - kevés faj és kevés egyed
INVÁZIÓS FERTŐZÖTTség	nem jellemző
ÉLŐHELYEK VÁLTOZATOSSÁGA	2 - jellemzően nagy a burkolt terület, de lombkoronaszint és cserjeszint is megjelenik

	FENNTARTÁS
ÁLLAPOT	
FELSZERELTSÉG	nagy részben parkolóként használt, annak megfelelően felszerelve hulladéktárolóval és kiépített parkolóhelyekkel
ÖNTÖZÉS	
VÍZGAZDÁLKODÁS	
TÁPANYAG - GAZDÁLKODÁS	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
BURKOLT FELÜLETEK JELLEMZÉSE, ÁLLAPOTA	kerám burkolat a gépjárműutakon, a járdán térkő jellemző

Deák Ferenc tér




7. ábra: Deák Ferenc tér jelen állapota (saját képek)

	ZÖLDFELÜLET (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT)
SZINTEZETTSÉG	döntően gyepszintből áll a tér, de foltokban, körülbelül a tér egy harmadára jellemző a gyeperjes (virágágy)-cserje-lombkoronaszint megléte
JELLEMZŐ FAFAJOK	tiszafa (<i>Taxus baccata</i>), kínai díszkörte (<i>Pyrus calleryana</i>), szivarfa (<i>Catalpa bignonioides</i>), juharfélék (<i>Acer spp.</i>) és tujafélék (<i>Thuja spp.</i>), fenyőfélék (<i>Abies spp.</i> , <i>Picea sp.</i>), nyírfa (<i>Betula pendula</i>), kőrisféle (<i>Fraxinus sp.</i>)
FÁK KORA	változó – jellemzően idősebb faállomány, pár új 2-5 éves ültetéssel
CSERJESZINT	foltokban meglévő, a parkolók körül nyírt cserjék jellemző fajok: tüztövis (<i>Pyracantha spp.</i>), mahónia (<i>Mahonia spp.</i>), fagyal (<i>Ligustrum spp.</i>)
GYEPSZINT	intenzíven ápolt, nyírt gyeper
CSUPASZ TALAJFELSZÍN	kis foltokban kikopott gyeper, de nem jellemző
BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG	3 - fajszám alapján
INVÁZIÓS FERTŐZÖTTSG	nem jellemző
ÉLŐHELYEK VÁLTOZATOSSÁGA	2 - alapvetően intenzíven ápolt gyepen állnak a fák, néhány nagyobb cserjecsoport biztosít élőhelyet

	FENNTARTÁS
ÁLLAPOT	
FELSZERELTSÉG	jellemző felszerelések: pad, hulladékgyűjtő, világítótest mennyiségük megfelelő, állapotuk jó
ÖNTÖZÉS	
VÍZGAZDÁLKODÁS	
TÁPANYAG - GAZDÁLKODÁS	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
BURKOLT FELÜLETEK JELLEMZÉSE, ÁLLAPOTA	díszburkolat nagy kiterjedésben, szép állapotú, néhány hibával

Katona József tér



8. ábra: Katona József tér jelen állapota (saját képek)

	ZÖLDFELÜLET (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT)
SZINTEZETTSÉG	döntően gyepek és lombkorona szintből áll, foltokban jelentős, idős cserjeállománnyal
JELLEMZŐ FAFAJOK	zöld juhar (<i>Acer negundo</i>), vadgesztenye (<i>Aesculus sp.</i>), akác (<i>Robinia spp.</i>), eperfa (<i>Morus nigra</i>), tiszafa (<i>Taxus baccata</i>), csörgőfa (<i>Koeleruteria paniculata</i>), platán (<i>Platanus spp.</i>), hárs (<i>Tilia spp.</i>)
FÁK KORA	változó – jellemzően idősebb faállomány, pár új 2-5 éves ültetéssel
CSERJESZINT	foltokban meglévő, a tér széleinél nyírt sövény jellemző fajok: tüztövis (<i>Pyracantha spp.</i>), mahónia (<i>Mahonia aquifolium</i>), fagyal (<i>Ligustrum sp.</i>), borbolya-félék (<i>Berberis sp.</i>), gyöngyvessző (<i>Spirea spp.</i>), hóbagoly (<i>Symphoricarpos spp.</i>),
GYEPSZINT	sok helyen kikopott, intenzíven ápolt nyírt gyepek
CSUPASZ TALAJFELSZÍN	sok helyen előfordul
BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG	a fajszám alapján 3 (közepes) értékelhető
INVÁZIÓS FERTŐZÖTTISÉG	nem jellemző, de javasolt az inváziós fajok fokozatos cseréje (pl: zöld juhar)

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	ZÖLDFELÜLET (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT) – FOLYTATÁS
ÉLŐHELYEK VÁLTOZATOSSÁGA	<i>3 - cserjés foltok, idősebb fák élőhelyet biztosítanak</i>
	FENNTARTÁS (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT)
ÁLLAPOT	
FELSZERELTSÉG	jellemző felszerelések: pad, szemetes, világítótest mennyiségük megfelelő, állapotuk jó
ÖNTÖZÉS	
VÍZGAZDÁLKODÁS	
TÁPANYAG - GAZDÁLKODÁS	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
BURKOLT FELÜLETEK JELLEMZÉSE, ÁLLAPOTA	díszburkolat nagy kiterjedésben, szép állapotban, néhány hibával

Szabadság tér



9. ábra: Szabadság tér jelen állapota (saját képek)

	ZÖLDFELÜLET (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT)
SZINTEZETTSÉG	gazdag kiültetések, növénysszigetek jellemzik, de sok burkolt teresedés és széles sétányok törik meg a növényzetet
JELLEMZŐ FAJAJOK	
FÁK KORA	változó - jellemzően egykorú faállomány, pár új ültetéssel
CSERJESZINT	
GYEPSZINT	sok évelő, talajtakaró jellemző az ágyásokban, helyenként árvácska, nyáron egynyáriak
CSUPASZ TALAJFELSZÍN	nem jellemző
BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG	a fajszám alapján 4 (jó) értékelhető
INVÁZIÓS FERTŐZÖTTség	nem jellemző
ÉLŐHELYEK VÁLTOZATOSSÁGA	3 – gazdag a növényzet, főként a gyepszint, alacsony cserjeszint potenciális, de forgalmas hely, inkább díszítő értékű kiültetések

	FENNTARTÁS
ÁLLAPOT	
FELSZERELTSÉG	padok, szeméttárolók, szökőkút, kandeláberek, tűzcsap
ÖNTÖZÉS	kiépített öntözőrendszer van
VÍZGAZDÁLKODÁS	
TÁPANYAG - GAZDÁLKODÁS	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
BURKOLT FELÜLETEK JELLEMZÉSE, ÁLLAPOTA	nagyobb teresedések jellemzőek, többféle térkővel, díszburkolattal

Bagi László utcai közkert



1. ábra: Bagi László utcai közkert elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Árpádváros
HRSZ	17/57
MÉRET	4.085,601 m ²
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	játszótér, pihenés, sport
KIALAKULÁSA	1988 után
VÉDETTSÉG	
HÁLÓZAT HELYE	5 (1-5 skálán, hálózatoság alapján)



2. ábra: Bagi László utca közkert légifelvételen 1988 (forrás: www.fentrol.hu)

	ZÖLDFELÜLET (TÉRINFORMATIKAI VIZSGÁLAT)
BURKOLT FELÜLETEK KITERJEDÉSE	burkolt: 94,288 m ² → 2,31%
	részben áteresztő: 887,724 m ² → 21,73%
	csupasz: 391,071 m ² → 9,57%
	összesen: 1.373,083 m ² → 33,61%
ZÖLDFELÜLETEK KITERJEDÉSE	füves: 2.490,995 m ² → 60,97%
	cserjés: 167,718 m ² → 4,11%
	virágos: 53,812 m ² → 1,32%
	összesen: 2.712,525 m ² → 66,39%
LOMBTÖMEG	lombkorona borítottság: 3.175,617 m ² → 77,7%
FÁK SZÁMA (FAKATASZTER ALAPJÁN)	54 db
VÍZFELÜLETEK	nincs

(adatok forrása: 2023-as lombkoronafedettség felmérés, 2022-es felület kiértékelés – KVÜ NKft.)



4. ábra: Bagi László utcai közkert jelen állapota

	ZÖLDFELÜLET (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT)
SZINTEZETTSÉG	lombkoronaszint dominál, cserjeszint főként sövényként jelenik meg, gyepszint van, de hiányos
JELLEMZŐ FAFAJOK	juharfélék (<i>Acer spp.</i>), kőrisek (<i>Fraxinus sp.</i>), nyárfafélék (<i>Populus sp.</i>), akác (<i>Robinia pseudoacacia</i>), hársak (<i>Tilia spp.</i>), gyümölcsfák (<i>Prunus sp.</i>), szilfélék (<i>Ulmus spp.</i>), gyertyán (<i>Carpinus sp.</i>), eperfa (<i>Morus indica</i>)
FÁK KORA	nagy részt egykorúak, középidős fajok
CSERJESZINT	nem gyakori, főként sövény formájában jelenik meg kerítés mentén: kínai viráglonc (<i>Kolkwitzia amabilis</i>), gyöngyvesszők (<i>Spiraea sp.</i>) Szoliterként: ráncoslevelű bangita (<i>Viburnum rhytidophyllum</i>) kisebb csoportban: kecskerágók (<i>Euonymus spp.</i>)
GYEPSZINT	csak intenzíven kezelt gyepek jellemző
CSUPASZ TALAJFELSZÍN	fű helyenként kikopva
BIOLÓGIAI SOKFÉLELÉSÉG	3 - változatos lombkoronaszint, nem kellően diverz cserje- és gyepszint
INVÁZIÓS FERTŐZÖTTség	nem jellemző
ÉLŐHELYEK VÁLTOZATOSSÁGA	3 - lombkoronaszint diverz, gyepszintben, cserjeszintben kevés lehetőség

	FENNTARTÁS (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT)
ÁLLAPOT	
FELSZERELTSÉG	kerítéssel elkerített terület, játszótéri elemekkel, padokkal, van kis füves focipálya és kosárpálya is, elszórtan szeméttárolók, asztalok, ivókút is található a területen, illetve kondieszközök és teqball asztal is van a parkban, közvilágítás kiépítve, de viszonylag kevés kandeláber, padok, kuka kopott, használt állapotban
ÖNTÖZÉS	
VÍZGAZDÁLKODÁS	
TÁPANYAG -GAZDÁLKODÁS	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
BURKOLT FELÜLETEK JELLEMZÉSE, ÁLLAPOTA	fő sétáló tengelyek nagy kockakövel burkoltak, hinta alatt gumiburkolat, játszószerkezetek alatt homok, a kosárpálya gumi burkolatú

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	ÉRTÉKELÉS (KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS ALAPJÁN)
MEGBECSÜLTSG	
NÖVÉNYZET ÉRTÉKELÉSE	kérdőíves felmérésből, növényzet (állapot, mennyiség, változatosság) elégedettsége alapján négyfokozatú skálán 2,3
TERÜLET FELSZERELTSÉGE	kérdőíves felmérésből, terület felszereltségének (padok, szeméttárolók, ivókutak stb.) elégedettsége alapján négyfokozatú skálán 2,4
TISZTASÁG	kérdőíves felmérésből, tisztaság elégedettsége alapján négyfokozatú skálán 2,2
BIZTONSÁG	kérdőíves felmérésből, biztonság elégedettsége alapján négyfokozatú skálán 2,5
ÁLLAPOTA ÖSSZESEN	kérdőíves felmérésből, általános elégedettség alapján négyfokozatú skálán 2,5

Czollner tér



1. ábra: Czollner tér elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Erzsébetváros
HRSZ	548
MÉRET	11.393,366 m ²
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	áthaladás, pihenés, megemlékezés
KIALAKULÁSA	1976 előtt
VÉDETTSÉG	
HÁLÓZAT HELYE	5 (1-5-ös skálán, hálózatoság alapján)




2. ábra: Czollner tér légifelvételen 1988 (forrás: www.fentrol.hu)

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	ZÖLDFELÜLET (TÉRINFORMATIKAI VIZSGÁLAT)			
BURKOLT FELÜLETEK KITERJEDÉSE	burkolt:	4.888,000 m ²	→	42,90%
	részben áteresztő:	189,097 m ²	→	1,66%
	csupasz talaj:	38,100 m ²	→	0,33%
	összesen:	5.115,257 m ²	→	44,89%
ZÖLDFELÜLETEK KITERJEDÉSE	fűves:	4.741,498 m ²	→	41,62%
	cserjés:	189,803 m ²	→	1,67%
	összesen:	5.087,558 m ²	→	44,65%
LOMBTÖMEG	lombkorona borítottság:	5.825,415 m ²	→	51,20%
FÁK SZÁMA (FAKATASZTER ALAPJÁN)	106 db			
VÍZFELÜLETEK	nincs			

(adatok forrása: 2023-as lombkoronafedettség felmérés, 2022-es felület kiértékelés – KVÜ NKft.; a burkolt felületek és zöldfelületek összaránya adathiány miatt nem éri el a 100%-ot)



3. ábra: Czóllner tér jelenlegi állapota


	ZÖLDFELÜLET (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT)
SZINTEZETTSÉG	nagyrészt csak gyep és lombkoronaszint jellemző, cserje csak sövény formában az autópálya menti sávban, védősávként fordul elő
JELLEMZŐ FAFAJOK	japánakác (<i>Styphnolobium japonicum</i>), platán félék (<i>Platanus spp.</i>), akác (<i>Robinia spp.</i>), valamint a faleváltással korábban éritett térrészen az lándzsás levelű éger (<i>Alnus x spaethii</i>), gömb virágos kőris (<i>Fraxinus ornus 'Mecsek'</i>) és a szeldelt levelű platán (<i>Platanus orientalis 'Digitata'</i>) a jellemző
FÁK KORA	változó, sok fiatal telepítés is van, de idősebb egyedek is
CSERJESZINT	csak védősövényként van jelen
GYEPSZINT	egybefüggő, jó állapotú, városi gyep
CSUPASZ TALAJFELSZÍN	nem jellemző a téren
BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG	2 - hiányos cserje- és gyepszint, valamint a lombkoronaszint se kellően diverz
INVÁZIÓS FERTŐZÖTTség	nincsen
ÉLŐHELYEK VÁLTOZATOSSÁGA	3 - gyep- és cserjeszint elenyésző, lombkoronaszint viszonylag sűrű

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	FENNTARTÁS (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT)
ÁLLAPOT	
FELSZERELTSÉG	padok, hulladékgyűjtők, szobrok jó állapotban a gyalogos sétány mentén, közvilágítás van
ÖNTÖZÉS	
VÍZGAZDÁLKODÁS	
TÁPANYAG - GAZDÁLKODÁS	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
BURKOLT FELÜLETEK JELLEMZÉSE, ÁLLAPOTA	a gyalogos sétány térkő, aszfalt - jó állapotban, helyenként hibás

	ÉRTÉKELÉS (KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS ALAPJÁN)
MEGBECSÜLTSG	
NÖVÉNYZET ÉRTÉKELÉSE	kérdőíves felmérésből, növényzet (állapot, mennyiség, változatosság) elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,3
TERÜLET FELSZERELTSÉGE	kérdőíves felmérésből, terület felszereltségének (padok, szeméttárolók, ivókutak stb.) elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,1
TISZTASÁG	kérdőíves felmérésből, tisztaság elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,2
BIZTONSÁG	kérdőíves felmérésből, biztonság elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2
ÁLLAPOTA ÖSSZESEN	kérdőíves felmérésből, általános elégedettség alapján, négyfokozatú skálán 2,3

Csalánosi erdő



1. ábra: Csalánosi erdő elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Bódogsor, Csalánosi erdő
HRSZ	0963/25, 0963/48, 0963/28, 0963/22, 0963/24, 0963/4, 0963/5, 01223/3, 01223/1, 0963/21, 0963/27, 0963/19, 0963/47, 0963/11
MÉRET	1.968.152,11 m ²
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata, állami terület, természetes személyek, gazdasági társaságok
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft. (Önk. tul. utak); KEFAG Zrt. (erdőterületek)
SZEREPE, FUNKCIÓJA	kirándulás, piknik, pihenés
KIALAKULÁSA	
VÉDETTSÉG	
HÁLÓZAT HELYE	4,5 (1-5-ös skálán, elérhetőség alapján)



2. ábra: Csalánosi erdő légifelvételen 1988 (forrás: www.fentrol.hu)

	ZÖLDFELÜLET (TÉRINFORMATIKAI VIZSGÁLAT)
BURKOLT FELÜLETEK KITERJEDÉSE	nincs adat
ZÖLDFELÜLETEK KITERJEDÉSE	nincs adat
LOMBTÖMEG	1.192.997,383 m ² → 60,61% lombkorona borítottság (2023-as lombkoronafedettség felmérés)
FÁK SZÁMA (FAKATASZTER ALAPJÁN)	nincs adat
VÍZFELÜLETEK	nincs



3. ábra: Csalánosi erdő jelenlegi állapota

	ZÖLDFELÜLET (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT)
SZINTEZETTSÉG	főleg lombkoronaszint jellemző, de a cserjeszint is gyakori, helyenként a gyepszint is gazdag
JELLEMZŐ FAJAJOK	akácok (<i>Sophora spp.</i> , <i>Robinia spp.</i>), nyár fajok (<i>Populus spp.</i>), fenyőfélék (<i>Pinus spp.</i>)
FÁK KORA	változó, de nagyrésze egykorú
CSERJESZINT	sok helyen sűrűbb, sokféle faj, fenyvesek alatt nem jellemző
GYEPSZINT	néhol kikopva, fenyvesek alatt nincs, egyébként erdei gyepek
CSUPASZ TALAJFELSZÍN	kijárt autópályán jellemző csak, illetve néhány gyalogos ösvény van kitaposva
BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG (1-5)	4 - gazdag lombkorona, de helyenként hiányos cserje- és gyepszint
INVÁZIÓS FERTŐZÖTTISÉG	előfordul
ÉLŐHELYEK VÁLTOZATOSSÁGA (1-5)	5 - diverz növényállomány sűrű lombkoronaszinttel, sok helyen cserejszint és gyepszint is

	FENNTARTÁS (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT)
ÁLLAPOT	
FELSZERELTSÉG	nincsenek műszaki elemek
ÖNTÖZÉS	csapadék
VÍZGAZDÁLKODÁS	
TÁPANYAG -GAZDÁLKODÁS	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
BURKOLT FELÜLETEK JELLEMZÉSE, ÁLLAPOTA	nem jellemző, földút, ösvények kikopott föld

	ÉRTÉKELÉS (KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS ALAPJÁN)
MEGBECSÜLTSG	
NÖVÉNYZET ÉRTÉKELÉSE	kérdőíves felmérésből, növényzet (állapot, mennyiség, változatosság) elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,4
TERÜLET FELSZERELTSÉGE	kérdőíves felmérésből, terület felszereltségének (padok, szeméttárolók, ivókutak stb.) elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 1,7
TISZTASÁG	kérdőíves felmérésből, tisztaság elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2
BIZTONSÁG	kérdőíves felmérésből, biztonság elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,3
ÁLLAPOTA ÖSSZESEN	kérdőíves felmérésből, általános elégedettség alapján, négyfokozatú skálán 2,2

Darázs utcai játszótér



1. ábra: Darázs utcai játszótér elhelyezkedése (Forrás: Google Satellite alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Csalánosi erdő D-i határa
HRSZ	0963/30
MÉRET	2.669,77 m ²
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	játszótér, pihenés
KIALAKULÁSA	
VÉDETTSÉG	
HÁLÓZAT HELYE	1 (1-5-ös skálán, elérhetőség alapján)



2. ábra: Darázs utcai játszótér légifelvételen 1988 (forrás: www.fentrol.hu)

	ZÖLDFELÜLET (TÉRINFORMATIKAI VIZSGÁLAT)
BURKOLT FELÜLETEK KITERJEDÉSE	nincs adat
ZÖLDFELÜLETEK KITERJEDÉSE	nincs adat
LOMBTÖMEG	259,666 m ² → 9,7% lombkorona borítottság (adatok forrása: 2023-as lombkoronafedettség felmérés)
FÁK SZÁMA (FAKATASZTER ALAPJÁN)	1 db
VÍZFELÜLETEK NAGYSÁGA	nincs




3. ábra: Darázs utcai játszótér jelen állapota

	ZÖLDFELÜLET (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT)
SZINTEZETTSÉG	szinte csak gyepszint jellemző
JELLEMZŐ FAJAJOK	lepényfa félék (<i>Gleditsia spp.</i>)
FÁK KORA	egykorú, fiatal csemeték
CSERJESZINT	1-2 egyed, rossz állapotban, kiszáradva
GYEPSZINT	sok helyen kikopott
CSUPASZ TALAJFELSZÍN	kikopott füves talaj előfordul
BIOLÓGIAI SOKFÉLELÉSÉG (1-5)	1 - szinte csak gyepszint jellemző, de az se diverz, egy-egy fiatal fa és cserje egyed
INVÁZIÓS FERTŐZÖTTISÉG	nincs
ÉLŐHELYEK VÁLTOZATOSSÁGA (1-5)	1 – nincs érdemi szintezettség, mindegyik szint ritka és nem diverz

	FENNTARTÁS (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT)
ÁLLAPOT	
FELSZERELTSÉG	padok, játszótéri elemek, kerítés, kerítésen kívül szelektív hulladékgyűjtő, kerékpártároló, minden jó állapotban
ÖNTÖZÉS	
VÍZGAZDÁLKODÁS	
TÁPANYAG -GAZDÁLKODÁS	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
BURKOLT FELÜLETEK JELLEMZÉSE, ÁLLAPOTA	homok a játékok alatt, egyébként fűvel borítva

	ÉRTÉKELÉS (KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS ALAPJÁN)
MEGBECSÜLT SÉG	
NÖVÉNYZET ÉRTÉKELÉSE	kérdőíves felmérésből, növényzet (állapot, mennyiség, változatosság) elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,1
TERÜLET FELSZERELTSÉGE	kérdőíves felmérésből, terület felszereltségének (padok, szeméttárolók, ivókutak stb.) elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2
TISZTASÁG	kérdőíves felmérésből, tisztaság elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,3
BIZTONSÁG	kérdőíves felmérésből, biztonság elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,2
ÁLLAPOTA ÖSSZESEN	kérdőíves felmérésből, általános elégedettség alapján, négyfokozatú skálán 2,2

Gizella tér



1. ábra: Gizella tér elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Szolnokihegy
HRSZ	8000/44
MÉRET	3.883,98 m ²
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	áthaladás, pihenés, játszótér
KIALAKULÁSA	
VÉDETTSÉG	
HÁLÓZAT HELYE	3 (1-5-ös skálán, elérhetőség alapján)



2. ábra: Gizella tér légifelvételen 1997 (forrás: www.fentrol.hu)

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	ZÖLDFELÜLET (TÉRINFORMATIKAI VIZSGÁLAT)
BURKOLT FELÜLETEK KITERJEDÉSE	burkolt: 389,377 m ² → 10,03% csupasz: 64,671 m ² → 1,41% összesen: 454,048 m ² → 11,69%
ZÖLDFELÜLETEK KITERJEDÉSE	füves: 2.973,894 m ² → 76,57% cserjés: 97,104 m ² → 2,50% egyéb: 24,597 m ² → 0,63% összesen: 3.094,595 m ² → 79,68%
LOMBTÖMEG	lombkorona borítottság: 2.405,613 m ² → 61,94%
FÁK SZÁMA (FAKATASZTER ALAPJÁN)	49 db
VÍZFELÜLETEK	nincs

(adatok forrása: 2023-as lombkoronafedettség felmérés, 2022-es felület kiértékelés – KVÜ NKft.; a burkolt felületek és zöldfelületek összaránya adathiány miatt nem éri el a 100%-ot)



3. ábra: Gizella tér jelen állapota

	ZÖLDFELÜLET (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT)
SZINTEZETTSÉG	kevés cserje, főleg csak a lakótömbök előkertjében és a járda mentén, sűrű lombkoronaszint (szoliterék és fasor is), gyepszint városi gyp, az előkertekben gazdag növényzet
JELLEMZŐ FAJAJOK	hársok (<i>Tilia spp.</i>), juharok (<i>Acer spp.</i>), szil félék (<i>Ulmus spp.</i>)
FÁK KORA	néhány új telepítés, de inkább idősebb egyedek
CSERJESZINT	kevés egyed, főként sövények a járda mentén, 1-1 szoliter lilaakác (<i>Wisteria sinensis</i>), tűztövis (Pyracantha spp.), fagyal félék (<i>Ligustrum spp.</i>)
GYEPSZINT	néhol kopott (gyalogos átvágások, játszótéri elemek környékén), egybefüggő városi gyp, évelő/egynyári nincs
CSUPASZ TALAJFELSZÍN	nem jellemző, de néhol előfordul (gyalogos átvágások, játszótéri elemek környékén)
BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG (1-5)	3 - viszonylag változatos lombkoronaszint, cserjeszint ritka, de többféle faj van jelen
INVÁZIÓS FERTŐZÖTTSÉG	nem jellemző
ÉLŐHELYEK VÁLTOZATOSSÁGA (1-5)	3 - lombkoronaszint gazdagabb és cserjeszint is előfordul

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	FENNTARTÁS (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT)
ÁLLAPOT	
FELSZERELTSÉG	padok, szeméttároló, játszótéri eszközök (hinta, homokozó, libikóka), pingpongasztal
ÖNTÖZÉS	nincs forrása
VÍZGAZDÁLKODÁS	
TÁPANYAG - GAZDÁLKODÁS	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	gyepszint, cserjeszint gazdagítása, játszó eszközök bővítése, ivókút telepítése
BURKOLT FELÜLETEK JELLEMZÉSE, ÁLLAPOTA	játszótéri eszközök alatt homok, a járda pedig betonelemekből álló

	ÉRTÉKELÉS (KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS ALAPJÁN)
MEGBECSÜLTSG	
NÖVÉNYZET ÉRTÉKELÉSE	kérdőíves felmérésből, növényzet (állapot, mennyiség, változatosság) elégedettsége alapján. négyfokozatú skálán 1,7
TERÜLET FELSZERELTSÉGE	kérdőíves felmérésből, terület felszereltségének (padok, szeméttárolók, ivókutak stb.) elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 1,7
TISZTASÁG	kérdőíves felmérésből, tisztaság elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2
BIZTONSÁG	kérdőíves felmérésből, biztonság elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2
ÁLLAPOTA ÖSSZESEN	kérdőíves felmérésből, általános elégedettség alapján, négyfokozatú skálán 2

Gyenes tér



1. ábra: Gyenes tér elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Homokidomb
HRSZ	3964/1
MÉRET	14.557,515 m ²
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	pihenés, áthaladás, játszótér
KIALAKULÁSA	
VÉDETTSÉG	
HÁLÓZAT HELYE	5 (1-5-ös skálán, elérhetőség alapján)



2. ábra: Gyenes tér légifelvételen 1988 (forrás: www.fentrol.hu)

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	ZÖLDFELÜLET (TÉRINFORMATIKAI VIZSGÁLAT)
BURKOLT FELÜLETEK KITERJEDÉSE	burkolt: 6.232,111 m ² → 42,81% részben áteresztő: 93,544 m ² → 0,64% csupasz: 610,749 m ² → 4,20% összesen: 6.936,404 m ² → 47,65%
ZÖLDFELÜLETEK KITERJEDÉSE	cserjés: 47,866 m ² → 0,33% füves: 7.546,503 m ² → 51,84% összesen: 7.594,369 m ² → 52,17%
LOMBTÖMEG	lombkorona borítottság: 10.334,578 m ² → 70,99%
FÁK SZÁMA (FAKATASZTER ALAPJÁN)	108 db
VÍZFELÜLETEK	nincs

(adatok forrása: 2023-as lombkoronafedettség felmérés, 2022-es felület kiértékelés – KVÜ NKft.; a burkolt felületek és zöldfelületek összaránya adathiány miatt nem éri el a 100%-ot)



3. ábra: Gyenes tér jelenlegi állapota


	ZÖLDFELÜLET (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT)
SZINTEZETTSÉG	lombkoronaszint a legjellemzőbb, de cserjeszint is előfordul főként sövényként
JELLEMZŐ FAJAJOK	japánakác (<i>Styphnolobium japonicum</i>), akác (<i>Robinia spp.</i>), hársok (<i>Tilia spp.</i>), kőris fajok (<i>Fraxinus spp.</i>) tölgyek (<i>Quercus spp.</i>), hársok (<i>Tilia spp.</i>)
FÁK KORA	változó
CSERJESZINT	főként védősövények út mentén és a játszótér kerítése mellett széleslevelű fagyal (<i>Ligustrum ovalifolium</i>), hóbogyók (<i>Symphoricarpos spp.</i>), ostorfa (<i>Celtis spp.</i>), örökzöld mirtuszlonc (<i>Lonicera nitida</i>)
GYEPSZINT	jó állapotú, városi gyep
CSUPASZ TALAJFELSZÍN	nincs
BIOLÓGIAI SOKFÉLELÉSÉG (1-5)	3 - gyér gyepszint, cserjék főként csak sövények, nem kellően diverz, lombkoronaszint sűrű és változatos
INVÁZIÓS FERTŐZÖTTISÉG	nem jellemző
ÉLŐHELYEK VÁLTOZATOSSÁGA (1-5)	3 - sűrű lombkoronaszint, kevés cserje, nem kellően diverz gyepszint
	FENNTARTÁS

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

ÁLLAPOT	
FELSZERELTSÉG	padok, hulladékgyűjtők, közvilágítás, tűzcsap, játszótéri elemek, körülötte kerítés
ÖNTÖZÉS	
VÍZGAZDÁLKODÁS	
TÁPANYAG - GAZDÁLKODÁS	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
BURKOLT FELÜLETEK JELLEMZÉSE, ÁLLAPOTA	bicikliút, járda aszfalt játszótéri elemek alatt homok

	ÉRTÉKELÉS (KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS ALAPJÁN)
MEGBECSÜLTSG	
NÖVÉNYZET ÉRTÉKELÉSE	kérdőíves felmérésből, növényzet (állapot, mennyiség, változatosság) elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,2
TERÜLET FELSZERELTSÉGE	kérdőíves felmérésből, terület felszereltségének (padok, szeméttárolók, ivókutak stb.) elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,5
TISZTASÁG	kérdőíves felmérésből, tisztaság elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,4
BIZTONSÁG	kérdőíves felmérésből, biztonság elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,4
ÁLLAPOTA ÖSSZESEN	kérdőíves felmérésből, általános elégedettség alapján, négyfokozatú skálán 2,6

Hankovszky liget és Hermann Ottó tér



1. ábra: Hankovszky liget és Hermann Ottó tér elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Hunyadiváros
HRSZ	Herman Ottó tér: 6400/8, 6395 Hankovszky liget: 6487/17
MÉRET	Herman Ottó tér: 6.170,81 m ² Hankovszky liget: 1.553,22 m ²
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	sport, pihenés, áthaladás
KIALAKULÁSA	
VÉDETTSÉG	
HÁLÓZAT HELYE	Herman Ottó tér: 1 (1-5-ös skálán, elérhetőség alapján) Hankovszky liget: 4 (1-5-ös skálán, elérhetőség alapján)



2. ábra: Hankovszky liget és Hermann Ottó tér légifelvételen 1988 (forrás: www.fentrol.hu)

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	ZÖLDFELÜLET (TÉRINFORMATIKAI VIZSGÁLAT)
BURKOLT FELÜLETEK KITERJEDÉSE	adathiány (>50%) miatt nem került kiértékelésre
ZÖLDFELÜLETEK KITERJEDÉSE	adathiány (>50%) miatt nem került kiértékelésre
LOMBTÖMEG	lombkorona borítottság: 2.818,186 m ² → 36,50% Herman Ottó tér: 2.323,936 m ² → 30,11% Hankovszky liget: 494,230 m ² → 6,39%
FÁK SZÁMA (FAKATASZTER ALAPJÁN)	104 db Herman Ottó tér: 88 db Hankovszky liget: 16 db
VÍZFELÜLETEK	nincs

(adatok forrása: 2023-as lombkoronafedettség felmérés, 2022-es felület kiértékelés – KVÜ NKft.)



3.1. ábra: Herman Ottó tér jelen állapota



3.2. ábra: Hankovszky liget jelen állapota

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	ZÖLDFELÜLET (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT)
SZINTEZETTSÉG	<i>Herman Ottó tér:</i> főleg lombkoronaszint jellemző, cserje védő sövényként, illetve 1-1 szoliter egyed <i>Hankovszky liget:</i> lombkorona a legjellemzőbb, de vannak cserjés-évelős kiültetések, csoportok is
JELLEMZŐ FAFAJOK	<i>Herman Ottó tér:</i> nyugati ostorfa (<i>Celtis occidentalis</i>), juharok (<i>Acer spp.</i>), platánfélék (<i>Platanus spp.</i>), nyárfafélék (<i>Populus spp.</i>), lepényfa fasor (<i>Gleditsia spp.</i>), galagonyák (<i>Crataegus spp.</i>), szivarfa (<i>Catalpa spp.</i>) <i>Hankovszky liget:</i> gesztenyék (<i>Aesculus spp.</i>), juharfélék (<i>Acer spp.</i>), szilfélék (<i>Ulmus spp.</i>), ostorfák (<i>Celtis spp.</i>), hársfafélék (<i>Tilia spp.</i>), kőrisek (<i>Fraxinus spp.</i>), platánfélék (<i>Platanus spp.</i>)
FÁK KORA	változatos
CSERJESZINT	<i>Herman Ottó tér:</i> fagyal sövény (<i>Ligustrum spp.</i>), mogyorófélék (<i>Corylus spp.</i>), somfélék (<i>Cornus spp.</i>) <i>Hankovszky liget:</i> rózsafélék (<i>Rosa spp.</i>), levendula (<i>Lavandula spp.</i>), gyöngyvessző (<i>Spiraea spp.</i>), borbolyák (<i>Berberis spp.</i>), tűztövis (Pyracantha spp.), lilabogyó (<i>Callicarpa bodinieri</i>)
GYEPSZINT	<i>Herman Ottó tér:</i> néhol kopott gyepek, évelők, egynyáriak nincsenek <i>Hankovszky liget:</i> évelők előfordulnak ágyásokban, gyepek egybefüggő
CSUPASZ TALAJFELSZÍN	<i>Herman Ottó tér:</i> fű foltokban kikopva <i>Hankovszky liget:</i> játszószerkezetek körül néhol kikopott fű
BIOLÓGIAI SOKFÉLELÉS (1-5)	<i>Herman Ottó tér:</i> 3,5 fajszám alapján <i>Hankovszky liget:</i> 4 fajszám alapján
INVÁZIÓS FERTŐZÖTTség	nem jellemző
ÉLŐHELYEK VÁLTOZATOSSÁGA (1-5)	<i>Herman Ottó tér:</i> 4 cserje- és lombkoronaszintben potenciális élőhelyek <i>Hankovszky liget:</i> 4

	FENNTARTÁS (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT)
ÁLLAPOT	
FELSZERELTSÉG	<i>Herman Ottó tér:</i> kondi sportszerkezetek, padok, szeméttárolók, információs táblák <i>Hankovszky liget:</i> tematikus, népmesés játszótéri elemek, ivókút, hulladékgyűjtők, padok, sakkasztal a játszótér mellett, pingpong asztal
ÖNTÖZÉS	
VÍZGAZDÁLKODÁS	
TÁPANYAG -GAZDÁLKODÁS	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	a két közterület egymástól egy tömbre található, köztük zárt közösségi kert és zárt kutyafuttató helyezkedik el, itt a zöldfelületek összenyitására lenne lehetőség
BURKOLT FELÜLETEK JELLEMZÉSE, ÁLLAPOTA	<i>Herman Ottó tér:</i> kosárpálya és a sétaút aszfalt, a gyalogos rész sok helyen repedezett és gazos <i>Hankovszky liget:</i> a járda térkő, illetve helyenként aszfalt, a játszótéri eszközök alatt homok van

	ÉRTÉKELÉS (KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS ALAPJÁN)
MEGBECSÜLTÉS	

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

NÖVÉNYZET ÉRTÉKELÉSE	kérdőíves felmérésből, növényzet (állapot, mennyiség, változatosság) elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,5
TERÜLET FELSZERELTSÉGE	kérdőíves felmérésből, terület felszereltségének (padok, szeméttárolók, ivókutak stb.) elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,6
TISZTASÁG	kérdőíves felmérésből, tisztaság elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,6
BIZTONSÁG	kérdőíves felmérésből, biztonság elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,7
ÁLLAPOTA ÖSSZESEN	kérdőíves felmérésből, általános elégedettség alapján, négyfokozatú skálán 2,8

Homokbánya bringapark



1. ábra: Homokbánya bringapark elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Homokbánya
HRSZ.	21928, 21927/1, 21929
MÉRET	15.389,549 m ²
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	játszótér, pihenés, sport, oktatás, szolgáltatások
KIALAKULÁSA	
VÉDETTSÉG	
HÁLÓZAT HELYE	3,5 (1-5-ös skálán, elérhetőség alapján)



2. ábra: Homokbánya bringapark légifelvételen 1988 (forrás: www.fentrol.hu)

	ZÖLDFELÜLET (TÉRINFORMATIKAI VIZSGÁLAT)
BURKOLT FELÜLETEK KITERJEDÉSE	burkolt: 4.451,438 m ² → 28,93% részben áteresztő: 552,275 m ² → 3,59% összesen: 5.003,713 m ² → 32,51%
ZÖLDFELÜLETEK KITERJEDÉSE	füves: 9.670,139 m ² → 62,84% cserjés: 450,685 m ² → 2,93% egyéb: 264,419 m ² → 1,72% összesen: 10.385,243 m ² → 67,48%
LOMBTÖMEG	lombkorona borítottság: 4.608,438 m ² → 29,95%
FAK SZÁMA (FAKATASZTER ALAPJÁN)	332 db
VÍZFELÜLETEK	nincs

(adatok forrása: 2023-as lombkoronafedettség felmérés, 2022-es felület kiértékelés – KVÜ NKft.)



3. ábra: Homokbánya bringapark jelenlegi állapota

	ZÖLDFELÜLET (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT)
SZINTEZETTSÉG	gazdag cserjeszint és lombkoronaszint, sok helyen gyepszint is, de ritka az olyan terület, ahol egyszerre van jelen a három szint
JELLEMZŐ FAJAJOK	nyár fajok (<i>Populus spp.</i>), hárs fajok (<i>Tilia spp.</i>), japán akác (<i>Sophora japonica.</i>)
FÁK KORA	változó, vannak új telepítések, de meghagyták a régi, idősebb fákat is
CSERJESZINT	cserjecsoportok és szoliterok is jellemzőek elszórtan
GYEPSZINT	egybefüggő
CSUPASZ TALAJFELSZÍN	nincs
BIOLÓGIAI SOKFÉLELÉSÉG (1-5)	4 - diverz cserje és lombkoronaszint, gyepszintben évelők is előfordulnak
INVÁZIÓS FERTŐZÖTTISÉG	nem jelentős
ÉLŐHELYEK VÁLTOZATOSSÁGA (1-5)	4 - sűrű lombkoronaszint, cserjeszint is elvétve sűrű

	FENNTARTÁS (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT)
ÁLLAPOT	
FELSZERELTSÉG	kerékpártárolók, padok, ivókút, játszótéri elemek, bringapálya, kicsiknek dombos biciklipálya („pumpapálya”), térfigyelő kamera, féltetős kávézó, megfelelő mennyiség, jó állapotban
ÖNTÖZÉS	vezetékes vízre kiépített automata öntözőrendszer
VÍZGAZDÁLKODÁS	jellemző a csapadékvíz helyben tartása (szikkasztómedrek)
TÁPANYAG - GAZDÁLKODÁS	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
BURKOLT FELÜLETEK JELLEMZÉSE, ÁLLAPOTA	térkő, beton elemek, aszfalt a járófelületeken, ütést csillapító gumiburkolat a játszótéren, bringaparkban, rekortán futókör

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet


	ÉRTÉKELÉS (KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS ALAPJÁN)
MEGBECSÜLTSG	
NÖVÉNYZET ÉRTÉKELÉSE	kérdőíves felmérésből, növényzet (állapot, mennyiség, változatosság) elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,9
TERÜLET FELSZERELTSÉGE	kérdőíves felmérésből, terület felszereltségének (padok, szeméttárolók, ivókutak stb.) elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,9
TISZTASÁG	kérdőíves felmérésből, tisztaság elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,6
BIZTONSÁG	kérdőíves felmérésből, biztonság elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,7
ÁLLAPOTA ÖSSZESEN	kérdőíves felmérésből, általános elégedettség alapján, négyfokozatú skálán 2,3

Katonatelepi sportpálya



1. ábra: Katonatelepi sportpálya elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Katonatelep
HRSZ	15378/95
MÉRET	22.804,2 m ²
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	játszótér, pihenés, sport
KIALAKULÁSA	1980 után
VÉDETTSÉG	
HÁLÓZAT HELYE	4 (1-5-ös skálán, elérhetőség alapján)



2. ábra: Katonatelepi sportpálya légifelvételen 1980 (forrás: www.fentrol.hu)

	ZÖLDFELÜLET (TÉRINFORMATIKAI VIZSGÁLAT)
BURKOLT FELÜLETEK KITERJEDÉSE	nincs adat
ZÖLDFELÜLETEK KITERJEDÉSE	nincs adat
LOMBTÖMEG	7095,185 m ² → 31,11% lombkorona borítottság
FÁK SZÁMA (FAKATASZTER ALAPJÁN)	nincs adat
VÍZFELÜLETEK	nincs

(adatok forrása: 2023-as lombkoronafedettség felmérés, 2022-es felület kiértékelés – KVÜ NKft.)



3. ábra: Katonatelepi sportpálya jelen állapota


	ZÖLDFELÜLET (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT)
SZINTEZETTSÉG	a focipályák környezetében nincs növényzet, a játszótér viszont egy erdőszerű területen helyezkedik el, ott sűrű a növénytakaró, a járda mellett fasor
JELLEMZŐ FAJAJOK	nyárfafélék (<i>Populus spp.</i>), nyugati osterfa (<i>Celtis occidentalis</i>)
FÁK KORA	inkább korosabb egyedek, de új telepítések is vannak
CSERJESZINT	nem kiemelkedő, főként az erdősült területen fordul elő
GYEPSZINT	játszótér környékén néhol kikopva, focipályán intenzívebben fenntartott gyepterület, nem túl diverz, évelők, egy- és kétnyáriak hiányoznak
CSUPASZ TALAJFELSZÍN	játszótér környékén, ahol kikopott a fű
BIOLÓGIAI SOKFÉLELÉS (1-5)	2-3 - nagyon kettős a kép, mivel a terület nagy része focipálya, ezért ott igazán gyér a növényzet, viszont az erdősült részeken, a játszótér mellett színes és diverz
INVÁZIÓS FERTŐZÖTTÉG	nem jellemző
ÉLŐHELYEK VÁLTOZATOSSÁGA (1-5)	2-3 - az erdősült részen változatosabb, viszont a pályák területén csekély

	FENNTARTÁS (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT)
ÁLLAPOT	
FELSZERELTSÉG	játszótéri elemek, kondipark, szeméttárolók, kicsi és nagy, füves és műfüves focipálya, kosárpálya a sportpályák az egyik oldalon az autópályától kerítéssel vannak elkerítve, padok a pálya és játszótér környékén is találhatóak
ÖNTÖZÉS	
VÍZGAZDÁLKODÁS	
TÁPANYAG - GAZDÁLKODÁS	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
BURKOLT FELÜLETEK JELLEMZÉSE, ÁLLAPOTA	rekortán futópálya, gumiburkolatú kosárlabdapálya, játszótéri eszközök alatt homok, műfüves focipálya, térköves járda

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	ÉRTÉKELÉS (KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS ALAPJÁN)
MEGBECSÜLTSG	
NÖVÉNYZET ÉRTÉKELÉSE	kérdőíves felmérésből, növényzet (állapot, mennyiség, változatosság) elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,1
TERÜLET FELSZERELTSÉGE	kérdőíves felmérésből, terület felszereltségének (padok, szeméttárolók, ivókutak stb.) elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,2
TISZTASÁG	kérdőíves felmérésből, tisztaság elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,1
BIZTONSÁG	kérdőíves felmérésből, biztonság elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,8
ÁLLAPOTA ÖSSZESEN	kérdőíves felmérésből, általános elégedettség alapján, négyfokozatú skálán 2,6

Kiskert tér



1. ábra: Kiskert tér elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)


	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Homokidomb
HRSZ	3199/1
MÉRET	2.167,827 m ²
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	Elsősorban játszótérnek ad otthont, áthaladás, pihenés (pár pad, a játszótéri kerítésen kívül)
KIALAKULÁSA	
VÉDETTSÉG	
HÁLÓZAT HELYE	4 (1-5-ös skálán hálózatoság alapján)



2. ábra: Kiskert tér légifelvételén 1988 (forrás: www.fentrol.hu)

	ZÖLDFELÜLET (TÉRINFORMATIKAI VIZSGÁLAT)
BURKOLT FELÜLETEK KITERJEDÉSE	burkolt: 966,819 m ² → 44,60% összesen: 966,819 m ² → 44,60%
ZÖLDFELÜLETEK KITERJEDÉSE	fás- cserjés: 1.162,959 m ² → 53,65% cserjés: 38,047 m ² → 1,76% összesen: 1.201,006 m ² → 55,40%
LOMBTÖMEG	lombkorona borítottság: 1.509,965 m ² → 69,65%
FAK SZÁMA (FAKATASZTER ALAPJÁN)	48 db
VÍZFELÜLETEK	nincs

(adatok forrása: 2023-as lombkoronafedettség felmérés, 2022-es felület kiértékelés – KVÜ NKft.)



3. ábra: Kiskert tér jelenlegi állapota (Forrás: saját kép)


	ZÖLDFELÜLET (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT)
SZINTEZETTSÉG	jellemzően gyep és lombkoronaszint van, a cserjeszintet csak néhány egyed képviseli
JELLEMZŐ FAJAJOK	kínai díszkörte (<i>Pyrus calleryana</i>), hársak (<i>Tilia spp.</i>), juharok (<i>Acer spp.</i>), csörgőfa (<i>Koelreuteria paniculata</i>), tujaféle (<i>Thuja spp.</i>), Tövises lepényfa (<i>Gleditsia triacanthos</i>)
FÁK KORA	idősebb, nagyjából egykorú fák
CSERJESZINT	elvétve fordul elő, jellemző fajok: kerti pálmaliliom (<i>Yucca filamentosa</i>), fagyal féle (<i>Ligustrum spp.</i>), lisztesberkenye (<i>Sorbus aria</i>)
GYEPSZINT	csak gyep jellemző
CSUPASZ TALAJFELSZÍN	elsősorban a gyalogos közlekedésből eredően jelentős kikopások, ösvények szelik át a teret.
BIOLÓGIAI SOKFÉLELÉK (1-5)	2 - kevés faj, de változatos
INVÁZIÓS FERTŐZÖTTSG	
ÉLŐHELYEK VÁLTOZATOSSÁGA (1-5)	2 - esetleg a lombkoronaszintben, hiányos cserjeszint, gyepszint nem diverz

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	FENNTARTÁS
ÁLLAPOT	
FELSZERELTSÉG	kerítéssel körülvett szépen felszerelt játszótér, ivókút, hulladékgyűjtő, a játszótéren kívül néhány pad a pihenést szolgálja, közvilágítás van
ÖNTÖZÉS	
VÍZGAZDÁLKODÁS	
TÁPANYAG - GAZDÁLKODÁS	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
BURKOLT FELÜLETEK JELLEMZÉSE, ÁLLAPOTA	díszburkolat

	ÉRTÉKELÉS (KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS ALAPJÁN)
MEGBECSÜLTSG	
NÖVÉNYZET ÉRTÉKELÉSE	kérdőíves felmérésből, növényzet (állapot, mennyiség, változatosság) elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2
TERÜLET FELSZERELTSÉGE	kérdőíves felmérésből, terület felszereltségének (padok, szeméttárolók, ivókutak stb.) elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,4
TISZTASÁG	kérdőíves felmérésből, tisztaság elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,3
BIZTONSÁG	kérdőíves felmérésből, biztonság elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,5
ÁLLAPOTA ÖSSZESEN	kérdőíves felmérésből, általános elégedettség alapján, négyfokozatú skálán 2,4

Melinda park



1. ábra: Melinda park elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Szeleifalu
HRSZ	9979, 9974, 9973, 9971, 9977, 9978, 9970/1, 9975, 9972, 9970/2, 9976
MÉRET	21.275,733 m ²
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	játszótér, pihenés, sport
KIALAKULÁSA	
VÉDETTSÉG	
HÁLÓZAT HELYE	5 (1-5-ös skálán, elérhetőség alapján)



2. ábra: Melinda park légifelvételen 1976 (forrás: www.fentrol.hu)

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	ZÖLDFELÜLET (TÉRINFORMATIKAI VIZSGÁLAT)
BURKOLT FELÜLETEK KITERJEDÉSE	adathiány (>50%) miatt nem került kiértékelésre
ZÖLDFELÜLETEK KITERJEDÉSE	adathiány (>50%) miatt nem került kiértékelésre
LOMBTÖMEG	lombkorona borítottság: 14.121,515 m ² → 66,37%
FÁK SZÁMA (FAKATASZTER ALAPJÁN)	618 db
VÍZFELÜLETEK	nincs

(adatok forrása: 2023-as lombkoronafedettség felmérés, 2022-es felület kiértékelés – KVÜ NKft.)



3. ábra: Melinda park jelenlegi állapota

	ZÖLDFELÜLET (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT)
SZINTEZETTSÉG	lombkoronaszint és gyepfelület jellemző
JELLEMZŐ FAFAJOK	platánfa félek (<i>Populus spp.</i>), japánakác (<i>Sophora spp.</i>), csörgőfa (<i>Koelreuteria paniculata</i>)
FÁK KORA	változó, két telepítés lehetett, két kor jellemző
CSERJESZINT	néhol csak az út mentén, védősövényként
GYEPSZINT	egybefüggő, néhol kikopva (főleg a játékok alatt kikopott)
CSUPASZ TALAJFELSZÍN	nem jellemző
BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG (1-5)	3 - vegyes fajok, sűrű lombkoronaszint, cserjeszint hiányzik, gyepszint nem sokféle
INVÁZIÓS FERTŐZÖTTSÉG	néhány invazív egyed
ÉLŐHELYEK VÁLTOZATOSSÁGA (1-5)	3 - lombkoronaszint sűrű és sokféle, cserjeszint nincs

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	FENNTARTÁS (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT)
ÁLLAPOT	
FELSZERELTSÉG	pad, hulladékgyűjtő, játszótéri elemek, pingpong asztal, kondipark jól felszerelt, de nincs körül elkerítve
ÖNTÖZÉS	
VÍZGAZDÁLKODÁS	
TÁPANYAG - GAZDÁLKODÁS	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
BURKOLT FELÜLETEK JELLEMZÉSE, ÁLLAPOTA	fakéreg ösvény, szilárd burkolat nincs

	ÉRTÉKELÉS (KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS ALAPJÁN)
MEGBECSÜLT SÉG	
NÖVÉNYZET ÉRTÉKELÉSE	kérdőíves felmérésből, növényzet (állapot, mennyiség, változatosság) elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,7
TERÜLET FELSZERELTSÉGE	kérdőíves felmérésből, terület felszereltségének (padok, szeméttárolók, ivókutak stb.) elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,6
TISZTASÁG	kérdőíves felmérésből, tisztaság elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,8
BIZTONSÁG	kérdőíves felmérésből, biztonság elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,7
ÁLLAPOTA ÖSSZESEN	kérdőíves felmérésből, általános elégedettség alapján, négyfokozatú skálán 3

Méntelek főtér



1. ábra: Méntelek főtér elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Méntelek belterület
HRSZ	10633/16
MÉRET	9.414,171 m ²
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	játszótér, pihenés, sport, megemlékezés
KIALAKULÁSA	1961 után
VÉDETTSÉG	
HÁLÓZAT HELYE	4 (1-5-ös skálán, elérhetőség alapján)



2. ábra: Méntelek főtér légifelvételen 1961 (forrás: www.fentrol.hu)

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	ZÖLDFELÜLET (TÉRINFORMATIKAI VIZSGÁLAT ALAPJÁN)
BURKOLT FELÜLETEK KITERJEDÉSE	burkolt: 356,166 m ² → 3,78% csupasz: 231,649 m ² → 2,46% összesen: 587,815 m ² → 6,24%
ZÖLDFELÜLETEK KITERJEDÉSE	virágos: 9,839 m ² → 0,10% füves: 6.268,737 m ² → 66,59% fás: 1.787,367 m ² → 18,99% egyéb: 21,398 m ² → 0,23% összesen: 8.443,507 m ² → 89,69%
LOMBTÖMEG	lombkorona borítottság: 2.980,815 m ² → 31,66%
FÁK SZÁMA (FAKATASZTER ALAPJÁN)	106 db
VÍZFELÜLETEK	nincs

(adatok forrása: 2023-as lombkoronafedettség felmérés, 2022-es felület kiértékelés – KVÜ NKft.; a burkolt felületek és zöldfelületek összaránya adathiány miatt nem éri el a 100%-ot)



3. ábra: Méntelek főtér jelen állapota



	ZÖLDFELÜLET (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT ALAPJÁN)
SZINTEZETTSÉG	lombkoronaszint a domináns, cserjeszint elvétve előfordul, gyepszint hiányos
JELLEMZŐ FAJAJOK	juharok (<i>Acer spp.</i>), hársok (<i>Tilia spp.</i>), tuja félék (<i>Thuja spp.</i>), nyárfa (<i>Populus spp.</i>), szilfélék (<i>Ulmus spp.</i>), ostorfa (<i>Celtis spp.</i>), fenyőfélék (<i>Pinus spp.</i>), csörgőfa (<i>Koelreuteria paniculata</i>) fasor
FÁK KORA	változó, vannak új, fiatal telepítések és vannak idősebb egyedek is
CSERJESZINT	fagyal (<i>Ligustrum spp.</i>) sövények és kisebb cserje csoportosulások főként borókák (<i>Juniperus spp.</i>)
GYEPSZINT	egybefüggő gye, néhol kikopva
CSUPASZ TALAJFELSZÍN	előfordul
BIOLÓGIAI SOKFÉLELÉSÉG (1-5)	3 - lombkoronaszint diverz és helyenként sűrű, cserjeszint elvétve, de csoportosulásokban és 1-1 szoliter is előfordul, lombhullató és örökzöld fajok is vannak
INVÁZIÓS FERTŐZÖTTISÉG	nem jellemző
ÉLŐHELYEK VÁLTOZATOSSÁGA (1-5)	3 - helyenként gazdag lombkoronaszint, cserjeszint is előfordul, járda menti területen gazdagabb növényzet, több élőhely

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	FENNTARTÁS (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT ALAPJÁN)
ÁLLAPOT	
FELSZERELTSÉG	játszóteri eszközök, ivókút, szeméttárolók, padok, fitnesspark, kosárpalánk és pálya, teqball asztal
ÖNTÖZÉS	
VÍZGAZDÁLKODÁS	
TÁPANYAG - GAZDÁLKODÁS	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
BURKOLT FELÜLETEK JELLEMZÉSE, ÁLLAPOTA	homok a játékszerek alatt, kosárpálya műanyag burkolatú, járda térkő

	ÉRTÉKELÉS (KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS ALAPJÁN)
MEGBECSÜLTSG	
NÖVÉNYZET ÉRTÉKELÉSE	kérdőíves felmérésből növényzet (állapot, mennyiség, változatosság) elégedettség alapján, négyfokozatú skálán 1,5
TERÜLET FELSZERELTSÉGE	kérdőíves felmérésből terület felszereltségének (padok, szeméttárolók, ivókutak stb.) elégedettség alapján, négyfokozatú skálán 1,8
TISZTASÁG	kérdőíves felmérésből tisztaság elégedettsége alapján négyfokozatú skálán 1,9
BIZTONSÁG	kérdőíves felmérésből biztonság elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,1
ÁLLAPOTA ÖSSZESEN	kérdőíves felmérésből általános elégedettség alapján, négyfokozatú skálán 1,8

Nádasdy park



1. ábra: Nádasdy park elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Vacsiköz
HRSZ	17843/25
MÉRET	11.763,476 m ²
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	játszótér, pihenés, sport
KIALAKULÁSA	1966 után
VÉDETTSÉG	
HÁLÓZAT HELYE	3 (1-5-ös skálán, elérhetőség alapján)



2. ábra: Nádasdy park légifelvételen 1966 (forrás: www.fentrol.hu)

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	ZÖLDFELÜLET (TÉRINFORMATIKAI VIZSGÁLAT)
BURKOLT FELÜLETEK KITERJEDÉSE	burkolt: 417,817 m ² → 3,56% részben áteresztő: 57,758 m ² → 0,49% összesen: 475,575 m ² → 4,04%
ZÖLDFELÜLETEK KITERJEDÉSE	füves: 7.966,73 m ² → 67,72% cserjés: 14,493 m ² → 0,12% egyéb: 14,493 m ² → 0,12% összesen: 7.998,647 m ² → 68,00%
LOMBTÖMEG	lombkorona borítottság: 5.497,611 m ² → 46,73%
FÁK SZÁMA (FAKATASZTER ALAPJÁN)	183 db
VÍZFELÜLETEK	nincs

(adatok forrása: 2023-as lombkoronafedettség felmérés, 2022-es felület kiértékelés – KVÜ NKft.; a burkolt felületek és zöldfelületek összaránya adathiány miatt nem éri el a 100%-ot)



3. ábra: Nádasdy park jelen állapota


	ZÖLDFELÜLET (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT)
SZINTEZETTSÉG	lombkoronaszint domináns, viszonylag gazdag cserjeszint, gyepszint hiányos, nincs évelő, se egynyári
JELLEMZŐ FAJAJOK	ostorfa félék (<i>Celtis spp.</i>), hárs fajok (<i>Tilia spp.</i>), vérszilva (<i>Prunus cerasifera 'Nigra'</i>), juharfélék (<i>Acer spp.</i>), csörgőfa (<i>Koelreuteria paniculata</i>), nyárfafélék (<i>Populus spp.</i>), akácfélék
FÁK KORA	változatos
CSERJESZINT	viszonylag sok helyen van jelen, szoliterek és cserjecsoportok jellemző fajok: borbolya fajok (<i>Berberis spp.</i>), mogorófélék (<i>Coryllus spp.</i>), fagyalfélék (<i>Ligustrum spp.</i>)
GYEPSZINT	egybefüggő városi gyepterület
CSUPASZ TALAJFELSZÍN	nem jellemző
BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG (1-5)	3,5 - változatos lombkoronaszint, cserjeszint is viszonylag diverz, gyepszint hiányos
INVÁZIÓS FERTŐZÖTTSÉG	nem jellemző
ÉLŐHELYEK VÁLTOZATOSSÁGA (1-5)	4 - sokféle cserje, lombkoronaszint is változatos

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	FENNTARTÁS (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT)
ÁLLAPOT	
FELSZERELTSÉG	kutyaürülék szemetes, szeméttároló, kutyaftató, játszóteri eszközök, focikapu, padok, ivókút kutyaftató, kisgyerekeknek való játszóter körbe kerítve
ÖNTÖZÉS	
VÍZGAZDÁLKODÁS	
TÁPANYAG - GAZDÁLKODÁS	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
BURKOLT FELÜLETEK JELLEMZÉSE, ÁLLAPOTA	térkő és aszfalt járda, játszószererek alatt homok

	ÉRTÉKELÉS (KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS ALAPJÁN)
MEGBECSÜLTSG	
NÖVÉNYZET ÉRTÉKELÉSE	kérdőíves felmérésből, növényzet (állapot, mennyiség, változatosság) elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,2
TERÜLET FELSZERELTSÉGE	kérdőíves felmérésből, terület felszereltségének (padok, szeméttárolók, ivókutak stb.) elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,3
TISZTASÁG	kérdőíves felmérésből, tisztaság elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,7
BIZTONSÁG	kérdőíves felmérésből, biztonság elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 3
ÁLLAPOTA ÖSSZESEN	kérdőíves felmérésből, általános elégedettség alapján, négyfokozatú skálán 2,4

Petőfi park



1. ábra: Petőfi park elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Petőfiváros
HRSZ	22175
MÉRET	4.120,25 m ²
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	játszótér, pihenés, sport
KIALAKULÁSA	1976 után
VÉDETTSÉG	
HÁLÓZAT HELYE	4



2. ábra: Petőfi park légifelvételen 1976 (forrás: www.fentrol.hu)

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	ZÖLDFELÜLET (TÉRINFORMATIKAI VIZSGÁLAT)
BURKOLT FELÜLETEK KITERJEDÉSE	burkolt: 433,547 m ² → 10,52% részben áteresztő: 151,346 m ² → 3,67% csupasz: 25,642 m ² → 0,62% összesen: 610,535 m ² → 14,82%
ZÖLDFELÜLETEK KITERJEDÉSE	füves: 3.346,779 m ² → 81,23% cserjés: 143,688 m ² → 3,49% összesen: 3.490,467 m ² → 84,71%
LOMBTÖMEG	lombkorona borítottság: 2.595,791 m ² → 63,00%
FÁK SZÁMA (FAKATASZTER ALAPJÁN)	59 db
VÍZFELÜLETEK	nincs

(adatok forrása: 2023-as lombkoronafedettség felmérés, 2022-es felület kiértékelés – KVÜ NKft.)



3. ábra: Petőfi park jelenlegi állapota (saját képek)

	ZÖLDFELÜLET (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT)
SZINTEZETTSÉG	jellemzően gyepszint, gyakori a lombkoronaszint is, cserjeszint elenyésző
JELLEMZŐ FAFAJOK	nyárfa fajok (<i>Populus spp.</i>), nyugati osterfa (<i>Celtis occidentalis</i>), gyümölcsfa fajok (<i>Prunus spp.</i>)
FÁK KORA	változó, de sok az egykorú
CSERJESZINT	nem gyakori, néhol egy-egy szoliter egyed
GYEPSZINT	jó állapotú, egybefüggő városi gyepek, a játszótér mellett nagy gyepek felület
CSUPASZ TALAJFELSZÍN	nem jellemző
BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG (1-5)	3 - lombkoronaszint viszonylag diverz, cserjeszint, gyepszint elenyésző
INVÁZIÓS FERTŐZÖTTSÉG	nem jellemző
ÉLŐHELYEK VÁLTOZATOSSÁGA (1-5)	3 - helyenként sűrű lombkoronaszint, sűrű cserjeszint kis területen

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	FENNTARTÁS (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT)
ÁLLAPOT	
FELSZERELTSÉG	padok, hulladékgyűjtő, szobor, ivókút, játszótéri elemek, kondipark, kerítés
ÖNTÖZÉS	
VÍZGAZDÁLKODÁS	
TÁPANYAG - GAZDÁLKODÁS	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
BURKOLT FELÜLETEK JELLEMZÉSE, ÁLLAPOTA	szórt kavics ösvény, ütéscsillapító burkolat játszótér alatt

	ÉRTÉKELÉS (KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS ALAPJÁN)
MEGBECSÜLTSG	
NÖVÉNYZET ÉRTÉKELÉSE	kérdőíves felmérésből, növényzet (állapot, mennyiség, változatosság) elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,7
TERÜLET FELSZERELTSÉGE	kérdőíves felmérésből, terület felszereltségének (padok, szeméttárolók, ivókutak stb.) elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,6
TISZTASÁG	kérdőíves felmérésből, tisztaság elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,7
BIZTONSÁG	kérdőíves felmérésből, biztonság elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 3,2
ÁLLAPOTA ÖSSZESEN	kérdőíves felmérésből, általános elégedettség alapján, négyfokozatú skálán 3

Petrovics utcai közpark



1. ábra: Petrovics utcai közpark elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Hetényegyháza
HRSZ	21253/8
MÉRET	4.405,636 m ²
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	játszótér, pihenés, sport
KIALAKULÁSA	1975 után
VÉDETTSÉG	
HÁLÓZAT HELYE	4 (1-5-ös skálán, elérhetőség alapján)



2. ábra: Petrovics utcai közpark légifelvételen 1975 (forrás: www.fentrol.hu)

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	ZÖLDFELÜLET (TÉRINFORMATIKAI VIZSGÁLAT)
BURKOLT FELÜLETEK KITERJEDÉSE	burkolt: 11,762 m ² → 0,27% csupasz: 478,201 m ² → 10,85% összesen: 489,963 m ² → 11,12%
ZÖLDFELÜLETEK KITERJEDÉSE	füves: 3.838,225 m ² → 87,12% cserjés: 55,463 m ² → 1,26% összesen: 3.893,688 m ² → 88,38%
LOMBTÖMEG	lombkorona borítottság: 118,695 m ² → 2,69%
FÁK SZÁMA (FAKATASZTER ALAPJÁN)	17 db
VÍZFELÜLETEK	nincs

(adatok forrása: 2023-as lombkoronafedettség felmérés, 2022-es felület kiértékelés – KVÜ NKft.; a burkolt felületek és zöldfelületek összaránya adathiány miatt nem éri el a 100%-ot)



3. ábra: Petrovics utcai közpark jelen állapota (saját képek)


	ZÖLDFELÜLET (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT)
SZINTEZETTSÉG	keves növényzet jellemző, lombkoronaszint előfordul, gyepszintben csak fűfelület
JELLEMZŐ FAJAJOK	gyümölcsfa félék (<i>Prunus spp.</i>), akácok (<i>Robinia spp.</i>)
FÁK KORA	változó, vannak nagyon fiatal telepítések és idősebb egyedek is
CSERJESZINT	nem jellemző
GYEPSZINT	egybefüggő fű, néhol ki van kopva, nem túl diverz
CSUPASZ TALAJFELSZÍN	helyenként előfordul a kikopott fű helyén
BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG (1-5)	2 - kevés növény, szinte csak gyepszint, fák előfordulnak
INVÁZIÓS FERTŐZÖTTSG	nem jellemző
ÉLŐHELYEK VÁLTOZATOSSÁGA (1-5)	2 - fiatal egyedek, kevés lomb, hiányos cserjeszint

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	FENNTARTÁS (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT)
ÁLLAPOT	
FELSZERELTSÉG	focipálya, kondipark, padok a kondi eszközök környékén, hulladéktárolók, ivókút
ÖNTÖZÉS	
VÍZGAZDÁLKODÁS	
TÁPANYAG - GAZDÁLKODÁS	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
BURKOLT FELÜLETEK JELLEMZÉSE, ÁLLAPOTA	homok a kondi eszközök alatt

	ÉRTÉKELÉS (KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS ALAPJÁN)
MEGBECSÜLTSG	
NÖVÉNYZET ÉRTÉKELÉSE	kérdőíves felmérésből, növényzet (állapot, mennyiség, változatosság) elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 1,8
TERÜLET FELSZERELTSÉGE	kérdőíves felmérésből, terület felszereltségének (padok, szeméttárolók, ivókutak stb.) elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 1,7
TISZTASÁG	kérdőíves felmérésből, tisztaság elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,2
BIZTONSÁG	kérdőíves felmérésből, biztonság elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,5
ÁLLAPOTA ÖSSZESEN	kérdőíves felmérésből, általános elégedettség alapján, négyfokozatú skálán 2

Széchenyi sétány



1. ábra: Széchenyi sétány elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Széchenyiváros I.
HRSZ	3708/32, 3738
MÉRET	19.779,54 m ²
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata, gazdasági társaságok
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	játszótér, pihenés, sport
KIALAKULÁSA	
VÉDETTSÉG	
HÁLÓZAT HELYE	5 (1-5-ös skálán, elérhetőség alapján)



2. ábra: Széchenyi István sétány 1988 (forrás: www.fentrol.hu)

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	ZÖLDFELÜLET (TÉRINFORMATIKAI VIZSGÁLAT)
BURKOLT FELÜLETEK KITERJEDÉSE	burkolt: 1.450,693 m ² → 7,33% részben áteresztő: 1.817,966 m ² → 9,19% csupasz: 1.459,489 m ² → 7,38% összesen: 4.728,148 m ² → 23,90%
ZÖLDFELÜLETEK KITERJEDÉSE	füves: 14.597,640 m ² → 73,80% cserjés: 205,946 m ² → 1,04% összesen: 14.803,582 m ² → 74,84%
LOMBTÖMEG	lombkorona borítottság: 11.968,677 m ² → 60,51%
FÁK SZÁMA (FAKATASZTER ALAPJÁN)	340 db
VÍZFELÜLETEK	nincs

(adatok forrása: 2023-as lombkoronafedettség felmérés, 2022-es felület kiértékelés – KVÜ NKft.; a burkolt felületek és zöldfelületek összaránya adathiány miatt nem éri el a 100%-ot)



3. ábra: Széchenyi István sétány jelenlegi állapota


	ZÖLDFELÜLET (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT)
SZINTEZETTSÉG	főként lombkorona- és gyepszint jellemző, cserje csak a padok mögött egy-egy helyen nagy egyedszámban, fiatal elegyes fásítás
JELLEMZŐ FAFAJOK	platán fa fajok (<i>Platanus spp.</i>), juharfa fajok (<i>Acer spp.</i>)
FÁK KORA	vagy idős, vagy új telepítés (nagy különbség)
CSERJESZINT	kevés kis cserjecsoport, főleg a padok mögött, utca mentén
GYEPSZINT	néhol kikopott
CSUPASZ TALAJFELSZÍN	nem jellemző
BIOLÓGIAI SOKFÉLELÉSÉG (1-5)	3 - változatos lombkoronaszint, cserjeszint csak sövény formájában kevés fajból, gyepszint ritkás
INVÁZIÓS FERTŐZÖTTSÉG	nincs
ÉLŐHELYEK VÁLTOZATOSSÁGA (1-5)	3 - lombkoronaszint sűrű, cserjeszint is előfordul

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	FENNTARTÁS (HELYSZÍNI VIZSGÁLATOK)
ÁLLAPOT	
FELSZERELTSÉG	padok, játszótéri elemek, ivókút, szemetes, közvilágítás, kamera minden jó állapotban
ÖNTÖZÉS	
VÍZGAZDÁLKODÁS	
TÁPANYAG - GAZDÁLKODÁS	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
BURKOLT FELÜLETEK JELLEMZÉSE, ÁLLAPOTA	játszótéren homok, szórt kavics, ütéscsillapító gumi járda aszfalt

	ÉRTÉKELÉS (KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS ALAPJÁN)
MEGBECSÜLTSG	
NÖVÉNYZET ÉRTÉKELÉSE	kérdőíves felmérésből, növényzet (állapot, mennyiség, változatosság) elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,1
TERÜLET FELSZERELTSÉGE	kérdőíves felmérésből, terület felszereltségének (padok, szeméttárolók, ivókutak stb.) elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,2
TISZTASÁG	kérdőíves felmérésből, tisztaság elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,8
BIZTONSÁG	kérdőíves felmérésből, biztonság elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,4
ÁLLAPOTA ÖSSZESEN	kérdőíves felmérésből, általános elégedettség alapján, négyfokozatú skálán 2,4

Újvidék tér



1. ábra: Újvidék tér elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Rendőrfalu
HRSZ	9325/2
MÉRET	5.727,860 m ²
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	játszótér, pihenés
KIALAKULÁSA	1976 után
VÉDETTSÉG	
HÁLÓZAT HELYE	4 (1-5-ös skálán, elérhetőség alapján)



2. ábra: Újvidék tér légifelvételen 1976 (forrás: www.fentrol.hu)

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	ZÖLDFELÜLET (TÉRINFORMATIKAI VIZSGÁLAT)
BURKOLT FELÜLETEK KITERJEDÉSE	burkolt: 151,811 m ² → 2,65% részben áteresztő: 26,111 m ² → 0,46% csupasz: 354,577 m ² → 6,19% összesen: 532,499 m ² → 9,30%
ZÖLDFELÜLETEK KITERJEDÉSE	cserjés: 106,747 m ² → 1,86% füves: 5.035,105 m ² → 87,91% egyéb: 50,823 m ² → 0,89% összesen: 5.192,675 m ² → 90,66%
LOMBTÖMEG	lombkorona borítottság: 2.098,236 m ² → 36,63%
FÁK SZÁMA (FAKATASZTER ALAPJÁN)	95 db
VÍZFELÜLETEK	nincs

(adatok forrása: 2023-as lombkoronafedettség felmérés, 2022-es felület kiértékelés – KVÜ NKft.; a burkolt felületek és zöldfelületek összaránya adathiány miatt nem éri el a 100%-ot)



3. ábra: Újvidék tér jelenlegi állapota

	ZÖLDFELÜLET (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT)
SZINTEZETTSÉG	gyepszint jellemző, gyakran lombkoronaszint, kevés cserje
JELLEMZŐ FAFAJOK	csörgőfa (<i>Koelreuteria paniculata</i>), hársfa fajok (<i>Tilia spp.</i>)
FÁK KORA	öreg fák nincsenek, fiatal és közepes korú egyedek
CSERJESZINT	nem jellemző
GYEPSZINT	egybefüggő, sűrű, sok faj
CSUPASZ TALAJFELSZÍN	nincs
BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG (1-5)	2 - lombkoronaszint 2-3 fajból áll, cserjeszint nincs, gyepszint nem sokféle
INVÁZIÓS FERTŐZÖTTség	nincs
ÉLŐHELYEK VÁLTOZATOSSÁGA (1-5)	1 - ritka a lombkorona- és gyepszint is, cserjeszint nincs

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	FENNTARTÁS (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT)
ÁLLAPOT	
FELSZERELTSÉG	padok, játszótéri elemek, kerítés jó állapotban hiány: ivókút
ÖNTÖZÉS	
VÍZGAZDÁLKODÁS	
TÁPANYAG - GAZDÁLKODÁS	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
BURKOLT FELÜLETEK JELLEMZÉSE, ÁLLAPOTA	homok, ütést csökkentő gumiburkolat

	ÉRTÉKELÉS (KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS ALAPJÁN)
MEGBECSÜLTSG	
NÖVÉNYZET ÉRTÉKELÉSE	kérdőíves felmérésből, növényzet (állapot, mennyiség, változatosság) elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,1
TERÜLET FELSZERELTSÉGE	kérdőíves felmérésből, terület felszereltségének (padok, szeméttárolók, ivókutak stb.) elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,4
TISZTASÁG	kérdőíves felmérésből, tisztaság elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,6
BIZTONSÁG	kérdőíves felmérésből, biztonság elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,7
ÁLLAPOTA ÖSSZESEN	kérdőíves felmérésből, általános elégedettség alapján, négyfokozatú skálán 2,4

Kodály Zoltán tér - Vasútkert



1. ábra: Vasútkert elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Vasútkert
HRSZ	17/57
MÉRET	38.960,936 m ²
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	játszótér, pihenés, sport, áthaladás, megemlékezés
KIALAKULÁSA	1988 után
VÉDETTSÉG	
HÁLÓZAT HELYE	4 (1-5-ös skálán, elérhetőség alapján)



2. ábra: Vasútkert légifelvételen 1988 (forrás: www.fentrol.hu)

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	ZÖLDFELÜLET (TÉRINFORMATIKAI VIZSGÁLAT)
EGYÉB FELÜLETEK KITERJEDÉSE	burkolt: 7.917,820 m ² → 20,32% részben áteresztő: 2.497,330 m ² → 6,41% csupasz: 1.323,510 m ² → 3,40% összesen: 11.738,700 m ² → 30,13%
ZÖLDFELÜLETEK KITERJEDÉSE	virágos: 784,142 m ² → 2,01% füves: 25.945,351 m ² → 66,60% cserjés: 297,679 m ² → 0,76% egyéb: 195,101 m ² → 0,50% összesen: 27.222,300 m ² → 69,87%
LOMBTÖMEG	lombkorona borítottság: 3.175,617 m ² → 77,70%
FÁK SZÁMA (FAKATASZTER ALAPJÁN)	451 db
VÍZFELÜLETEK	van szökőkút

(adatok forrása: 2023-as lombkoronafedettség felmérés, 2022-es felület kiértékelés – KVÜ NKft.)



3. ábra: Vasútkert jelen állapota

	ZÖLDFELÜLET (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT)
SZINTEZETTSÉG	lombkoronaszint dominál, de cserjeszint is jelen van csoportokban, gyepszintben pedig gyeppel, évelők és talajtakarók fordulnak elő
JELLEMZŐ FAJAJOK	útmenti fasor: díszkörte (<i>Pyrus sp.</i>) vasútra vezető sétány menti fasor: tölgy (<i>Quercus sp.</i>) ligetekben, csoportokban és szoliterként: kőrisek (<i>Fraxinus spp.</i>), fenyőfélék (<i>Pinus spp.</i> , <i>Abies spp.</i>), akácok (<i>Robinia pseudoacacia</i>), ostorfa (<i>Celtis sp.</i>), tölgyek (<i>Quercus sp.</i>), nyárfafélék (<i>Populus sp.</i>), platán (<i>Platanus spp.</i>), fűzfa (<i>Salix sp.</i>), csörgőfa (<i>Koelreuteria paniculata</i>), gesztenyék (<i>Aesculus hippocastanum</i>), juharok (<i>Acer spp.</i>)
FÁK KORA	változatos, de új telepítés nem jellemző
CSERJESZINT	elvétve cserjecsoporthoz szigete: rózsák (<i>Rosa spp.</i>), babérmeggy (<i>Prunus laurocerasus</i>), kecskerágók (<i>Euonymus spp.</i>), orbáncfű (<i>Hypericum spp.</i>), fagyal (<i>Ligustrum sp.</i>), hóbagoly (<i>Symphoricarpos spp.</i>) Védősövények: tiszafa (<i>Taxus baccata</i>), gyertyán (<i>Carpinus sp.</i>)
GYEPSZINT	intenzíven nyírt gyeppel, élő díszfűvek és talajtakarók előfordulnak
CSUPASZ TALAJFELSZÍN	nem jellemző

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

BIOLÓGIAI SOKFÉLELÉS (1-5)	4 - <i>diverz lombkoronaszint, gyakori cserjeszint, gyepszint nem kellően változatos</i>
INVÁZIÓS FERTŐZÖTTség	nem jellemző
ÉLŐHELYEK VÁLTOZATOSSÁGA (1-5)	4 - <i>sok és sokféle növény, színezettség is van</i>

	FENNTARTÁS (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT)
ÁLLAPOT	
FELSZERELTSÉG	A kert két külön funkciójú részre osztható. Északi része főként áthaladásra szolgál, a vasútra vezet egy meghatározó tengelyű sétány, itt sok fa, kevés cserje található. Az út mentén világítás, padok és szeméttároló található, valamint szoborparkként is funkcionál. A délkeleti fele több funkcióval bír, ritkább a lombkorona és gyakoribb a cserjeszint. Itt játszótér, biciklis és gördeszkás elemek vannak, illetve egy burkolt tér található szökőkúttal.
ÖNTÖZÉS	
VÍZGAZDÁLKODÁS	
TÁPANYAG - GAZDÁLKODÁS	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
BURKOLT FELÜLETEK JELLEMZÉSE, ÁLLAPOTA	járda helyenként aszfalt, térkő vagy szórt burkolatú a játszótéren homok és szórt burkolat jellemző, a bringapálya aszfalt, a teresedés pedig díszburkolatú

	ÉRTÉKELÉS (KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS ALAPJÁN)
MEGBECSÜLTség	
NÖVÉNYZET ÉRTÉKELÉSE	<i>kérdőíves felmérésből, növényzet (állapot, mennyiség, változatosság) elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,3</i>
TERÜLET FELSZERELTSÉGE	<i>kérdőíves felmérésből, terület felszereltségének (padok, szeméttárolók, ivókutak stb.) elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,3</i>
TISZTASÁG	<i>kérdőíves felmérésből, tisztaság elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2</i>
BIZTONSÁG	<i>kérdőíves felmérésből, biztonság elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 1,8</i>
ÁLLAPOTA ÖSSZESEN	<i>kérdőíves felmérésből, általános elégedettség alapján, négyfokozatú skálán 2,1</i>

Zöldike utcai és Citromfű utcai közkertek



1. ábra: Zöldike utcai és Citromfű utcai közkertek elhelyezkedése (Forrás: Lechner adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés)

	FŐBB JELLEMZŐK
ELHELYEZKEDÉSE	Halasi úti kiskertek
HRSZ	Zöldike utcai közkert: 13422/2 Citromfű utcai közkert: 13339/1
MÉRET	20.507,91 m ² Zöldike utcai közkert: 18.716,22 m ² Citromfű utcai közkert: 1.791,69 m ²
TULAJDONOS	KMJV Önkormányzata
FENNTARTÓ	Kecskeméti Városüzemeltetési NKft.
SZEREPE, FUNKCIÓJA	játszótér, pihenés, sport
KIALAKULÁSA	1988 után
VÉDETTSÉG	
HÁLÓZAT HELYE	Zöldike utcai közkert: 5 (1-5-ös skálán, elérhetőség alapján) Citromfű utcai közkert: 4 (1-5-ös skálán, elérhetőség alapján)



2. ábra: Zöldike utcai és Citromfű utcai közkertek légifelvételen 1975 (forrás: www.fentrol.hu)

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	ZÖLDFELÜLET (TÉRINFORMATIKAI VIZSGÁLAT)
BURKOLT FELÜLETEK KITERJEDÉSE	nincs adat
ZÖLDFELÜLETEK KITERJEDÉSE	nincs adat
LOMBTÖMEG	795,208 m ² → 3,88% lombkorona borítottság Zöldike utcai közkert: 46, 92 m ² → 0,25% lombkorona borítottság Citromfű utcai közkert: 795,20 m ² → 41,76% lombkorona borítottság
FÁK SZÁMA (FAKATASZTER ALAPJÁN)	31 db Zöldike utcai közkert: 8 db Citromfű utcai közkert: 23 db
VÍZFELÜLETEK	nincs

(adatok forrása: 2023-as lombkoronafedettség felmérés, 2022-es terület kiértékelés – KVÜ NKft.)



3.1. ábra: Zöldike utcai közkert jelen állapota (saját képek)



3.2. ábra: Citromfű utcai közkert jelen állapota (saját képek)

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	ZÖLDFELÜLET (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT)
SZINTEZETTSÉG	Zöldike utcai közkert: csak lombkoronaszint jellemző, illetve nem diverz gyep Citromfű utcai közkert: főként lombkoronaszint jellemző, de cserjecsoportok is előfordulnak, gyepszint hiányos, de a fű diverz
JELLEMZŐ FAFAJOK	Zöldike utcai közkert: szilfélék (<i>Ulmus spp.</i>), lepényfa (<i>Gleditsia spp.</i>) Citromfű utcai közkert: akácok (<i>Robinia spp.</i>),
FÁK KORA	Zöldike utcai közkert: fiatal telepítés Citromfű utcai közkert: inkább idősebb egyedek
CSERJESZINT	Zöldike utcai közkert: nem jellemző Citromfű utcai közkert: mogyorók (<i>Corylus spp.</i>)
GYEPSZINT	Zöldike utcai közkert: egybefüggő városi gyep Citromfű utcai közkert: egybefüggő városi gyep évelők, egy-/kétnyáriak nincsenek
CSUPASZ TALAJFELSZÍN	Zöldike utcai közkert: nem jellemző Citromfű utcai közkert: nem jellemző
BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG (1-5)	Zöldike utcai közkert: 1 - kevés egyed, kevés faj Citromfű utcai közkert: 2 - a lombkorona- és cserjeszintet is csak egy-két faj alkotja
INVÁZIÓS FERTŐZÖTTség	nem jellemző
ÉLŐHELYEK VÁLTOZATOSSÁGA (1-5)	Zöldike utcai közkert: 1 - gyér növényzet, kevés egyed Citromfű utcai közkert: 3 - sűrűbb lombkoronaszint, de cserjeszint is előfordul

	FENNTARTÁS (HELYSZÍNI VIZSGÁLAT)
ÁLLAPOT	
FELSZERELTSÉG	Zöldike utcai közkert: kondipark, játszótéri elemek, asztal padokkal és tetővel, padok és szeméttárolók, focikapuk a nagy füves területen, információs táblák, ivókút Citromfű utcai közkert: padok, asztal padokkal és tetővel, játszótéri elemek, hulladékgyűjtő
ÖNTÖZÉS	
VÍZGAZDÁLKODÁS	
TÁPANYAG - GAZDÁLKODÁS	
JAVASOLT BEAVATKOZÁSOK	
BURKOLT FELÜLETEK JELLEMZÉSE, ÁLLAPOTA	Zöldike utcai közkert: játékszerek alatt homok, kondipark alatt mulcs Citromfű utcai közkert: játékszerek alatt homok

Kecskemét Megyei Jogú Város Zöldinfrastruktúra-hálózat Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
Melléklet

	ÉRTÉKELÉS (KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS ALAPJÁN)
MEGBECSÜLTSG	
NÖVÉNYZET ÉRTÉKELÉSE	kérdőíves felmérésből, növényzet (állapot, mennyiség, változatosság) elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2
TERÜLET FELSZERELTSÉGE	kérdőíves felmérésből, terület felszereltségének (padok, szeméttárolók, ivókutak stb.) elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,1
TISZTASÁG	kérdőíves felmérésből, tisztaság elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,2
BIZTONSÁG	kérdőíves felmérésből, biztonság elégedettsége alapján, négyfokozatú skálán 2,4
ÁLLAPOTA ÖSSZESEN	kérdőíves felmérésből, általános elégedettség alapján, négyfokozatú skálán 2,5