

BERCSÉNYI UTCA 19.**Hrsz.: 1224/2**

lakóház	népi, szecessziós elemekkel	20. szd. eleje és korábbi	TRT szabályozás: V/k/M-105085	
történeti érték	építészeti érték	műszaki érték	országos listán	ÖSSZES ÉRTÉK
1	4	3	—	8

Leírás:

Zártorú beépítés közbenső eleme, az oldalhatáron L alakban beforduló udvari szárnnyal. Földszintes, beépítetlen padlásterű magastetős épület. feltehetően több építési periódus van jelen, ahol az utcai oldal a 20. szd. elején lett kialakítva, míg az udvari szárny nagy része korábbi. Utcai homlokzata 3 tengelyes, a síkból csak kissé kiemelkedő plasztikával. A felületet vízszintesen, az ablakok osztásának vonalában a városban több helyen is előforduló, előregyártott elemekből készült, fonatos sáv osztja ketté. Az alsó rész vízszintesen nűtázott, míg a felső mező függőleges rovátkolással "érdesített". Az ablakok között kváderezett lizénák, a lizénák és a párkány közötti sarkokban geometrikusan stilizált ornamensek láthatók. Az ablakok keretezésének felső mezőjét geometrikus elemek díszítik. Az utcai oldalt deszkakerítés egészíti ki. Az udvari oldalon kevés átalakítás történt, s jól láthatóan elkülönülnek az egyes építési periódusok. A régebbi rész is épen maradt meg. Az udvart az egységes korabeli téglaburkolat és a dús növényzet teszi még értékesebbé.(VT)

Egyéb források:

- 1.
- 2.

Értékelés:

Megőrizve a több építési periódus értékes elemeit, utcai megjelenésében és udvari kialakításában egyaránt színvonalas épület. Mind tömegalakítása, mind utcai és udvari oldala védendő.

Helyszín:**Képek:**