

LÁSZLÓ KÁROLY UTCA 15.**Hrsz.: 812**

Lakóház	szecessziós	1900-as évek eleje	TRT szabályozás: Lk/M-205073	
történeti érték	építészeti érték	műszaki érték	országos listán	ÖSSZES ÉRTÉK
1	2	1	—	4

Leírás:


Oldalhatáron álló beépítésben épült, L alakú földszintes, nyeregvetős lakóépület. A szimmetrikusan kialakított, középrizalitos épület két szélén egy-egy összefogott ablak, míg középen két önálló ablak található. Az ablakok körül szecessziós jellegű vakolatkeretezések láthatók. A főpárkány magasságában megmaradt vakolatdíszek korábbi gazdagabb díszítésekre, lizénákra utalnak. Az épülethez baloldalt négy oszlopos, falazott kerítés csatlakozik, melyben egyedi kialakítású, színezett rózsamintás kovácsoltvas kapu látható. Tervezője nem ismert. Az 1900-as évek elején épülhetett. (KT)

Egyéb források:

1.

Értékelés:

Az épület magasságával, tömegével illeszkedik az utcaképbe. Középső ablakait –az osztások megtartása mellett – fehér műanyagra cserélték, melybe ráadásul üvegközi rézosztást tettek. Ez sokat ront az épület megjelenésén. Az épület közepes műszaki állapotú, falazata felnedvesedett, sókivirágzásos. Kerítésfalba foglalt kapuzata egyedülálló, egészében védendő. Védendő továbbá az épület tömege, homlokzati karaktere.

Helyszín:**Képek:**