

LÁSZLÓ KÁROLY UTCA 5.**Hrsz.: 819**

Lakóház	Eklektikus, átalakították	1900-as évek eleje	TRT szabályozás: Lk/M-205073	
történeti érték	építészeti érték	műszaki érték	országos listán	ÖSSZES ÉRTÉK
2	2	1	—	5

Leírás:

Zártorú beépítésben épült, L alakú földszintes, nyeregteretű lakóépület. Feltételezhetően ez az épület volt a Kecskeméti Jótékony nőegylet székháza. A Novák féle könyvben található rajzhoz képest jelentősen átalakították. Most a 7 ablaktengely kiosztáshoz nyolcadikként csatlakozik baloldalon az íves záródású szárazkapu bejáró. Utcai homlokzatán az ablakok körül egyenes záródású vakolatdíszek, a kapu mellett korinthoszi faloszlopok találhatók. A rajzon lévő jobboldali kettősablakot keretezésével együtt megszüntették, helyette a többi ablakkal megegyező két ablakot építettek. Tervezője nem ismert. Az 1900-as évek elején épült. (KT)

Egyéb források:

1. Novák László: A Három Város Építészete, Nagykőrös 1989., p.376. (72. rajz)

Értékelés:

Az épületet jelentősen átalakították, utcai ablakokat cseréltek ki más osztására. Műszaki állapota igen rossz, a falazata felvizesedett, salétromos. Az udvari szárnyat is átépítették. Tömege, homlokzatának fal-ablak aránya, párkánymagassága az utcába illeszkedik, védendő.

Helyszín:**Képek:**