

**FRÁTER GYÖRGY UTCA 11.****Hrsz.: 3956**

lakóépület	szecessziós	1900-as évek eleje	TRT szabályozás: Vt/M-106095* A belvárosi (MJT) műemléki jelentőségű területen belül áll.	
történeti érték	építészeti érték	műszaki érték	országos listán	<b>ÖSSZES ÉRTÉK</b>
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	—	<b>7</b>

**Leírás:**

A Fráter György utca és a Sántha György utca sarkán álló szecessziós épület feltehetően valamikor nem saroképületként épült. A telken való elhelyezkedése arra utal, hogy zártosuló beépítéssel, utcával párhuzamos, „L” alakban beforduló nyeregvetés kialakítással csatlakozhatott az akkor még folytatódó épületsorba. A Fráter György utcai homlokzaton 2+2+2 ablakosztással, díszes kerámia betétekkel ékesítettél a homlokzati vakolatdíszeket. Az ablakokat vakolat lizénák választják el, az ablakpárkányok és keretezések díszítettek, a szemöldökök felett egyforma ékes záródással. Az ablakosztások vonalában az épület homlokzatán szintén díszítő sáv figyelhető meg, mely az kecskeméti szecessziós épületek nagy részén hasonló formában van jelen. A lizénák közötti ablakmező felső része szintén kerámiákkal díszített és innen indul az ereszt alatti díszes párkányzat motívuma. A telek magas falazott kerítéssel van körbe zárva, de annak tetején betekintve sejteni lehet, hogy az épület még fel nem újított részén a belső árkádok homlokzat eredeti lehet. A felújított részhez egy méreteiben kicsi toldalékot építettek hozzá, melynek homlokzati megjelenéséről nincs információnk. (BT)

**Egyéb források:**

1.

**Értékelés:**

Az épület szép példája a kecskeméti szecessziós épületek sorának. Dicséretes törekvés tapasztalható az utcai homlokzat felújítására, de a további homlokzati felületeken a díszítő vakolati elemek pontosabb megőrzése legyen a cél. Mind az épület tömege, utcai és udvari homlokzata egyaránt védendő építészeti értéket képviselnek.

**Helyszín:****Képek:**