

NAGYKÖRÖSI UTCA 20.**Hrsz.:4193**

Lakóház, üzletek	szecessziós	1900-as évek eleje	TRT szabályozás: Vt/M-105085	
történeti érték	építészeti érték	műszaki érték	országos listán	ÖSSZES ÉRTÉK
1	2	2	—	5

Leírás:


A saroktelken két egymáshoz csatlakozó épület található zárt sorú beépítésben. A főépület, melyben egy lakás és üzletek lettek kialakítva, L alakú, egy része a Nagykörösi utcára, másik része a Csokonai utcára néz. Ehhez csatlakozik egy kapubejáróval a kisebb lakóépület. A két épületet csaknem azonos homlokzati rendszerrel alakították ki. A kisebbik egy kicsit kevésbé díszített. A főépület pince+földszint kialakítású, a kisebbik nincs alapincézve. A Nagykörösi utca felől 2+kapu+2+kapu nyílászáró-tengely kiosztású, míg a Csokonai utca felől 4+kapu+2+ajtó+3. Az ezen az oldalon lévő üzletbejárat utólagosan lett kialakítva az egyik ablak helyén. Homlokzatán szecessziós jellegű vakolatdíszek találhatók. Egyedi díszítettségű a megemelt magasságú, kannelurázott és kerámia betétekkel gazdagított főpárkány, valamint a Nagykörösi utca felőli üzletbejárat keretezése. A szemöldökrészen elhelyezett boltíves falfülkék és a bejárat kiképzése Kós Károly hatását idézi. Megemlítendő még a Nagykörösi utca felőli szélső ajtó feletti szép vasrács. Tervezője nem ismert. Az 1900-as évek elején épülhetett. (KT)

Egyéb források:

1. Novák László: A Három Város Építészete, Nagykörös 1989., p.537. (360. kép)

Értékelés:

Az épület utcai homlokzata viszonylag jó állapotú, udvar felőli falazata, azonban nagymértékben felvizesedett, rossz állapotú. Udvara a melléképületektől túlszűfolt, az udvar elhanyagolt és rendszertelenül lebetonozott felületeitől szlömös, túlszűfolt. Megjegyzendő, hogy az épület jelenlegi színezése nem illik az épület stílusához. Átfestéssel, a hangsúlyos részek kiemelésével az épület meghatározó elemévé válhatna az utcának, így egy kissé beleszűrűl. Védendő tömege, utcai homlokzatai, ablakai, kapuzata.

Helyszín:**Képek:**