

**MUNKÁCSY UTCA 47.****Hrsz.: 3361**

2 lakóház	-eklektikus, - szecessziós	1900-as évek eleje	TRT szabályozás: Lk/M-304063 A belvárosi (MK) műemléki környezet területén belül áll.	
történeti érték	építészeti érték	műszaki érték	országos listán	<b>ÖSSZES ÉRTÉK</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	—	<b>5</b>

**Leírás:**

A saroktelken két összeépült lakóház található oldalhatáron álló beépítésben. A Mária utcára néző épület pince+fszt. kialakítású, szecessziós díszítésű, 1+3+1 ablaktengely kiosztású nyeregtetős lakóépület. Az egyes falszakaszokat lizénák határolják. A sarkon átforduló, nagyrészt a Munkácsy utcára néző épület pince+fszt.+tetőtér kialakítású, eklektikus díszítésű, 3 ablaktengely kiosztású, nyeregtetős lakóépület. Utcai homlokzata a lábazat és a főpárkány között nűtázott vakolatú. Tervezője nem ismert. Az 1900-as évek elején épülhetett. (KT)

**Egyéb források:**

1.

**Értékelés:**

A Mária utcára néző épület közepes műszaki állapotú, nyílászáróit új fa szerkezetre kicserélték, de nem az eredetinek megfelelően, falazata több helyen felvizesedett. A sarkon átforduló épület jó műszaki állapotú. A felújításnál a színezést gazdagítani kellett volna.

Védendő mindkét épület tömege, utcai homlokzatuk struktúrája.

**Helyszín:****Képek:**