

**LÁSZLÓ KÁROLY UTCA 8.****Hrsz.: 802**

Lakóház	szecessziós	1911	TRT szabályozás: Lk/M-205073	
történeti érték	építészeti érték	műszaki érték	országos listán	<b>ÖSSZES ÉRTÉK</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	—	<b>7</b>

**Leírás:**


Oldalhatáron álló beépítésben épült, L alakú, pince+földszint+emelet kialakítású, nyeregtetős lakóépület. Az udvari szárnyhoz melléképület kapcsolódik. Jellegzetes oromzatosan kiemelt középrizalitjának formája, egyedi összetett ablakai. Utcai homlokzata szimmetrikus kialakítású, 1+1+1 ablaktengelyű. Jobb oldalon íves záródású kapubehajtó csatlakozik, a kapu felett díszesen áttört deszkabetéttel. Megemlítendő a főpárkányt tartó, egyedi faragású fa konzolok, melyek később kerülhettek az épületre. Az udvar felől lévő bejárat felett is fa konzolos kitámasztás készült tulipánmintás áttört deszkabetéttel. Pinceablakok előtt kovácsoltvasból készült rács látható. Eredetileg Kovács Sándor rajztanár lakóháza volt. Tervezője nem ismert. 1911-ben épült. (KT)

**Egyéb források:**

1. Novák László: A Három Város Építészete, Nagykőrös 1989., p.532. (p.539 180.rajz, p.540 362-363. kép)

**Értékelés:**

Az épület eredeti szecessziós díszítését a későbbi felújításoknál nagyrészt eltüntették, de ezek visszaépíthetők lennének. Tömege, nyílászáróinak rendje, formája még így is jól példázza a szecessziós lakóház építészetet. Lábazati fala jelentősen felvizesedett, száradásának érdekében a vakolatot eltávolították róla. Védendő a főépület tömege, utcai homlokzata, udvar felőli személybejáratának kialakítása. Törekedni kell az eredeti díszítés visszaállítására.

**Helyszín:****Képek:**