

BÁTHORY UTCA 8.**Hrsz.: 3297**

lakóház	historizáló	1900. körül	TRT szabályozás: Lk/M-304063	
történeti érték	építészeti érték	műszaki érték	országos listán	ÖSSZES ÉRTÉK
1	2	3	—	6

Leírás:

Félzártos beépítés közbenső eleme. Földszintes, részben alapincézett, beépítetlen padlasterű, magastető épület. Az oldalsó telekhatáron L alakban beforduló, hosszan benyúló, nyeregtetős udvari szárnyal. Utcai homlokzata 3x2 tengelyes, az ablakpárok között pilaszterekkel. Attikafal magasítása nincs, a tető eredetileg szimmetrikus. Az épület folytatásában nagy falazott keretezésű kapu van. Feltehetően több építési periódus van jelen, melyekből az utcai homlokzat 1900 körüli, az oldalhatáron álló részek pedig régebbiek lehetnek. Az épületet a közelmúltban felújították. Bár az utcai homlokzatot a sérült keretezések helyreállítása nélkül festették ki, de további sérülés nem történt. Az udvari szárny építészeti jellegtelenebb, többszörösen átalakított. Tulajdonilag is osztott, ami a legutóbbi felújításon erősen látszik is. A műszaki igényesség mellett az udvar építészeti arculatának nincs köze az utcai megjelenéshez. (VT)

Egyéb források:

- 1.
- 2.

Értékelés:

Homlokzatképzése, tömegalakítása (beleértve az udvari szárnyat is) jellegzetes eleme a Báthory utcának, illetve a város legkorábbi részének. Elsősorban az utcai homlokzat védendő a kapuval együtt.

Helyszín:**Képek:**